

Nr zlecenia: 31/20/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/20

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	YV1UZA8U1K1364694
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	PO1KJ82
Model pojazdu:	XC 60 2.0 D4 DPF MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	039-06161
Wersja:	R-Design	Rok produkcji:	2019
Wskaźnik drogowości	100323 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/04/05		
Data ważności badania technicznego	2026/02/12		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2370 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu i ruchu	34	Podłokietnik siedzeń tylnych ze schowkiem i uchwytem na kubki
2	Czujnik deszczu	35	Podsufitka z materiału w kolorze czarnym
3	Czujniki parkowania - tył	36	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Dostęp do internetu bezprzewodowy	37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

6	Dywaniki tekstylne R-Design	39	odłączenia
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą R Design	40	Poduszki powietrzne boczne przednie
8	Fotele absorbujące energię zderzenia	41	Reflektory przednie LED
9	Gniazdo 12V w bagażniku	42	Relingi dachowe w kolorze Gloss Black
10	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	43	Siatka mocująca bagaż na tunelu środkowym
11	Immobilizer	44	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
12	Kierownica 3-ramienna R Design pokryta skórą	45	Sterowanie radiem w kierownicy
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	46	Stylizacja nadwozia R Design
14	Kluczyk wykończony skórą R Design	47	System Apple Carplay/Android Auto
15	Komputer pokładowy	48	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
16	Końcówki układu wydechowego podwójne, zintegrowane R Design	49	System nawigacji satelitarnej Sensus
17	Kurtyny powietrzne boczne	50	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
18	Lakier Ice White	51	System Sensus Connect Infotainment
19	Listwy boczne okien w kolorze High Gloss Black	52	System unikania i łagodzenia zderzeń z dużymi zwierzętami
20	Listwy progowe R-Design	53	System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
22	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	55	System wspomagania hamowania City Safety
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	56	System zwalniania pedału hamulca
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	57	Tarcze kół aluminiowe 19" R-Design 5 podwójnych ramion , szlif diamentowy, czarne matowe
25	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	58	Tempomat
26	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa elektryczne	59	Uchwyty na kubki z przodu
27	Napinacze tylnych pasów bezpieczeństwa	60	Usługa Volvo On Call
28	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	61	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
29	Oznaczenie R design na drzwiach tyłu nadwozia	62	Wybór trybów jazdy Drive Mode
30	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	63	Wykończenie wnętrza Aluminium Metal Mesh
31	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom III	64	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
32	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Pedały sportowe R Design	66	Zawieszenie sportowe
			Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System High Performance
 - Głośniki 10 szt.
 - Złącze "USB"
 - Złącze "AUX"
 - Wyświetlacz 9" dotykowy
 - Wzmacniacz audio 330W
 - Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia ud
 - Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda elektryczną
 - Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda elektryczną
- fotele przednie z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
 - Fotel pasażera z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotele sportowe z tapicerką skórzaną/tekstylną R-Design.

- Fotele przednie sportowe
- Tapicerka Nubuck/textil R-Design
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 7 System Bezpieczeństwa Intellisafe Assist
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
 - System zabezpieczeń bocznych SIPS
 - System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
 - System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
 - System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
 - System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
 - System ostrzegania Distance Alert
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
 - System informowania o znakach drogowych RSI
 - System stabilizacji przechyłu RSC
 - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
 - System Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany (dopłata)
- 3 Pakiet Park Assist (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 4 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 235/55 R19 105V XL RA 33 DYNAPRO HP2 TL	4,0
Przednie prawe:	HANKOOK 235/55 R19 105V XL RA 33 DYNAPRO HP2 TL	4,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/55 R19 105V XL SPORT CONTACT 5 TL SILENT	5,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/55 R19 105V XL SPORT CONTACT 5 TL SILENT	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.


Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi przednich	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania	Brak, zaślepki	
3	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowania		
4	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

- ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu
- ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu