

Nr zlecenia: 03/20/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/20

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] X-2025  |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                 | VIN:              | <b>W B A 1 1 A K 0 9 0 7 L 5 0 6 7 2</b> |
| Marka:                                              | <b>BMW</b>                              | Nr rejestracyjny: | <b>DW2TH34</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>218i Gran Coupe MR`19 E6d/e F44</b>  | Nr Info-Ekspert:  | <b>003-05907</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>M Sport Steptronic</b>               | Rok produkcji:    | <b>2022</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 96490 km                                |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/10/22                              |                   |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/10/22                              |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | coupe 4 drzwiowy                        |                   |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1905 kg                                 |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1499 ccm / 100kW (136KM)                |                   |                                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                            |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |      |                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                       |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 34   | Pakiet schowków dodatkowych                      |
| 2                       | Asystent uwagi                            | 35   | Pedały i podnóżek M                              |
| 3                       | Autoalarm                                 | 36   | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym |
| 4                       | Czujnik deszczu                           | 37   | Poduszki powietrzne boczne przednie              |
| 5                       | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach    | 38   | Przełącznik właściwości jezdnych wraz z          |

|    |                                                          |    |                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 6  | Deska rozdzielcza z kontrastowymi szwami                 | 39 | trybem ECO PRO, Comfort, Sport                                  |
| 7  | Dywaniki podłogowe M z napisem M                         | 40 | Reflektory LED                                                  |
| 8  | Dywaniki welurowe                                        | 41 | Rozpórki nerkowe w kolorze satynowanego aluminium               |
| 9  | Dźwignia zmiany biegów z oznaczeniem M                   | 42 | System Auto Start/Stop                                          |
| 10 | Emblematy BMW M 50 Years                                 | 43 | System kontroli trakcji dynamiczny DTC                          |
| 11 | Emergency call                                           | 44 | System Performance Control                                      |
| 12 | Fotele przednie sportowe                                 | 45 | Szyby atermiczne                                                |
| 13 | Funkcja Follow-Me-Home                                   | 46 | Światła do jazdy dziennej LED                                   |
| 14 | Hamulec postojowy elektromechaniczny                     | 47 | Światła p/mgielne LED                                           |
| 15 | Immobilizer                                              | 48 | Światła stop dynamiczne                                         |
| 16 | Intarsje na progach w kolorze ciemnoszarym               | 49 | Światła tylne LED                                               |
| 17 | Kierownica wielofunkcyjna                                | 50 | Tapicerka tekstylno-skórzana Trigon Anthracite                  |
| 18 | Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M         | 51 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 819 M Bicolor"          |
| 19 | Kolumna kierownicy regulowana                            | 52 | Teleservices                                                    |
| 20 | Kombinacja instrumentów ze specyficznym wyświetlaczem M  | 53 | Tempomat z funkcją hamowania                                    |
| 21 | Kontrola wydajności                                      | 54 | Trójkąt ostrzegawczy                                            |
| 22 | Kurtyny powietrzne boczne                                | 55 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                       |
| 23 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                     | 56 | Uchwyt na napoje                                                |
| 24 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia                        | 57 | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                    |
| 25 | Listwy progowe M z przodu                                | 58 | Układ kierowniczy M                                             |
| 26 | Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size z przodu           | 59 | Usługi Connected Drive Services                                 |
| 27 | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu       | 60 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 28 | Obramowania Shadow Line BMW Individual, na wysoki połysk | 61 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne Boston, podświetlane         |
| 29 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane  | 62 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                              |
| 30 | Oświetlenie powitalne                                    | 63 | Zamek centralny                                                 |
| 31 | Oznaczenie M na przednim prawym i lewym panelu bocznym   | 64 | Zawieszenie sportowe M                                          |
| 32 | Pakiet aerodynamiczny typu "M"                           | 65 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                |
| 33 | Pakiet dodatkowego oświetlenia                           | 66 | Zestaw naprawczy opon                                           |
|    |                                                          |    | Złącza USB typu A i C                                           |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
  - System nawigacji satelitarnej
  - Kontroler iDrive Touch
  - Złącze USB
  - System operacyjny BMW 7.0
  - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
  - Zestaw wskaźników 10,25"
  - Profil kierowcy
  - Łączność 4G LTE
  - Usługi Connected Command
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa pokryta skórą
  - Kierownica sportowa
  - Kierownica pokryta skórą
- 4 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive

- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Usługi zdalne
- System In-Car Experiences
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
  - Poduszka powietrzna kierowcy
  - Poduszka powietrzna pasażera
- 8 System Active Guard Plus
  - System Speed Limit Info
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
  - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą
- 3 Lakier metalizowany (dopłata)
- 4 Szyby tylne przyciemniane
- 5 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 552 M Bicolor" (dopłata)

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                       | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 235/35 R19 87Y P ZERO TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | PIRELLI 235/35 R19 87Y P ZERO TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 235/35 R19 87Y P ZERO TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 235/35 R19 87Y P ZERO TL | 5,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Według informacji uzyskanych od zleceniodawcy Dowód Rejestracyjny został utracony.

Koła dodatkowe 4szt.

Opony Pirelli Snowcontrol Winter 210 195/55 R17 4-5mm

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




## KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki $[\mu\text{m}]$ | Opis |
|------|-------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70                              |      |
| 2    | Dach                          |       | 100                             |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110                             |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100                             |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90                              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                             |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120                             |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90                              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110                             |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 120                             |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120                             |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia         | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany                 |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Odkształcenia, zarysowania |      |         |



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Instrukcja obsługi     | TAK  |
| 3 | Gaśnica                | TAK  |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK  |
| 5 | Apteczka               | TAK  |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*