

Nr zlecenia: 31824/CarArena STANDARD

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA5E71000G566663
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	WU0016N
Model pojazdu:	520 Diesel DPF MR`10 E6 F10	Nr Info-Ekspert:	003-03100
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	204027 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/03/01		
Data ważności badania technicznego	2026/08/12		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2280 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Autoalarm	27	Poduszki powietrzne boczne przednie

3	Czujnik deszczu	28	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Czujnik kolizji	29	Radioodtwarzacz BMW Professional CD
5	Czujniki ciśnienia w oponach	30	Reflektory bi-ksenonowe
6	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	31	Spryskiwacze reflektorów
7	Dywaniki welurowe	32	System stabilizacji toru jazdy DSC
8	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	33	System Start/Stop
9	Fotele przednie z regulacją elektryczną kąta nachylenia oparcia	34	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
10	Głośniki 6 szt.	35	System wspomagania nagłego hamowania
11	Gniazdo 12V dodatkowe po stronie pasażera	36	Szyby przeciwsłoneczne
12	Gniazdo 12V w bagażniku	37	Światła p/mgielne przednie
13	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	38	Tapicerka tekstylina "Diagonal"
14	Immobilizer	39	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 236"
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	40	Tempomat
16	Kolumna kierownicy regulowana	41	Usługi TeleServices
17	Komputer pokładowy	42	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
18	Kurtyny powietrzne boczne	43	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
19	Lakier czarny	44	Wykończenie wnętrza listwy akcentowe czarne błyszczące
20	Nakładki ozdobne progów	45	Wykończenie zewnętrzne elementami chromowanymi
21	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	46	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
22	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	47	Zaglówki foteli przednich aktywne
23	Opony z funkcją jazdy awaryjnej	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Podłokietnik siedzeń tylnych	49	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Poduszka powietrzna kierowcy	50	Złącze "AUX"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją elektryczną wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną
Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Zestaw głośnomówiący ze złączem USB
Złącze "USB"
Zestaw głośnomówiący

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Głośniki Hi-Fi zestaw (dopłata)
- Kierownica sportowa typu M
- Oświetlenie Ambiente
- Pakiet BMW Connected Drive Advanced (dopłata)
Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z Office, złącze USB
Usługi Connected Drive Services
System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja)

- 7 Pakiet Sportowy M
- 8 System Dostęp komfortowy
- 9 +System rekuperacji energii
- 10 Światła p/mgielne LED (dopłata)
- 11 Tarcze kół aluminiowe 18" "V-Spoke 328" (dopłata)
- 12 Usługi Concierge Services
- 13 Wielofunkcyjny zestaw wskaźników na desce rozdzielczej 10,25"
- 14 Worek na narty

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 275/40 R18 99Y P 7 CINTURATO R-FLAT*	6,0
Przednie prawe:	PIRELLI 275/40 R18 99Y P 7 CINTURATO R-FLAT*	6,0
Tylne lewe:	PIRELLI 275/40 R18 99Y P 7 CINTURATO R-FLAT*	6,0
Tylne prawe:	PIRELLI 275/40 R18 99Y P 7 CINTURATO R-FLAT*	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	(+)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(+)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		

2	Zderzak tylny		Zarysowany		
---	---------------	--	------------	--	--

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Jazda próbna na parkingu z prędkością nieprzekraczającą 20km/h.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: 31824/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/22

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.