

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	70/09/10/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Kosiarka samojezdna Efco AJ102
Nr fabryczny:	481180501137
Data sporządzenia wyceny:	30-10-2025



Treść wyceny

W dniu 24-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 70/09/10/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Dariusz Korzeniec. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest kosiarka samojezdna Efco AJ102.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Kosiarka samojezdna
Producent:	Efco
Model:	AJ102
Rok budowy:	2007
Nr fabryczny:	481180501137
Czas pracy:	1222h
Moc silnika:	18KM
Producent silnika:	Briggs&Stratton Vanguard
Zasilanie:	Pb
Szerokość koszenia:	102cm
Liczba noży:	2
Zakres wysokości koszenia:	30–90 mm, 7 pozycji
Wymiary:	250×109×110 cm
Masa własna:	Ok 194kg

Wynik oględzin

Podczas oględzin urządzenie znajdowało się w hali magazynowej. Z uwagi na rozładowany akumulator, nie było możliwości uruchomienia urządzenia. W związku z tym nie przeprowadzono próby ruchowej ani symulacji pracy urządzenia. Brak wglądu do dokumentacji maszyny uniemożliwia pełną weryfikację jej parametrów technicznych oraz historii serwisowej. Zgodnie z relacją użytkownika, maszyna posiada uszkodzony mechanizm koszący. Do zweryfikowania przez wyspecjalizowany serwis.

Podczas oględzin stwierdzono zły ogólny stan techniczny kosiarki. Urządzenie nosi liczne ślady długotrwałej eksploatacji oraz magazynowania. Na powierzchniach widoczne są zarysowania, wgniecenia oraz znaczne zabrudzenia. Obudowy z tworzywa sztucznego są miejscami popękane i odkształcone.

Ogumienie znajduje się w stanie dość dobrym, bez widocznych ubytków ani poważnych uszkodzeń mechanicznych.

Tabliczka znamionowa jest częściowo nieczytelna, co może powodować rozbieżności w identyfikacji modelu oraz danych technicznych urządzenia. Na tabliczce identyfikacyjnej znajduje się oznakowanie CE.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



























