

Nr zlecenia: 65/24/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/24

Zlecniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W0VZCYHZ0KS021296
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	KOS4401E
Model pojazdu:	Grandland X CDTI MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	028-06757
Wersja:	Enjoy S&S Aut.	Rok produkcji:	2018
Wskaźnik drogowości	168744 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/12/13		
Data ważności badania technicznego	2026/05/02		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2000 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Oświetlenie wnętrza ambientowe (z przodu)
2	Czarna listwa w linii okien	26	Podłokietnik centralny przedni regulowany ze schowkiem
3	Czujniki parkowania - tył	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	28	Pokrywa przestrzeni bagażowej
5	Głośniki 6 szt.	29	Przygotowanie do montażu siatki

6	Hamulec postojowy elektryczny	30	zabezpieczającej za drugim rzędem siedzeń
7	Kamera przednia Opel Eye ostrzegająca o opuszczaniu pasa ruchu LDW	31	Radio R4.0 IntelliLink
8	Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości	32	Reflektory halogenowe
9	Kierownica pokryta skórą	33	Sterowanie systemem audio w kierownicy
10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
11	Klimatyzacja	35	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa tylnych
12	Kluczyki 2-funkcyjne, 1 sztywny, 1 składany	36	Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Komputer pokładowy	38	System wspomagania ruszania pod górę
15	Kurtyny powietrzne boczne	39	Światła do jazdy dziennej LED
16	Lusterka zewnętrzne składane	40	Światła tylne LED
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	41	Światła włączane automatycznie
18	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu	42	Tarcze kół aluminiowe 17"
19	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na tylnych zewnętrznych siedzeniach	43	Wycieraczka szyby tylnej
20	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	44	Wyłącznik poduszek bezpieczeństwa dla fotela pasażera
21	Ogrzewanie dodatkowe kabiny (elektryczne)	45	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5"
22	Opony 215/65 R17	46	Zaglówek siedzeń tylnych centralny
23	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Oświetlenie sufitowe z tyłu		Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tapicerka tekstylna czarna Berson
 - Fotele przednie komfortowe
 - Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
 - Zaglówki foteli przednich pasywnie z 2-kierunkową regulacją położenia
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Czujniki parkowania przód/tył + kamera cofania (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*RIKEN 215/65 R17 99V XL 4x4 ROAD	5,6
Przednie prawe:	*RIKEN 215/65 R17 99V XL 4x4 ROAD	6,0
Tylne lewe:	*RIKEN 215/65 R17 99V XL 4x4 ROAD	6,6
Tylne prawe:	*RIKEN 215/65 R17 99V XL 4x4 ROAD	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

W Dowodzie Rejestracyjnym widnieje wpis o haku holowniczym. Zdemontowany z auta.

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.


Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej	Listwa - zarysowania	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		5	
2	Dach		46	
3	Błotnik przedni	L	20	
4	Próg	L	92	
5	Drzwi przednie	L	43	
6	Drzwi tylne	L	55	
7	Błotnik tylny	L	45	
8	Błotnik przedni	P	55	
9	Próg	P	18	
10	Drzwi przednie	P	104	
11	Drzwi tylne	P	52	
12	Błotnik tylny	P	35	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości

danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55





Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 61

12 Opérations supplémentaires de vidange d'huile et de remplacement de filtre à huile

Opérations supplémentaires de vidange d'huile et de remplacement de filtre à huile

Se reporter au Guide du propriétaire pour connaître les qualités et viscosités d'huile moteur autorisées.

Date	km
14/05/2021	119434
Huile moteur	
Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☒	
dexos1 Gen2 ☐	
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viscosité : 5 W-30	
Remplacement ou vidange d'eau du filtre diesel ☐	
Date	
Huile moteur	
Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☐	
dexos1 Gen2 ☐	
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viscosité : W-	
Remplacement ou vidange d'eau du filtre diesel ☐	
Tampon et signature du réparateur	

Date	km
23.01.2022	134432
Huile moteur	
Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☒	
dexos1 Gen2 ☐	
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viscosité : 5 W-30	
Remplacement ou vidange d'eau du filtre diesel ☐	
Date	
Huile moteur	
Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☐	
dexos1 Gen2 ☐	
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viscosité : W-	
Remplacement ou vidange d'eau du filtre diesel ☐	
Tampon et signature du réparateur	

Fot. nr 62

Opérations supplémentaires de vidange d'huile et de remplacement de filtre à huile


Date	km	Huile moteur	Qualité	Viscosité	Remplacement ou vidange d'eau du filtre diesel	Tampon et signature du réparateur
5.05.2023	145806		dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	5 W-30	☐	
6.04.2024	155605		dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	5 W-30	☐	

WEKTOR Sp. z o.o.
43-300 BIŁSKO BIAŁY ul. Warszawska 295
32-600 OŚWIĘCIM BABICE
ul. Krakowska 19, Tel./Fax 33 841 18 41
NIP 547-005-00 73 REGON 070529063

Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

Certificat international de garantie 3

Certificat international de garantie

1er propriétaire

Modèle de véhicule
GRANDLAND X

Numéro d'identification du véhicule
W0VZCYHZOKS021296

Nom/numéro de client
CATROS GERAUD

N° d'immatriculation
FC-621-Mk

Lieu, date
ST GRÉGOIRE,
le 20/12/18

Tampon et signature du réparateur

Conformément aux lois nationales sur la protection des données, les informations à caractère personnel figurant au présent carnet d'entretien seront exclusivement utilisées par Opel France à des fins d'assistance clients. Un droit d'accès, de rectification et de radiation des données le concernant pourra être exercé auprès de la société Opel France, Services gestion « Base de données » 1 Avenue du Marais 95100 ARGENTEUIL.

Date de la livraison au premier acquéreur sur le territoire national ou à l'étranger ou date de la première mise en circulation et début de la garantie.

2e propriétaire

Nom/numéro de client

N° d'immatriculation

3e propriétaire

Nom/numéro de client

N° d'immatriculation

4e propriétaire

Nom/numéro de client

N° d'immatriculation

Fot. nr 68

4 Informations concernant le véhicule / inspection avant la livraison

Informations concernant le véhicule / inspection avant la livraison

Inspection avant la livraison et remise du véhicule
 Avant la remise du véhicule, nous avons effectué une inspection avant la livraison, afin de garantir que votre véhicule Opel est en parfait état.
 J'ai été informé(e) des périodicités d'entretien, de remplacement de l'huile moteur et des contrôles de niveau d'huile nécessaires, ainsi que de la liste de contrôle de l'inspection avant la livraison du véhicule.

Informations importantes concernant le véhicule

Modèle de véhicule
Grandland x 1.5D
 Numéro d'identification du véhicule
W0VZCYHZOKS021296
 Type de moteur, numéro
1003BC0153500
 Boîte de vitesses
BVA
 Couleur, code
Gris Jaspe
 Garnissage, code
TAT3
 Numéro de clé
A0551
 Date de première immatriculation
13/12/18

Préparé par

Concessionnaire Opel ayant effectué la livraison
Claro Automobiles
 Numéro du concessionnaire Opel
FR 1961
 Ville
St Grégoire
 Date
le 20/12/18
 Tampon et signature du réparateur agréé pour la livraison

CONCESSIONNAIRE OPEL - REPARATEUR AGREE CHEVROLET
 Zone Artisanale de la Brosse
 Route du Meuble - 35760 Saint-Grégoire
 Tél. 02 99 65 22 00
 S.A.S au capital de 2 500 000 Euros
 SIRET 814 264 535 00029 - APE 4511Z

Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu