

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-485/2025_DW9WK59

Numer szkody / sprawy SM-485/2025_DW9WK59
Nr kalkulacji 8877

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0154098

Numer rejestracyjny: DW9WK59
Numer nadwozia: U5YPV81GBPL099587
Marka: KIA
Model: Sportage 21-
Typ: Sportage 1.6 T-GDI HEV Business Line 2WD aut
Data pierwszej rejestracji: 04.10.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8759
Data wyceny: 24.10.2025
Wycena na dzień: 24.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8877**
 Data wyceny **24.10.2025**
 Wycena na dzień **24.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-485/2025_DW9WK59

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0154098

Numer rejestracyjny / numer VIN DW9WK59 / U5YPV81GBPL099587
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.10.2023 / 24
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 46 368 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 43 200 / 3 168
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka KIA
 Model Sportage 21-
 Typ Sportage 1.6 T-GDI HEV Business Line 2WD aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - 28.02.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 132 / 180
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Asystent jazdy po autostradzie HDA
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
- Czujnik zmiernych
- DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
- El. podnoszenie szyb, przód i tył z funkcją auto po stronie kierowcy
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
- Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika Smart Tailgate
- Funkcja przypominania o sprawdzeniu tylnych siedzeń
- Funkcja wyboru trybu jazdy
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gniazdo USB w konsoli centralnej do transmisji danych
- Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej
- HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
- Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 6 głośników
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
- Kameralne oświetlenie wnętrza
- Kia Connect, zestaw usług cyfrowych, wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym, zdalny dostęp
- Kia Live - zestaw usług cyfrowych
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewem dla drugiego rzędu
- Koło zapasowe, dojazdowe
- Lampy LED mijania i drogowe adaptacyjne, inteligentne
- LFA - asystent utrzymania auta pośrodku pasa
- Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej o strukturze włókna węglowego
- Listwy okien z satynowym wykończeniem
- Listwy progowe srebrne
- LKA - asystent utrzymania pasa ruchu
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 15W z funkcją chłodzenia
- MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
- OTA (Over The Air) zdalna aktualizacja oprogramowania map Europy i Rosji, 1 rok
- Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
- Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe
- Kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera,
- system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Pokrętło wyboru biegów typu Shift By Wire
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Relingi dachowe
- Schowek pod podłogą bagażnika
- System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach FCA-JX
- System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
- System inteligentnego kluczyka - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
- System nawigacji z 12.3-calowym ekranem, Radio, DAB, Kia Connect, Apple CarPlay, AndroidAuto
- System powiadamiania ratunkowego E-Call
- Szyba przednia akustyczna
- Szyby boczne-tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
- Światła przeciwmgielne LED
- Światła tylne pozycyjne wykonane w technologii LED
- Światła tylne wykonane w technologii LED
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat aktywny z funkcją Stop and Go
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Tylna kanapa składana i dzielona w proporcji 40:20:40
- Tylny podłokietnik z uchwytem na kubki
- Uchwyty do składania oparcia tylnej kanapy w bagażniku
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika
- Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
- Zestaw wskaźników kierowcy z 12.3 calowym wyświetlaczem i 12.3-calowym ekranem centralnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
● Lakier metalik	PLN	
● Pakiet Drive Wise Plus	PLN	
□ Kamera 360 - system monitorowania otoczenia pojazdu		
□ System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję		
□ System monitorowania martwego pola z funkcją korekty toru jazdy		
□ System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją		
□ System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania +		
□ System zdalnego parkowania		
● Pakiet Premium	PLN	
□ Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy		
□ Fotele przednie z funkcją wentylacji		
□ Tapicerka skórzano - zamszowa		

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 235/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 235/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 235/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 235/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego, termin przeglądu serwisowego przekroczony o 2836 km.

Oględzin pojazdu dokonano w trakcie opadów deszczu.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, ogniska korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- szyba czołowa – punktowe odpryski.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny – pęknięty, porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNICZKA

Marcin Szura

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*






































2025/10/22



2025/10/22




























































































Numer seryjny	C27VA0616 202310041
VIN	05YPV81GBPL09567
Start gwarancji	29/09/2023
Dystrybutor	KIA POLSKA Sp. z o.o.
Dł.	0616 GAM Sp. z o.o.
Data zakończenia gwarancji	
Podstawowa	25/09/2030
Lakier	29/09/2028
Perforacja	29/09/2025

Numer ewidencyjny Książki Gwarancyjnej

19584/2023/A

Witamy w Kia
 Rejestracja sprzedaży samochodu
 Poświadczenie zmiany adresu lub właściciela
 Przegląd przed sprzedażą
 Warunki gwarancji
 Inne postanowienia gwarancyjne
 Polityka prywatności
 Harmonogram przeglądów okresowych
 Rejestr mechanicznych przeglądów okresowych
 Rejestr dodatkowych wymian oleju silnikowego
 Rejestr przeglądów stanu nadwozia
 Rejestr napraw gwarancyjnych
 Rejestr uszkodzeń i wyłączeń z gwarancji
 Montaż dodatkowego wyposażenia dokonany na życzenie klienta
 Uwagi ASO Kia

2025/10/22

PRZEGŁĄD PRZED SPRZEDAŻĄ [POI]

Niniejszym potwierdzam się wykonanie przeglądu przedprzedażowego (POI) zgodnie z instrukcją Kia Polska Sp. z o.o.

Data przeglądu: 17. 05. 2023

Przebieg pojazdu (km)

7

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego [POI]

Roman Kociński

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej [POI]

Anna Włochowska

Przyjmuję (cmpl) CAT Mosolf Polska Sp. z o.o.
 Centrum Samochodowe Kleszczów
 ul. Maurice Goulet 9, Rogówiec
 97-410 Kleszczów

tel. (44) 731 54 00, fax (44) 731 54 16
 NIP: 5222147901, Regon: 012740354

-1-

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Monte Vex

Podpis natywcy

2025/10/22

Harmonogram przeglądów okresowych dla tego pojazdu wynosi odpowiednio:

	Miesiąc*	Miesiąc
Mechaniczny w zależności od wyłogi rocznej	30	24
Wymiana oleju w zależności od wyłogi rocznej	15	12
UFO w zależności od wyłogi rocznej		
Wymiana w zależności od wyłogi rocznej	30	24

*Przebieg w km kilometrów / miesiąc w zależności od przebiegu od daty wyłogi pojazdu kłóci się od ostatniego terminowego przeglądu.

W wyżej wymienionym harmonogramie przeglądów ASO nie uwzględniono trybu jazdy (miasto / autostrada) (patrz punkt II. niniejszej Karty Klienta) oraz rodzaju drogi (miasto / autostrada).

ASO nie odpowiada za błąd w odczytach licznika przebiegu w podanych wyżej danych.

Wojciech Kozłowski

ALTYTYWOWY DEALER
GAM Spółka z o.o.
 ul. Żmigrodzka 24/26, 51-129 Wrocław
 ul. Wroclawska 35, 51-005 Wrocław
 tel. +48 71 357 84 70, NIP 895 17 81 260
 Płatki i przebieg ASO

2025/10/22

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEBIEG 30.000 km

Data przeglądu: 06.11.2025

Przebieg (km): 28531

Wynik badania kolorem diagnostycznym: *Boze karto b/c - ok*

Termin następnego przeglądu (nie później niż - data / przebieg): 06.11.2025 / 43531

Całkowicie i mechanicznie wykonującego OT: *PREGEL*

Czytanie i zapisanie danych historycznych: *RUNAJ*

Uwagi dotyczące zaobserwowanych materiałów eksploatacyjnych: *- 450 km*

Wystawiono certyfikat: TAK ☒ NIE ☐

Wymiana oleju: ☒ ☐

Marka / typ: KIA, Klasa / pojemność: KIA 0420

Wymiana pęta hamulcowego: ☒ ☐

Wymiana filtra powietrza: ☐ ☒

Wymiana filtra powietrza: ☐ ☒

Czynności zrealizowane: *Przegląd k/c*

Wojciech Kozłowski

ALTYTYWOWY DEALER
 ul. Żmigrodzka 24/26, 51-129 Wrocław
 ul. Wroclawska 35, 51-005 Wrocław
 tel. +48 71 357 84 70, NIP 895 17 81 260
 Płatki i przebieg ASO

2025/10/22

