

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-482/2025_PY56663

Numer szkody / sprawy SM-482/2025_PY56663
Nr kalkulacji 8873

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0154473

Numer rejestracyjny: PY56663
Numer nadwozia: TSMJYAD2S00B15677
Marka: SUZUKI
Model: S-Cross 21-
Typ: S-Cross 1.4 SHVS Elegance
Data pierwszej rejestracji: 29.08.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8755
Data wyceny: 21.10.2025
Wycena na dzień: 21.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8873**
 Data wyceny **21.10.2025**
 Wycena na dzień **21.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-482/2025_PY56663

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0154473

Numer rejestracyjny / numer VIN PY56663 / TSMJYAD2S00B15677
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 29.08.2023 / 26
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 25 343 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 38 200 / -12 857
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SUZUKI
 Model S-Cross 21-
 Typ S-Cross 1.4 SHVS Elegance
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - 31.12.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1373
 Moc kW / KM 95 / 129
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS z funkcją EBD
- Alarm fabryczny
- Alarm włączonych świateł i pozostawionego kluczyka
- Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów
- Bagażnik z systemem wyjmowanej podwójnej podłogi i oświetleniem
- BAS - wspomaganie hamowania awaryjnego
- Blokada zamka w drzwiach tylnych
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Drzwi bagażnika, otwierane mechanizmem elektronicznym
- Drzwi boczne z belkami wzmacniającymi
- DSBS (Układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym)
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- ESS (funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym)
- Felgi aluminiowe 17", polerowane, z ogumieniem 215/55
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele przednie, ogrzewane
- Funkcja automatycznego włączania świateł
- Funkcja automatycznego włączania wycieraczek
- Gałka skrzyni biegów, czarna ze wstawkami w kolorze chromu
- Głośnik centralny
- Głośniki szerokopasmowe x4
- Głośniki wysokotonowe x2
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w podłokietniku
- Gniazdo USB
- Gwarancja na baterię wysokiego napięcia, 3 lata
- Gwarancja na pojazd, 3 lata lub limit 100.000 km
- Immobilizer
- Kamera cofania 360°
- Kanapa tylna, z oparciem składanym i dzielonym asymetrycznie 60:40, trzy zagłówki
- Kierownica 3-ramienna, skórzana z przyciskami do sterowania (tempomatem, telefonem, audio)
- Kieszeń w oparciu fotela pasażera
- Klamki wewnętrzne w kolorze chromu
- Klamki zewnętrzne, w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Konsola środkowa
- Lakier uni
- Lampki kabinowe przednia i centralna
- Lampy przednie LED (światła mijania i drogowe)
- Lampy zespolone tylne LED
- Listwy boczne ozdobne w kolorze czarnym
- Listwy ozdobne bocznych drzwi, w kolorze satynowego srebra
- Listwy ozdobne okien, w kolorze chromu
- Listwy ozdobne zderzaków, w kolorze srebrnym
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterka boczne, podgrzewane
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc
- Nagrzewnica PTC
- Nawiew wentylacji na nogi pasażerów tylnych siedzeń
- Ogranicznik prędkości
- Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem pochylenia
- Osłona chłodnicy w kolorze chromu
- Osłony nadkoli i progów
- Osłony przeciwsłoneczne z przodu, z lusterkiem oraz uchwytem na bilet parkingowy, podświetlane
- Osłony zderzaków
- Oświetlenie LED tablic rejestracyjnych
- Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe z napinaczami oraz regulacją wysokości mocowania, przód
- Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, tył
- Pedał hamulca i sprzęgła bezpieczny (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego)
- Podłokietnik z przodu
- Podłokietnik z tyłu
- Podnózek po stronie kierowcy
- Podświetlenie schowka, półeczki dolnej oraz miejsca na nogi z przodu
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtynowe
- Półka bagażnika
- Przełącznik trybów jazdy
- Relingi dachowe (srebrne - anodowane aluminium)
- Schowek na okulary
- System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera
- System eCall
- System kluczyka elektronicznego
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX oraz górne punkty kotwiczenia
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPWS)
- System multimedialny interaktywny z nawigacją, ekranem dotykowym 9", Bluetooth, DAB
- System ostrzegania o niestabilności kierunku jazdy (Vehicle Sway Warning)
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu LDW
- System przeciwdziałania zjeżdżaniu z pasa ruchu LDP
- System Traffic Sign Recognition (system rozpoznawania znaków drogowych)
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby atermiczne
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna, dodatkowo przyciemniane
- Szyby elektryczne, przód
- Szyby elektryczne, tył
- Światła do jazdy dziennej LED

- Światła przeciwmgielne przód
- Światła przeciwmgielne tył
- Tapicerka ze skóry naturalnej łączona ze skórą syntetyczną
- Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na butelki w drzwiach, przód i tył
- Uchwyty na kubki, przód i tył
- Uchwyty na siatkę i torbę w bagażniku
- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu HHC
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne
- Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
- Wyświetlacz kolorowy wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników 4,2"
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zamek z dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieżą
- Zestaw naprawczy koła

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
------------------------------------	-------

- | | |
|---------------------|-----|
| • Lakier metaliczny | PLN |
|---------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-1%) | PLN |
|-------------------------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Do pojazdu dołączono komplet ogumienia zimowego 215/55R17.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









































