

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-489/2025_WE1F629

Numer szkody / sprawy SM-489/2025_WE1F629
Nr kalkulacji 8882

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0143282

Numer rejestracyjny: WE1F629
Numer nadwozia: TMAH381AGMJ077198
Marka: HYUNDAI
Model: i30 Wagon 20-24
Typ: i30 1.6 D Comfort DCT
Data pierwszej rejestracji: 13.07.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 8764
Data wyceny: 28.10.2025
Wycena na dzień: 28.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8882**
 Data wyceny **28.10.2025**
 Wycena na dzień **28.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-489/2025_WE1F629

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0143282

Numer rejestracyjny / numer VIN WE1F629 / TMAH381AGMJ077198
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 13.07.2020 / 63
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 129 505 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 136 200 / -6 695
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka HYUNDAI
 Model i30 Wagon 20-24
 Typ i30 1.6 D Comfort DCT
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2020 - 30.06.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 85 / 115
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Blokada drzwi tylnych
- Bluetooth
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem
- Dwupoziomowa podłoga bagażnika
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- Elektryczne podnoszenie szyb, tył
- Elektryczne szyby z czujnikiem zabezpieczającym przed przycisnięciem
- ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji
- FCA - Ostrzeganie o kolizjach czołowych z wykrywaniem pieszych
- Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
- Głośniki 6 (2 wysokotonowe)
- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Grill przedni w kolorze czarnym
- HAC - system kontroli podjazdu
- Integracja z telefonem Apple/Android
- Inteligentne światła drogowe
- Kierownica i drążek biegów skórzane
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa z systemem automatycznego odparowania
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu
- Lamy przednie projekcyjne (mijania)
- Lamy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne
- Listwy satynowe pod bocznymi szybami
- LKA - system utrzymania toru jazdy
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty
- Poduszki powietrzne boczne z przodu
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Przedni podłokietnik
- Radio DAB ekran kolorowy 8 calowy, dotykowy
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek centralny na okulary nad głową
- Siatka oddzielająca przedział bagażowy
- Spojler dachowy
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
- Szyby atermiczne
- Szyby tylne zaciemnione
- Światła automatyczne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne
- Wybór trybu jazdy
- Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera
- Zamek centralny
- Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik PLN
- Lamy przednie LED (mijania i drogowe) PLN
- Pakiet Winter PLN
 - Fotele przednie - ogrzewane
 - Kierownica podgrzewana

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), DEBICA, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DEBICA, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DEBICA, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DEBICA, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Brak możliwości włączenia biegu wstecznego.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny prawy [120 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – zarysowany,
- atrapa przednia – odpryski powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































