

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-479/2025_WX723XP

Numer szkody / sprawy SM-479/2025_WX723XP
Nr kalkulacji 8870

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0124523

Numer rejestracyjny: WX723XP
Numer nadwozia: TMAH2517AJJ015364
Marka: HYUNDAI
Model: i30 17-20
Typ: i30 1.6 D Classic +
Data pierwszej rejestracji: 05.12.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 8752
Data wyceny: 21.10.2025
Wycena na dzień: 21.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8870**
 Data wyceny **21.10.2025**
 Wycena na dzień **21.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-479/2025_WX723XP

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0124523

Numer rejestracyjny / numer VIN WX723XP / TMAH2517AJJ015364
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.12.2017 / 94
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 261 259 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 177 800 / 83 459
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka HYUNDAI
 Model i30 17-20
 Typ i30 1.6 D Classic +
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2017 - 30.09.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1582
 Moc kW / KM 81 / 110
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- AEB - system automatycznego hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera,
- boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Alarm
- Blokada drzwi tylnych
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Daszki przeciwsloneczne
- Dwupoziomowa podłoga bagażnika
- Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Gniazdo AUX
- Gniazdo USB
- Grill przedni w kolorze czarnym
- HAC - system kontroli podjazdu
- Instalacja radiowa + 4 głośniki
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Kluczyk składany
- Koło zapasowe - dojazdowe
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu
- Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe)
- LKAS - system utrzymania toru jazdy
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Mocowanie fotelików dziecięcych
- Nawiew dla pasażerów tylnych foteli
- Przedni podłokietnik
- Radio RDS z 5 calowym z ekranem mono
- Schowek centralny na okulary nad głową
- Spojler dachowy
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski)
- System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA)
- Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył
- Światła automatyczne
- Światła drogowe inteligentne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne
- Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera
- Zamek centralny
- Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Pakiet Business PLN
 - Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
 - Interfejs Bluetooth
 - Kierownica i drążek biegów skórzane

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), FIRESTONE, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), FIRESTONE, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), TRAZANO, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), TRAZANO, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca paska osprzętu – głośnie.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [170 – 180 µm],

- drzwi przednie prawe [140 – 360 µm],

- drzwi tylne prawe [40 – 400 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi tylne lewe – okleina ramy okna zarysowana,

- drzwi tylne prawe – listwa ramy okna zarysowana,

- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – połamany, porysowany,

- zderzak tylny – pęknięty, zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































































