

Nr zlecenia: 87/27/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/27

Zlecniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SALWA2EF0FA528584
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	TK9416X
Model pojazdu:	Range Rover Sport II 5.0 MR`14 E6	Nr Info-Ekspert:	072-00306
Wersja:	HSE Dynamic	Rok produkcji:	2015
Wskaźnik drogowy	256982 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/07/02		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	3050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	5000 ccm / 375kW (510KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm wolumetryczny	38	System nawigacji satelitarnej HDD
2	Czujniki parkowania - przód ze wspomaganie wizualnym	39	System p/poślizgowy ETC
3	Czujniki parkowania - tył ze wspomaganie wizualnym	40	System stabilizacji toru jazdy DSC
4	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	41	System Start/Stop
5	Hamulec postojowy automatyczny EPB	42	System sygnalizacji hamowania awaryjnego

6	Immobilizer	43	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
7	Kamera cofania	44	System Terrain Response 2
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System Torque Vectoring
9	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	46	System ułatwiający zjazd z dużych pochyłości HDC
10	Koło zapasowe dojazdowe	47	System wspomagania nagłego hamowania
11	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	48	System wstępnego generowania ciśnienia w układzie hamowania(pre-fill)
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black	49	System zapobiegający przewracaniu się samochodu
13	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	50	System zapobiegający zarzucaniu tyłu pojazdu przy hamowaniuCBC
14	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	51	Szyba przednia ogrzewana
15	Lusterka zewnętrzne z pozycją parkingową	52	Szyba przednia z izolacją akustyczną
16	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Szyby drzwi przednich wzmocnione
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	54	Szyby laminowane
18	Nakładki metalowe na pedały	55	Szyby tylne wzmocnione
19	Nakładki ozdobne progów z aluminium Range Rover	56	Światła mijania włączane automatycznie
20	Ogranicznik prędkości aktywny ASL	57	Światła p/mgielne przednie
21	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	58	Światła tylne LED
22	Oświetlenie wnętrza LED	59	Tapicerka ze skóry Oxford perforowana
23	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	60	Tarcze kół aluminiowe 21" 5-ramienne (507)szlif diamentowy
24	Podsufitka Morzine w kolorze Cirrus lub Ivory	61	Tempomat
25	Poduszki powietrzne boczne przednie	62	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
26	Program Dynamic (dodatkowy program sys. Terrain Response)	63	Wycieraczki szyby przedniej podgrzewane
27	Rejestrator zdarzeń	64	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
28	Roleta do bagażnika	65	Wykończenie wnętrza Sport Textured Aluminium
29	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	66	Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
30	Siedzenia tylne regulowane	67	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
31	Skrzynia rozdzielcza z reduktorem	68	Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym lakierowane
32	System Bluetooth	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	System Dynamic Response	70	Zawieszenie aktywne
34	System Groundig Response	71	Zawieszenie pneumatyczne automatycznie regulowane FCAS
35	System kontroli prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia GRC	72	Zegary analogowe z wyświetlaczem TFT 5"
36	System kontroli stabilności holowanej przyczepy	73	Złącze "AUX"
37	System kontroli staczania ze wzniesienia GAC	74	Złącze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio System Range Rover
Głośniki 8 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Audio System Range Rover
Wzmacniacz audio 250W
- 3 Fotele przednie sterowane 16/16
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy
Fotel pasażera regulowany w 16 kierunkach (2 manualnie, 14 elektrycznie)
Fotel kierowcy regulowany w 16 kierunkach (2 manualnie, 14 elektrycznie)
- 4 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą

- 5
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- 7
- Reflektory bi-ksenonowe, spryskiwacze, światła pozycyjne LED
- Spryskiwacze reflektorów
- Reflektory bi-ksenonowe
- Światła pozycyjne LED
- 8
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p.
- Nazwa elementu wyposażenia
- 1
- Audio System Meridian Surround (dopłata)
- Radioodtwarzacz CD + MP3
- Wzmacniacz audio 825W
- Głośniki 19 szt.
- 2
- Dach panoramiczny regulowany elektrycznie z roletą przeciwsłoneczną
- Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
- Roleta dachowa sterowana elektrycznie
- 3
- +Hak holowniczy
- 4
- Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa (dopłata)
- 5
- Lakier metalizowany
- 6
- Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 275/45 R21 110V WINTRAC PRO	6,0
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 275/45 R21 110V WINTRAC PRO	6,0
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 275/45 R21 110V WINTRAC PRO	6,0
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 275/45 R21 110V WINTRAC PRO	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Ważność badania technicznego: 05.07.2024	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony Continental SportContact 6 275/45 R21

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Jacek Malara
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		200	
2	Dach		70	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Próg	L	50	
5	Drzwi przednie	L	130	
6	Drzwi tylne	L	80	
7	Błotnik tylny	L	150	
8	Błotnik przedni	P	270	

9	Próg	P	50	
10	Drzwi przednie	P	370	
11	Drzwi tylne	P	80	
12	Błotnik tylny	P	210	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcie materiału		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające

z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu