

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Zen Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 263SW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1RFB00268113622

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nr INFO-EKSPERT                                     | 031-09828                      |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/12/22                     |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/12/11                     |
| Wskazanie drogomierza                               | 151787km                       |
| Okres eksploatacji pojazdu (21/12/22-25/08/19)      | 44 mies.                       |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | szary                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1944 kg                        |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym         |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1461 ccm / 85kW (116KM)        |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 8                |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
|------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Czujniki parkowania - tył                                 | 19   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                                 |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego            | 20   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                      | 21   | System kontroli ciśnienia w oponach                                    |
| 4    | Immobilizer                                               | 22   | System stabilizacji toru jazdy ESC                                     |
| 5    | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                      | 23   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA                         |
| 6    | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                      | 24   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                                 |
| 7    | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości     | 25   | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                    |
| 8    | Komputer pokładowy                                        | 26   | Światła do jazdy dziennej LED                                          |
| 9    | Kurtyny powietrzne boczne                                 | 27   | Światła hamowania awaryjnego                                           |
| 10   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie              | 28   | Światła tylne LED 3D                                                   |
| 11   | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie               | 29   | Tapicerka materiałowa                                                  |
| 12   | Lusterko wewnętrzne dwupozyycyjne                         | 30   | Tarcze kół stalowe 16"                                                 |
| 13   | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 31   | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne                   |
| 14   | Ogranicznik prędkości                                     | 32   | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                       |
| 15   | Poduszka powietrzna kierowcy                              | 33   | Wyświetlacz wskaźników kierowcy 7"                                     |
| 16   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia     | 34   | Zamek centralny                                                        |
| 17   | Poduszki powietrzne boczne                                | 35   | Zestaw naprawczy opon                                                  |
| 18   | Reflektory Full LED "Pure Vision"                         |      |                                                                        |

## L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- ABS + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania
- Konsola Centralna z podłokietnikiem  
Podłokietnik centralny przedni  
Konsola centralna

- 3 System multimedialny EASY-LINK 7"
  - System multimedialny
  - Tuner radiowy cyfrowy DAB
  - Wyświetlacz 7"
  - System bluetooth oraz interfejsy audio USB
  - System Apple Carplay/Android Auto
- 4 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
  - Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
  - Zagłówki foteli przednich

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet BEZPIECZEŃSTWO
  - System kontroli bezpiecznej odległości
  - Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
- 4 Pakiet BEZPIECZEŃSTWO 2
  - System sygnalizacji zmęczenia kierowcy
  - System automatycznej zmiany świateł z drogowych na mijania AHL
  - System ostrzegania o nadmiernej prędkości OSP
  - Asystent utrzymania pasa ruchu LKA
  - System powiadamiania ratunkowego (eCall)
- 5 Pakiet EASY
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - System doświetlania zakrętów
  - Karta Renault Hands Free
  - Światła p/mgielne przednie LED
- 6 Pakiet EASY GO (dopłata)
  - System nawigacji satelitarnej
  - Kamera cofania
  - System multimedialny
  - Tuner radiowy cyfrowy DAB
  - Wyświetlacz 7"
  - System bluetooth oraz interfejsy audio USB
  - System Apple Carplay/Android Auto
  - System parkowania Easy Park Assist
- 7 Pakiet Look 16
  - Tarcze kół aluminiowe 16"
  - Szyby tylne przyciemniane
- 8 Pakiet Zimowy
  - Kierownica podgrzewana
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Kierownica pokryta skórą
  - Fotel pasażera podgrzewany

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                     | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | FIRESTONE 205/55 R16 91H FIREHAWK TZ 200 FS TL | 5,0          | 52          |
| Przednie prawe: | FIRESTONE 205/55 R16 91H FIREHAWK TZ 200 FS TL | 5,0          | 52          |
| Tylne lewe:     | FIRESTONE 205/55 R16 91H FIREHAWK TZ 200 FS TL | 3,0          | 80          |
| Tylne prawe:    | FIRESTONE 205/55 R16 91H FIREHAWK TZ 200 FS TL | 3,0          | 80          |

## STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie oględzin stwierdzono:

### Nadwozie:

- błotnik tylny lewy zarysowania z prawej strony oraz przetarcie z lewej strony,
- drzwi tylne lewe zarysowania z prawej i lewej strony,
- drzwi przednie lewe obtarcia w okolicach klamki oraz zarysowania z prawej strony,
- błotnik przedni lewy zarysowanie z lewej strony,
- zderzak przedni zarysowania z lewej strony,

- pokrywa silnika zarysowania oraz punktowe wgniecenie w przedniej części,
- błotnik przedni prawy miejscowy nalot z asfaltu,
- drzwi przednie prawe zarysowanie i nalot z asfaltu w środkowej części,
- drzwi tylne prawe obtarcia w okolicach klamki oraz nalot z asfaltu w środkowej części,
- błotnik tylny prawy nalot z asfaltu w środkowej części,
- pokrywa tylna zarysowanie z lewej strony oraz odprysk lakieru z prawej strony.
- zderzak tylny obtarcia z lewej i prawej strony oraz widoczne uszkodzenia powłoki lakierniczej z prawej strony.

**Wyposażenie:**

- fotel kierowcy i pasażera - zagniecenia poszycia tapicerki materiałowej.
- wnętrze wymagające czyszczenia i konserwacji,
- wykończenie boczne ściany bagażnika porysowane z lewej strony,
- słaby nadmuch z klimatyzacji.

**Silnik z osprzętem:**

- silnik sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu, przeprowadzono próbę rozruchową i jezdnię z wynikiem pozytywnym.

**Układ napędowy:**

- układ sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu.

**Zawieszenie przednie i tylne:**

- alufelga przednia prawa porysowana.

|                  |
|------------------|
| <b>KOMENTARZ</b> |
|------------------|

Przy przebiegu 151 800 km wymieniono silnik krokowy klimatyzacji.

Przy przebiegu 127 658 km wykonano przegląd z wymianą oleju, filtra, filtra kabiny, wymieniono płyn hamulcowy, wymieniono czujnik ABS.

Przy przebiegu 102 455 km wykonano przegląd z wymianą oleju, filtra, filtra paliwa, filtra powietrza oraz wymieniono klocki hamulcowe przód i klocki tył.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**  
**do wyceny nr: L/1621/605/25 - WW 263SW**

z dnia: 2025/08/19

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] VIII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Megane IV Grandtour dCi MR'20 E6d

Wersja: Zen Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 263SW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20250819\_131730



20250819\_131734



20250819\_131742




20250819\_131749



20250819\_131752



20250819\_131756



20250819\_131803



20250819\_131809



20250819\_131818



20250819\_131822



20250819\_131823



20250819\_131826



20250819\_131830



20250819\_131832



20250819\_131836



20250819\_131838



20250819\_131842




20250819\_131845



20250819\_131907



20250819\_131911



20250819\_131914



20250819\_131915



20250819\_131917



20250819\_131922



20250819\_131924



20250819\_131926



20250819\_131929



20250819\_131932



20250819\_131954



20250819\_131957



20250819\_132007



20250819\_132011



20250819\_132038



20250819\_132045



20250819\_132050



20250819\_132121



20250819\_132125



20250819\_132127



20250819\_132130



20250819\_132132



20250819\_132140



20250819\_132145



20250819\_132155



20250819\_132157



20250819\_132201



20250819\_132203




20250819\_132206




20250819\_132210



20250819\_132218



20250819\_132227



20250819\_132241



20250819\_132245



20250819\_132248



20250819\_132253



20250819\_132306



20250819\_132325



20250819\_132330



20250819\_132341



20250819\_132350



20250819\_132422



20250819\_132426



20250819\_132431



20250819\_132445




20250819\_132458




20250819\_132500



20250819\_132506



20250819\_132508



20250819\_132510



20250819\_132512



20250819\_132515



20250819\_132527



20250819\_132530



20250819\_132532



20250819\_132535



20250819\_132552



20250819\_132557



20250819\_132559



20250819\_132605



20250819\_132607



20250819\_132610




20250819\_132617



20250819\_132659



20250819\_132704



20250819\_132707



20250819\_132708



20250819\_132710



20250819\_132712



20250819\_132716



20250819\_132721



20250819\_132746



20250819\_132751



20250819\_132804



20250819\_132806



20250819\_132815



20250819\_132821

# ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: L/1621/605/25 - WW 263SW

z dnia: 2025/08/19

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021


Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Zen Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 263SW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



## INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie informacji uzyskanych od zleceniodawcy pojazd posiadał naprawiany tył nadwozia w 2023r.