

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2020

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Intens Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 975SC

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1RFB00165127819

Nr INFO-EKSPERT	031-09354
Data pierwszej rejestracji	2020/06/17
Data ważności badania technicznego	2026/06/03
Wskazanie drogomierza	146620km
Okres eksploatacji pojazdu (20/06/17-25/08/19)	62 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny
Dop. masa całkow.	2000 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył	21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	22	Poduszki powietrzne boczne
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Relingi dachowe
4	Funkcja Easy Break	24	Renault Multi-Sense
5	Immobilizer	25	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
6	Karta Renault Hands Free	26	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
7	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	28	System stabilizacji toru jazdy ESC
9	Kolumna kierownicy pokryta skórą	29	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
10	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Komputer pokładowy	31	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Kurtyny powietrzne boczne	32	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Światła hamowania awaryjnego
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Światła p/mgielne przednie
15	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	35	Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał
16	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	36	Tarcze kół aluminiowe 16"
17	Mapa Europy rozszerzona	37	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	38	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
19	Nakładki na progi drzwi przednich	39	Zamek centralny
20	Poduszka powietrzna Kierowcy	40	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- | | |
|---|---|
| 1 | ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania |
|---|---|

- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- 3 Radioodtwarzacz z Bluetooth, wyświetlacz kolorowy 7"
Radioodtwarzacz CD + MP3
System Bluetooth
Wyświetlacz multimedialny 7"
- 4 System multimedialny R-Link 2 7"
System nawigacji satelitarnej
System multimedialny
Wyświetlacz 7"
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 6 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Hamulec postojowy automatyczny
- 3 Koło zapasowe dojazdowe
- 4 Lakier metalizowany
- 5 Pakiet Bezpieczeństwa Premium (dopłata)
Tempomat aktywny ACC
System kontroli bezpiecznej odległości
System wspomagania nagłego hamowania aktywny AEBS
- 6 Pakiet Easy Parking
System kontroli martwego pola BSW
System parkowania Easy Park Assist
- 7 Pakiet Multimedia R-Link 8,7 (dopłata)
System nawigacji satelitarnej
System multimedialny
Wyświetlacz 8,7" dotykowy
- 8 Pakiet Techno Premium
Wyświetlacz Head-Up
System kontroli pasa ruchu LDW
Reflektory Full LED "Pure Vision"
System rozpoznawania znaków drogowych TSR
System automatycznej zmiany świateł z drogowych na mijania AHL
System ostrzegania o nadmiernej prędkości OSP

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 205/55 R16 91H N'BLUE HD H TL	4,0	66
Przednie prawe:	NEXEN 205/55 R16 91H N'BLUE HD H TL	4,0	66
Tylne lewe:	NEXEN 205/55 R16 91H N'BLUE HD H TL	5,0	52
Tylne prawe:	NEXEN 205/55 R16 91H N'BLUE HD H TL	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie oględzin stwierdzono:

Nadwozie:

- błotnik tylny lewy zarysowania z lewej i prawej strony,
- drzwi tylne lewe zarysowania z prawej i lewej strony oraz obtarcia w okolicach klamki,
- próg lewa strona zarysowania z prawej strony,

- drzwi przednie lewe obtarcia w okolicach klamki,
- słupek przedni lewy zarysowanie w dolnej części,
- błotnik przedni lewy zarysowania w środkowej części,
- zderzak przedni obtarcie z prawej strony i odpryski z lewej strony,
- pokrywa silnika odpryski od kamieni w przedniej części,
- drzwi przednie prawe obtarcia w okolicach klamki oraz zarysowanie z lewej strony,
- drzwi tylne prawe obtarcia w okolicach klamki oraz punktowe wgniecenie z lewej strony,
- błotnik tylny prawy zarysowania w środkowej części,
- pokrywa tylna zarysowanie z prawej i lewej strony,
- zderzak tylny zarysowania w środkowej części,

Wyposażenie:

- fotel kierowcy - zagniecenia poszycia tapicerki materiałowej.
- kanapa tylna poplamiona,
- podsufitka poplamiona w tylnej i przedniej części,
- uchwyt drzwi kierowcy wyrwany,
- kierownica przetarta,
- wykończenie boczne bagażnika zarysowania i zabrudzenia,
- wnętrze wymagające czyszczenia i konserwacji,
- gałka zmiany biegów z widocznym zużyciem,

Silnik z osprzętem:

- silnik sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu, przeprowadzono próbę rozruchową i jezdą z wynikiem pozytywnym.

Układ napędowy:

- układ sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu.

Zawieszenie przednie i tylne:

- brak powietrza w kole przednim prawym,
- do wymiany klocki i tarcze tył,
- do wymiany wahacze przód lewy i prawy,
- do wymiany łączniki stabilizatorów przód
- do wymiany drążek stabilizatora

KOMENTARZ

Przy przebiegu 125 006 km wymieniono klocki i tarcze hamulcowe przód.

Przy przebiegu 116 406 km wykonano przegląd z wymianą oleju, filtra, filtra powietrza, filtra paliwa, wymieniono płyn hamulcowy.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: L/1621/607/25 - WW 975SC

z dnia: 2025/08/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2020

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Intens Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 975SC

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20250819_144414



20250819_144418



20250819_144424



20250819_144431



20250819_144434



20250819_144437



20250819_144444



20250819_144449



20250819_144501



20250819_144618



20250819_144621



20250819_144622



20250819_144623



20250819_144632



20250819_144636



20250819_144638



20250819_144642



20250819_144645



20250819_144646



20250819_144648



20250819_144650



20250819_144700



20250819_144704



20250819_144707



20250819_144712



20250819_144718



20250819_144721



20250819_144722



20250819_144724



20250819_144726



20250819_144728



20250819_144733



20250819_144735



20250819_144737



20250819_144738



20250819_144741



20250819_144748



20250819_144818



20250819_144828



20250819_144831



20250819_144834



20250819_144839



20250819_144841



20250819_144845



20250819_144855




20250819_144857



20250819_144858



20250819_144900



20250819_144904



20250819_144928



20250819_144934



20250819_144938



20250819_144942



20250819_144948



20250819_144952



20250819_145003



20250819_145013



20250819_145015



20250819_145018



20250819_145022



20250819_145024



20250819_145027



20250819_145028



20250819_145029




20250819_145030



20250819_145034



20250819_145037



20250819_145040



20250819_145047



20250819_145049



20250819_145054



20250819_145057



20250819_145058



20250819_145059



20250819_145102



20250819_145109



20250819_145111



20250819_145114



20250819_145117



20250819_145121



20250819_145123



20250819_145125



20250819_145128



20250819_145202




20250819_145206



20250819_145207



20250819_145209



20250819_145213



20250819_145229



20250819_145241



20250819_145245



20250819_145252



20250819_145254



20250819_145258



20250819_145301



20250819_145743

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: L/1621/607/25 - WW 975SC

z dnia: 2025/08/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2020


Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Intens Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 975SC

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie informacji uzyskanych od zleceniodawcy pojazd posiadał naprawę po gradobiciu w 2021r.