

Nr zlecenia: 21/03/11/2025/Santander Remarketing NAJEM

z dnia: 2025/11/03

Zleceniodawca:

Santander Remarketing
Komorniki
55-300 ul. Lipowa 2

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WBAYH110405Y04169
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	WZ788GV
Model pojazdu:	X2 1.5 MR`18 E6d F39	Nr Info-Ekspert:	003-05952
Wersja:	sDrive18i M Sport DKG	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	26666 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/10/24		
Data ważności badania technicznego	2026/10/24		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całk.	2005 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 100kW (136KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Oświetlenie wewnętrzne
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia	44	Oznaczenie modelu
3	Czujnik deszczu	45	Pedały "M"
4	Czujnik kolizji	46	Podłokietnik centralny przedni
5	Czujnik obciążenia foteli, sygnalizacja niezapiętych pasów	47	Podnóżek kierowcy "M" o wyglądzie stali nierdzewnej
6	Czujniki parkowania - tył	48	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym

7	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	49	Poduszka powietrzna kierowcy
8	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	50	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
9	Dywaniki podłogowe w kolorze antracytowym, z obramowaniem wkontrastowym kolorze	51	Poduszki powietrzne boczne przednie
10	Dywaniki welurowe	52	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
11	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	53	Przełącznik wartości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
12	Emblematy BMW M 50 Years	54	Przycisk Start/Stop
13	Filtr cząsteczek stałych	55	Serwis usług zdalnych Remote Services
14	Filtr p/pyłkowy	56	Spryskiwacze reflektorów
15	Fotel pasażera z regulacją wysokości	57	System Auto Start/Stop
16	Fotele przednie sportowe	58	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
17	Funkcja Follow-Me-Home	59	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
18	Gniazdo 12V	60	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
19	Hamulec postojowy elektryczny	61	System Performance Control
20	Immobilizer	62	System zabezpieczeń bocznych SIP
21	Kierownica wielofunkcyjna	63	Szyby atermiczne
22	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	64	Światła do jazdy dziennej
23	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	65	Światła stop dynamiczne
24	Klosze kierunkowskazów białe transparentne	66	Tapicerka tekstylno-skórzana Micro Hexagon/Sensatec
25	Kluczyk z wkładką w kolorze czarnym (wysoki połysk) i napisem "M"	67	Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 715 M"
26	Kolumna kierownicy regulowana	68	Tempomat z funkcją hamowania
27	Komputer pokładowy	69	Trójkąt ostrzegawczy
28	Końcówka układu wydechowego podwójna chromowana	70	Uchwyt na napoje
29	Krata wlotu powietrza czarna	71	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
30	Kurtyny powietrzne boczne	72	Układ kierowniczy sportowy M
31	Lakier niemetalizowany "Alpine White"	73	Usługi Connected Drive Services
32	Listwy okienne czarne	74	Usługi TeleServices
33	Listwy ozdobne aluminium Hexagon, z listwą akcentową w kolorze niebieskim matowym	75	Ustawienia Personal Profile
34	Listwy progowe z napisem "M"	76	Wskaźnik zmiany biegu
35	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	77	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
36	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	78	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
37	Napis "M" na bokach	79	Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
38	Oświetlenie do czytania (przód)	80	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
39	Oświetlenie do czytania (tył)	81	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
40	Oświetlenie LED, światłowod w tapicerce drzwi	82	Zamek centralny
41	Oświetlenie powitalne	83	Zawieszenie sportowe M
42	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	84	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System Hi-Fi
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz kolorowy 6,5"
 - Zintegrowana instrukcja obsługi
 - Radio AM/FM
 - Wzmacniacz audio 100W
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- 3 Pakiet aerodynamiczny "M"
 - Nakładki nadkoli w kolorze nadwozia
 - Zderzaki przeprojektowane ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
 - Oslony drzwi w kolorze nadwozia
 - Nakładki na progi w kolorze nadwozia z wstawkami w kolorze Dark Shadow
- 4 Pakiet oświetlenia dodatkowego LED
 - Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
 - Oświetlenie do czytania LED (przód)

- Oświetlenie wnętrza nastrojowe LED
- Oświetlenie powitalne LED
- Oświetlenie przestrzeni na nogi LED z przodu
- Oświetlenie schowka LED
- Oświetlenie do czytania LED (tył)
- Oświetlenie przestrzeni na nogi LED z tyłu
- Oświetlenie drzwi LED
- Oświetlenie podsufitki LED
- Lusterko zewnętrzne kierowcy z projekcją logo X2
- 5 Pakiet schowków
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - Złącze USB 2 szt.
 - Schówek w konsoli centralnej
 - Siatka zabezpieczająca bagaż
 - Schówek w bagażniku (boczny)
 - Podłokietnik tylny z schowkiem i 2 miejscami na kubek
- 6 Reflektory LED o rozszerzonym zakresie
 - Reflektory przednie LED
 - Światła tylne LED
- 7 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
 - System hamowania awaryjnego w razie kolizji
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym
 - Asystent uwagi
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Kamera cofania
- 4 Lakier metalizowany "Black Sapphire" (dopłata)
- 5 System Dostęp komfortowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/45 R19 96W XL PILOT SPORT 4 TL	6,0
Przednie prawe:	MICHELIN 225/45 R19 96W XL PILOT SPORT 4 TL	5,5
Tylne lewe:	MICHELIN 225/45 R19 96W XL PILOT SPORT 4 TL	6,0
Tylne prawe:	MICHELIN 225/45 R19 96W XL PILOT SPORT 4 TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia


naależy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.
Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	140-170	
4	Próg	L	110	
5	Drzwi przednie	L	160	
6	Drzwi tylne	L	120	
7	Błotnik tylny	L	120	
8	Błotnik przedni	P	100	
9	Próg	P	90	
10	Drzwi przednie	P	130-180	
11	Drzwi tylne	P	150-180	

12	Błotnik tylny	P	120	
----	---------------	---	-----	--

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 6 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31





Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



3.242 11013 Hubert Izdebski System INFO-EKSPERT / SRTSiRD Strona 25