

Nr zlecenia: 97/04/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/04

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [T] XI-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy*                         | VIN:              | WBA41EG0X05W58734 |
| Marka:                                              | BMW                                       | Nr rejestracyjny: | PZ3T022           |
| Model pojazdu:                                      | X1 2.0 Diesel MR`23 E6d U11               | Nr Info-Ekspert:  | 003-06284         |
| Wersja:                                             | xDrive20d xLine Step                      | Rok produkcji:    | 2023              |
| Wskazanie drogomierza                               | 54336 km                                  |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/04/24                                |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/04/24                                |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe  |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2260 kg                                   |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 110kW (150KM)                  |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | AWD (4x4)                                 |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym  |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |  |      |                                                  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|--|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                |  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                       |  |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół |  | 38   | Poduszki powietrzne boczne przednie              |  |
| 2                       | Audio System                              |  | 39   | Połączenie alarmowe Emergency call               |  |
| 3                       | Czujnik deszczu                           |  | 40   | Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline" |  |

|    |                                                                                                                   |    |                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 4  | Czujnik poziomu i klasy oleju                                                                                     | 41 | Skrzynia biegów automatyczna Steptronic dwusprzęgłowa               |
| 5  | Czujnik zderzenia                                                                                                 | 42 | Specjalny dodatkowy zakres X                                        |
| 6  | Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie | 43 | Sygnał dźwiękowy dwutonowy                                          |
| 7  | Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie                                                              | 44 | System Active Guard                                                 |
| 8  | Dysze spryskiwaczy podgrzewane                                                                                    | 45 | System Auto Start/Stop                                              |
| 9  | Dywaniki welurowe                                                                                                 | 46 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                             |
| 10 | Funkcja Follow-Me-Home                                                                                            | 47 | System hamowania awaryjnego                                         |
| 11 | Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu                                                                | 48 | System informowania o ograniczeniach prędkości                      |
| 12 | Głośniki 6 szt.                                                                                                   | 49 | System kontroli uwagi kierowcy                                      |
| 13 | Gniazdo 12V w bagażniku                                                                                           | 50 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach                  |
| 14 | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                                                  | 51 | System Performance Control                                          |
| 15 | Hamulec postojowy elektromechaniczny                                                                              | 52 | System stabilizacji przyczepy                                       |
| 16 | Immobilizer                                                                                                       | 53 | System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC                       |
| 17 | Klamki wewnętrzne charakterystyczne w perłowym chromie                                                            | 54 | Szyby elektrycznie regulowane                                       |
| 18 | Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchnią drzwi                                                                  | 55 | Światła stop dynamiczne                                             |
| 19 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                                                              | 56 | Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana                |
| 20 | Kolumna kierownicy regulowana                                                                                     | 57 | Tarcze kół aluminiowe 18" "aerodynamic 866", dwubarwne              |
| 21 | Komputer pokładowy                                                                                                | 58 | Tempomat z funkcją hamowania                                        |
| 22 | Krata wlotu powietrza z poprzeczkami w kolorze czarnym błyszczącym                                                | 59 | Trójkąt ostrzegawczy                                                |
| 23 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                         | 60 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                           |
| 24 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia                                                                                 | 61 | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                        |
| 25 | Listwy progowe przednie ze wstawkami aluminiowymi z napisem BMW                                                   | 62 | Usługi Connected Drive Services                                     |
| 26 | Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych                             | 63 | Usługi TeleServices                                                 |
| 27 | Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu                                                | 64 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic     |
| 28 | Obramowania szyb satynowe aluminium                                                                               | 65 | Wstawki w zderzakach i nakładkach progów w perłowym chromie         |
| 29 | Obramowanie kraty wlotu powietrza w perłowym chromie                                                              | 66 | Wybór trybów jazdy                                                  |
| 30 | Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia                                                                    | 67 | Wykończenie wewnętrzne listwami w kolorze czarnym o wysokim połysku |
| 31 | Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane                                                             | 68 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                  |
| 32 | Oslony lusterek w kontrastowym kolorze Satin Chrome                                                               | 69 | Zamek centralny                                                     |
| 33 | Oświetlenie Ambiente                                                                                              | 70 | Zestaw naprawczy opon                                               |
| 34 | Oświetlenie powitalne                                                                                             | 71 | Zintegrowana instrukcja obsługi                                     |
| 35 | Oznaczenie modelu                                                                                                 | 72 | Złącze USB-C, 2 szt. z przodu                                       |
| 36 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                    | 73 | Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu                                         |
| 37 | Poduszka powietrzna centralna przednia                                                                            |    |                                                                     |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
  - Kamera cofania
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - System automatycznego parkowania samochodu
  - Asystent parkowania równoległego
  - Asystent parkowania prostopadłego
  - Asystent cofania
- 2 BMW Live Cockpit Plus

- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- System Bluetooth
- Sterowanie głosowe
- Łączność 4G LTE
- System operacyjny BMW 8.0
- Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - System Apple Carplay
  - Funkcja Android Auto
  - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
  - Poduszka powietrzna kierowcy
  - Poduszka powietrzna pasażera

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny
- 2 Lakier metalizowany "Black Sapphire"
- 3 Pakiet Premium
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
  - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
  - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
  - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
  - System Dostęp komfortowy
  - Asystent świateł drogowych
  - Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
  - Projektor logo marki w lusterkach bocznych
  - Reflektory LED adaptacyjne
  - Elementy obsługi podświetlane
  - Przygotowanie do montażu foteli przednich podgrzewanych
  - Przygotowanie do montażu kierownicy podgrzewanej
  - Przygotowanie do systemów asystujących kierowcy Plus
- 4 Rezygnacja z emblematu modelu
- 5 Tarcze kół aluminiowe 19" "V-spoke style 867" dwubarwne (dopłata)

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *CONTINENTAL 245/45 R19 102Y ECOCONTACT | 3,0          |
| Przednie prawe: | *CONTINENTAL 245/45 R19 102Y ECOCONTACT | 3,0          |
| Tylne lewe:     | *CONTINENTAL 245/45 R19 102Y ECOCONTACT | 4,0          |
| Tylne prawe:    | *CONTINENTAL 245/45 R19 102Y ECOCONTACT | 4,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa                              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag  
Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4 szt.)

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach oblawowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 70                   |      |
| 2    | Dach             |       | 90                   |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 90                   |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 90                   |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 80                   |      |

|    |                               |   |         |  |
|----|-------------------------------|---|---------|--|
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 110     |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 100     |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 180-300 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 280     |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 200     |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 1200    |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis          | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|---------------|---------|
| 1    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewnętrznej | Nieoryginalna |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Opona koła przedniego                    | P     | Przytarty bok opony         |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu           | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie ABS                    | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika     | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego

innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu