

Nr zlecenia: 80/03/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/03

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WP 1 Z Z Z 9 Y Z K D A 6 1 8 4 1
Marka:	PORSCHE	Nr rejestracyjny:	DW6A007
Model pojazdu:	Cayenne III MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	047-00371
Wersja:	S S&S Tiptronic S	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	105624 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/06/13		
Data ważności badania technicznego	2026/06/06		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2840 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	2894 ccm / 324kW (441KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	54	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent parkowania (przód i tył)	55	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Autoalarm z ultradźwiękowym układem ochrony wnętrza samochodu	56	Pokrywa komory silnikowej aluminiowa
4	Blokada mechanizmu różnicowego automatyczna - ABD	57	Porsche Communication Management PCM
5	Błotniki przednie wykonane z aluminium	58	Przetłoczenia na pokrywie komory silnika
6	Czujnik dachowania	59	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
7	Czujnik deszczu	60	Reflektory przednie LED
8	Czujnik jakości powietrza	61	Roleta bagażnika wyjmowana
9	Czujnik wilgoci powietrza	62	Schówek chłodzony
10	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa przednich foteli	63	Schówek w bagażniku (boczny)
11	Czujnik zapięcia pasów drugiego rzędu siedzeń	64	Schówek w konsoli środkowej
12	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	65	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
13	Drzwi wykonane z aluminium	66	Spoiler dachowy
14	Dyfuzor tylny w kolorze czarnym	67	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
15	Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym	68	System Auto Start/Stop
16	Fotele przednie częściowo wykończone skórą	69	System automatycznego hamowania po kolizji
17	Funkcja żeglowania	70	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
18	Głośniki 10 szt.	71	System kontroli podwozia zintegrowany Porsche 4D Chassis Control
19	Gniazda 12V -3 szt : pod podręcznym schowkiem, w konsoli środkowej, w bagażniku	72	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
20	Hamulec postojowy elektryczny	73	System p/poślizgowy MSR
21	Immobilizer	74	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
22	Kierunkowskazy przednie LED	75	System Porsche Traction Management PTM
23	Kieszenie w oparciach foteli przednich	76	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
24	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	77	System stabilizacji toru jazdy PSM
25	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa adaptacyjna z automatyczną recyrkulacją powietrza	78	System sygnalizacji hamowania awaryjnego
26	Końcówki układu wydechowego podwójne ze szczotkowanej stalinierdzewnej	79	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia Porsche Hill Control PHC
27	Kurtyny powietrzne boczne	80	System utrzymywania samochodu na pochyłości Auto Hold
28	Listwy boczne okien w kolorze srebrnym	81	System wspomagania nagłego hamowania
29	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	82	Światła do jazdy dziennej LED
30	Lusterka zewnętrzne składane za pomocą pilota	83	Światła pozycyjne przednie LED
31	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	84	Światła z funkcją Coming Home
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane ręcznie	85	Światło dodatkowe STOP LED
33	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	86	Tarcze kół aluminiowe 19" Cayenne S
34	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	87	Tryb selekcji indywidualnych ustawień sportowych
35	Nakładki na pedały ze stali szlachetnej	88	Tylne światła LED o trójwymiarowym designie ze zintegrowanymi czteropunktowymi światłami hamowania i pasem świetlnym
36	Nakładki na progi ze stali szlachetnej z oznaczeniem modeluz przodu (Cayenne S)	89	Wkłady wlotów powietrza w kolorze srebrnym
37	Nakładki na progi ze stali szlachetnej z oznaczeniem modeluz tyłu (Cayenne)	90	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
38	Obrotomierz analogowy z czarnym cyferblatem	91	Wspomaganie układu kierowniczego
39	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	92	Wycieraczka szyby tylnej
40	Ośłona podwozia aerodynamiczna	93	Zabezpieczenie Safe

41	Oslona przednia aktywna	94	Zaciski hamulcowe w kolorze Titan Grey
42	Oslony przeciwsloneczne podwojne	95	Zaglówki foteli przednich z 4-kierunkową regulacją położenia
43	Oslony przeciwsloneczne z podświetlanymi lusterkami	96	Zaglówki siedzeń tylnych z 2-kierunkową regulacją położenia
44	Oświetlenie wewnętrzne z funkcją opóźnionego wygaszania	97	Zamek centralny zdalnie sterowany
45	Pakiet dla niepalących	98	Zawieszenie aktywne Porsche PASM
46	Pakiet oświetlenia wnętrza	99	Zbiornik paliwa 75l
47	Pakiet wykończenia wnętrza w kolorze czarnym (wysoki połysk)	100	Zderzak tylny wykonany z aluminium
48	Panele drzwi z uchwytyami	101	Zestaw naprawczy opon z kompresorem
49	Personalizacja klimatyzacji, audio i komunikacji, systemów wspomagających i innych systemów samochodowych dla kierowcy	102	Zestaw wskaźników z 2 wyświetlaczami o dużej rozdzielczości
50	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	103	Złącza"USB" w konsoli środkowej z tyłu 2 szt.
51	Poduszka powietrzna kierowcy	104	Złącza"USB" w schowku konsoli centralnej 2 szt.
52	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	105	Żaluzje chłodnic aktywne
53	Poduszka powietrzna kolanowa pasażera		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotele przednie komfortowe
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Kierownica wielofunkcyjna sportowa
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica sportowa
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System Connect Plus
 - System Apple Carplay
 - Moduł komunikacyjny (LTE)
 - Porsche Car Connect
 - System nawigacji satelitarnej online
- Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji
 - Szyby przyciemniane
 - Szyby z funkcją termoizolacji
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Asystent parkowania przód/tył z kamerą cofania i Surround View (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Kamera Surround View
 - Asystent parkowania przód/tył
- Audio System Bose Surround Sound
- Fotele przednie i tylne podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z pamięcią (dopłata)
 - Fotele przednie komfortowe
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 14 kierunkach
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 14 kierunkach
- Hak holowniczy składany elektrycznie

- 6 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 7 Lakier metalizowany Jet Black
- 8 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 9 Pakiet pamięci ustawień
- 10 Pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów jazdy
- 11 Pakiet wykończenia nadwozia w kolorze czarnym (wysoki połysk)
- 12 Podsufitka z Alcantary
- 13 Relingi dachowe aluminiowe
- 14 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych regulowane elektrycznie
- 15 Szyby przyciemniane
- 16 Tarcze kół aluminiowe 21" RS Spyder z elementami poszerzającymi nadkola w kolorze nadwozia (dopłata)
- 17 Tempomat adaptacyjny (dopłata)
- 18 Wykończenie wnętrza skórą w kolorze Slate Grey (dopłata)
- 19 Zawieszenie pneumatyczne Porsche Active Suspension Management PASM
- 20 Zbiornik paliwa 90l (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 285/40 R21 109Y DUELER H/P	5,5
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 285/40 R21 109Y DUELER H/P	5,5
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 315/35 R21 111Y DUELER H/P	5,5
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 315/35 R21 111Y DUELER H/P	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L		Listwa zarysowana	
6	Błotnik tylny	P		Listwa zarysowana	
7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej	Klosz lampy tylnej nieuszczelny	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		252-266	
2	Dach		16-264	
3	Błotnik przedni	L	262-264	

4	Drzwi przednie	L	102-112	
5	Drzwi tylne	L	18-108	
6	Błotnik tylny	L	102-108	
7	Błotnik przedni	P	246-254	
8	Drzwi przednie	P	210-220	
9	Drzwi tylne	P	184-220	
10	Błotnik tylny	P	102-108	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		82-94	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

Przednia część pojazdu oklejona folią



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P		Klosz kierunkowskazu pęknięty	
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Lampa zespolona tylna	L	Klosz zarysowana		
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Odkształcone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		



UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Widoczne ślady zużycia		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Widoczne ślady zużycia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPIK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów
- ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157




Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu