

Nr zlecenia: 26/04/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF0WXXTACWFS76134
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WK46587
Model pojazdu:	Transit Courier 1.6 TDCi MR`14 E5 1.8t	Nr Info-Ekspert:	011-07998
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	230973 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/11/04		
Data ważności badania technicznego	2025/10/21		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1795 kg / 611 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2489 mm		
Oznaczenie silnika	1.6 Duratorq		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 70kW (95KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	11	System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
2	Immobilizer	12	System kontroli trakcji ESC
3	Klamki w kolorze nadwozia	13	System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW
4	Klimatyzacja	14	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
5	Kolumna kierownicy regulowana	15	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu

6	Koło zapasowe pełnowymiarowe	16	HSA System wspomagania nagłego hamowania EBA
7	Kołpaki kół	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Komputer pokładowy	18	Światła p/mgielne przednie
9	Poduszka powietrzna kierowcy	19	Wykładzina podłogowa winylowa
10	Półka pod sufitem	20	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Radioodtwarzacz MyConnection Sterowanie radiem w kierownicy Głośniki 2 szt. Złącze "USB" System Bluetooth Złącze "AUX" Radioodtwarzacz MP3

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Czujniki cofania
---	------------------

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VIKING 195/65 R15 91T WINTECH	6,5
Przednie prawe:	*VIKING 195/65 R15 91T WINTECH	5,4
Tylne lewe:	*MATADOR 195/65 R15 91T HECTORRA 3	6,7
Tylne prawe:	*MATADOR 195/65 R15 91T HECTORRA 3	6,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Polisa OC: brak informacji

Numer VIN pojazdu wyбитy na stałym elemencie pojazdu skorodowany.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Sebastian Staszak


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej	Wewnętrzny	
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia	
9	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
10	Ściana boczna nadwozia	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Zarysowania	
11	Drzwi tyłu nadwozia L		Odpryski powłoki lakierowej		
12	Wygluszenie pokrywy przedniej		Rozerwane		
13	Wygluszenie ściany grodziowej		Rozerwane		
14	Drzwi tyłu nadwozia P		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
 Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
 Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		139	
2	Dach		121	
3	Błotnik przedni	L	126	
4	Drzwi przednie	L	148	
5	Poszycie boku	L	128	
6	Błotnik tylny	L	131	
7	Błotnik przedni	P	126	
8	Drzwi przednie	P	128	
9	Drzwi tylne	P	128	
10	Błotnik tylny	P	148	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		107	
12	Drzwi tyłu nadwozia		1004	
13	Drzwi tyłu nadwozia		107	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, niedopasowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Zestaw wskaźników		Aktywny komunikator	Do weryfikacji	
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Poplamione		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Poplamione		
7	Podłokietnik kierowcy		Rozerwany		
8	Przestrzeń ładunkowa bagażnika		Zarysowana, zabrudzona, wgniecenia		
9	Wykładzina podłogi przestrzeni bagażowej		Rozerwana		
10	Poszycie tapicerskie ściany	L	Rozerwane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem

rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148




Fot. nr 149




Fot. nr 150




Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: FORD COURIER VAN	Numer rejestracyjny: NK 46587
Numer identyfikacyjny pojazdu: WFOUXXTACNFS76134	Data pierwszej rejestracji: 6.11.2015
Typ silnika: 1.6TDCi/95KM	Skrzynia biegów: 5-BIEGOWA
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego: 10.11.2016	Maksymalny przebieg między przeglądami: 30000km / 12 MIEŚ
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

Indeks

C

Całodobowa pomoc drogowa.....12 Informa
Co robić, gdy potrzebna jest pomoc.....12 K
Certyfikat gwarancyjny.....21
Czego nie obejmują gwarancje.....10
Inne wyłączenia.....10

D

Definicje i wyłączenia.....15
Definicje.....15
Wyłączenia.....15

E

Elektroniczny Rejestr Przeglądów
Okresowych.....22
Elementy eksploatacyjne.....8
Płyn eksploatacyjny.....8
Ewidencja planowych czynności
obsługowych.....31

F

Ford Assistance.....12
Ford Assistance w kraju.....13
Kontynuacja podróży.....13
Odbiór pojazdu.....13
Pojazd zastępczy.....13
Zakwaterowanie w hotelu.....13
Ford Assistance za granicą.....13
Ograniczenia na autostradach w
Europie.....13
Pomoc drogowa i holowanie.....13
Ford Protect.....13

Fot. nr 155

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

☐ Data: **10.11.2015**

☐ Przebieg: **100km**

☐ Aktualne Akcje Serwisowe Sprawdzone: ☒

☐ Otwarte Akcje Serwisowe Wykonane: ☒

☐ Podpis: **M. Kow**

GRUPA PGD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
ul. J. Piłsudskiego 26
60-403 Poznań, ul. Piłsudskiego 26
Centrum Motoryczne Toruńska
OPEC Motors
03-214 Warszawa, ul. Kwiatkowska 5
tel. 22 510 26 15

Przegląd przedprzedażny

☐ Data: **29.06.2016**

☐ Przebieg: **23 112**

☐ Numer faktury: **3349/5/2016**

☐ Podpis: **J. Kłodnicki**

☐ Termin następnego przeglądu: **53100 lub 29.06.2017**

Pieczęć Dealera
„Auto Watin” s.j.
AUTORYZOWANY SERWIS
Jelonek k/Poznań, 62-002 Suchy Las
ul. Obornicka 4, tel. (61) 8117-312/313/333
NIP 778-00-21-635

Przegląd przedprzedażny

☐ Data: **25.07.2017**

☐ Przebieg: **52000**

☐ Numer faktury: **918/5/2017**

☐ Podpis: **[Podpis]**

☐ Termin następnego przeglądu: **20 70000 km / lub 04**

Pieczęć Dealera
„Auto Watin” s.j.
AUTORYZOWANY SERWIS
Jelonek k/Poznań, 62-002 Suchy Las
ul. Obornicka 4, tel. (61) 8117-312/313/333
NIP 778-00-21-635

Fot. nr 156

Fot. nr 157Fot. nr 158

nowych czynności obsługowych

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data: 25.07.2017
Przebieg: 62 200
Numer faktury: 613/5/2017
Podpis: [Signature]
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 25.07.2018

Data: 17.10.2017
Przebieg: 82 686
Numer faktury: [Signature]
Podpis: [Signature]
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 10.2018

Data: 20.08.2018
Przebieg: 113 686
Numer faktury: [Signature]
Podpis: [Signature]
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 08/2019

Auto Watin s.j.
AUTORYZOWANY SERWIS
Jelonek/Poznań, 62-002 Suchy Las
Obornicka 4, tel. (61) 8117-312/313/333
NIP 778-00-21-635

Fot. nr 159

ROZDZIAŁ I
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

WZDZIAŁCZENIE

ROK PRODUKCJI: 2015
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ: 611 kg
NAJWIEKSZY DOP. NACISK OSI: 9,56 kN
NR KARTY PORZĄDKU: AAC9037613

SERIA DR/BAQ 4230434

C.1. [Redacted]
C.1. [Redacted]
C.2. [Redacted]
C.2. [Redacted]
C.2. [Redacted]
F.1 1795 kg | F.2 1795 kg | F.3 ---
G 1184 kg | J ---
K ---
L 2 | O.1 500 kg | O.2 500 kg
P.1 1560,00 cm³ | P.2 70,00 kW
P.3 D | Q ---
S.1 2 | S.2 ---

SERIA DR/BAQ 4230434

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY
DZIELNICA URSUS
PLAC CZERWCA 1976r 1
02-495 WARSZAWA
ORGAN WYDAJĄCY

A WK 46587

0.1 FORD
0.2 ---
0.3 TRANSIT

D 587

E WF0WXTACWFS76134

B 04.11.2015 | 28.10.2020 | H ---

SERIA DR/BAQ 4230434

Fot. nr 160



Fot. nr 161

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu