



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002107369
Besichtigt am: 26.09.2025 11:03
Berichts-Nr: 9122376
FIN: VSSZZZ7NZNV500351

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9122376
 vom: 29.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Seat
Modell:	Alhambra
HSN / TSN:	7593 / AFG
Erstzulassungsdatum:	01.09.2021
Laufleistung:	105.060 km
Farbe:	"Deep" Schwarz Perleffekt
Farbe Dach:	"Deep" Schwarz Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.854 mm
Fahrzeughöhe:	1.720 mm
Fahrzeugbreite:	1.904 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.310 kg
Radstand:	2.920 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	TITANSCHWARZ-FLASHR
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	22.01.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	89.381 km



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"FR-Line"-Paket ohne Seitenaufkleber	Dekor-Einlagen
2 Leseleuchten vorn	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz ohne Taster für IRÜ
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Diebstahlwarnanlage
3 Einzelsitze (1.Sitzreihe)	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.A	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW TSI, TSI Grundmotor: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8, "TSI"	Drehstromgenerator 140 A
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 350" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten für Aktionsausführungen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrisch betätigte Schiebetür li. & replus Zuziehhilfe
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablageschale am Dachhimmel	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -710-
Akustik-Paket Standard	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung	Fernlichtassistent
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fernlichtregulierung Light Assist
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	FR-Line
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel links, asphärisch	Frontantrieb
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Frontscheibe, Dämmglas und Sichtfenster für Fahrgestellnummer
Außenspiegel rechts, konvex	FULL LINK
Automatische Distanzregelung	Gasentladungs-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
Automatische Distanzregelung (ACC) inkl. Notbremsassistent Front Assist	Gepäckraumabdeckung
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung, elektrisch betätigte Schiebetüren
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteile ohne besondere Oberfläche	Grossdach-System
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle
Becherhalter	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze Lehneneinstellung elektrisch für linken Vordersitz
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchte im Fußraum
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Cargo-Paket: Netztrennwand, Gepäckraummanagement-Paket, Gepäcknetz	Kältemittel R1234yf
Chrom-Paket (Ausführung 2)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei mit Fondraumbedienung	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Connectivity Box: Mobilfunksignal- Verstärkung durch Außenantenne	Kindersicherung, elektrisch betätigt
C-Schienen an Seitenwand	Klapptisch an Vordersitzlehnen
Dachreling, blank	Kofferraumnetz
Dämpfung hinten, Sportausführung	Komfortausstattung XCELLENCE ab KW 36/18 STYLE ADVANCE ab KW 35/18
Dämpfung vorn	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

Komforttelefonie	Ohne zusätzliche Bereifung
Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Kraftstoffsystem Otto-Turbo	Parklenkassistent
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Preisnachlass-Paket
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radio Navigationssystem
Ledermultifunktionslenkrad	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Raucherausführung, Ascher vorn und hinten
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Rechtsverkehr
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Reifen 225/45 R18 95W xl (Polymerbeschichtung) mit geändertem Profil
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Reifendruckkontrolle
Linkslenker	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Mirror Link	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Mit Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn
Mit Multifunktionskamera	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor
Mit Verkehrszeichenerkennung	Scheinwerferreinigungsanlage
Mittelarmlehne vorn	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
MPV	Schriftzugsatz in Grundausführung
Müdigkeitserkennung	Schubladen unter den Vordersitzen
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control	SD-Karte (Europa gesamt)
Navigationssystem MIB2 Standard PQ (EU/RdW)	-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Seitenairbags vorn und hinten, Kopfairbagsystem
Netztrennwand	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nicht Heissland	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne "drive select"	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Ohne Ablagenpaket/box	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Aufkleber und Embleme	Sitzbezüge für Aktionsausführungen
Ohne Differenzialsperre	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Feuerlöscher	Sonderpreis
Ohne Fußmatten	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne Haltegriff für Einstieg	Sonnenschutzrollo
Ohne Kennzeichenträger vorn	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kindersitz	Sport-Komfortsitz vorn links
Ohne Online Dienst	Sport-Komfortsitz vorn rechts
Ohne Reserverad	Sprachsteuerung
Ohne Sonder-Maßnahmen	Stabilisator hinten
Ohne Tilgergewicht Lenkrad	Stabilisator vorn
Ohne Überführungsausrüstung	Standard-Klimazonen
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck	Staufach
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Stoßfänger Standard
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

Technologie-Paket

Totwinkelassistent (BSD) plus Spurhalteassistent (Heading Control Assist)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten (optisches Parksysteem)

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket: Sitzheizung vorn, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, beheizbare Scheibenwaschdüsen

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zuheizer

Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.900,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.900,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ7NZNV500351

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9122376
vom: 29.09.2025




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio