

Nr zlecenia: 60/31/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 31.10.2025

#### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

#### Rzecznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



## Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] XI-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                        | VIN:              | WVGZZZ5NZJW356787 |
| Marka:                                              | VOLKSWAGEN                               | Nr rejestracyjny: | EL4J209           |
| Model pojazdu:                                      | Tiguan NF 2.0 Diesel MR`16 E6            | Nr Info-Ekspert:  | 040-08348         |
| Wersja:                                             | Highline SCR 4MOTION DSG                 | Rok produkcji:    | 2017              |
| Wskaźnik drogowości                                 | 76633 km                                 |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 06.08.2018                               |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 06.08.2026                               |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                   |                   |
| Dop. masa całkowita                                 | 2330 kg*                                 |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                   |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1968 ccm / 140kW (190KM)                 |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4x4                                      |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy typu uni              |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                            |      |                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
| 1                       | Asystent świateł drogowych Light Assist    | 35   | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 |
| 2                       | Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist | 36   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3                       | Czujnik deszczu                            | 37   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 4                       | Czujnik zmierzchu                          | 38   | Relingi dachowe w kolorze srebrnym                    |
| 5                       | Dywaniki tekstylne                         | 39   | Schówek chłodzony                                     |
| 6                       | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą       | 40   | Schówek w konsoli dachowej                            |

|    |                                                                        |    |                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 7  | Filtr antyalergiczny klimatyzacji                                      | 41 | Schówek w podłokietniku przednim                            |
| 8  | Fotele przednie Top-Komfort                                            | 42 | Siedzenia tylne dzielone 40/20/40                           |
| 9  | Gniazdo 12V w bagażniku                                                | 43 | Siedzenia tylne regulowane                                  |
| 10 | Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej                          | 44 | Siedzenia tylne składane                                    |
| 11 | Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold                      | 45 | Stoliki w oparciach foteli przednich składane               |
| 12 | Immobilizer                                                            | 46 | Sygnalizacja hamowania awaryjnego                           |
| 13 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                                 | 47 | System automatycznego hamowania po kolizji                  |
| 14 | Klamki wewnętrzne chromowane                                           | 48 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP               |
| 15 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                   | 49 | System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City     |
| 16 | Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3 strefowa              | 50 | System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika      |
| 17 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                        | 51 | System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania |
| 18 | Koło zapasowe dojazdowe 18"                                            | 52 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy                    |
| 19 | Krata wlotu powietrza z listwami chromowanymi                          | 53 | System Start/Stop                                           |
| 20 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 54 | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach              |
| 21 | Listwy ozdobne wokół szyb bocznych, chromowane                         | 55 | System sygnalizacji zmęczenia kierowcy                      |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                 | 56 | System wspomagania nagłego hamowania                        |
| 23 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                                 | 57 | System wyboru profilu jazdy                                 |
| 24 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                           | 58 | Szuflady pod przednimi fotelami                             |
| 25 | Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne                                | 59 | Szyby tylne przyciemniane                                   |
| 26 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 60 | Światła tylne LED przyciemnione                             |
| 27 | Nawiew powietrza na siedzenia tylne                                    | 61 | Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home                  |
| 28 | Oparcie fotela pasażera z przodu składane                              | 62 | Tapicerka z mikrofibry "Art Velours"                        |
| 29 | Oparcie siedzeń tylnych regulowane                                     | 63 | Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne        |
| 30 | Oświetlenie Ambiente                                                   | 64 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne Dark Grid                |
| 31 | Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu                               | 65 | Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach  |
| 32 | Podłokietnik centralny przedni regulowany                              | 66 | Zamek centralny zdalnie sterowany                           |
| 33 | Podłokietnik siedzeń tylnych                                           | 67 | Zderzaki ze wstawkami chromowanymi                          |
| 34 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           |    |                                                             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
  - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
  - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją Tiptronic
  - Kierownica wielofunkcyjna
  - Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
  - Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
  - Komputer pokładowy
  - Wyświetlacz Active Info Display
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Lusterka
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
  - Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
- Reflektory LED Basic
  - Światła do jazdy dziennej LED
  - Światła mijania LED
  - Światła drogowe LED

- 8 System "Park Pilot"
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 9 System ABS + EDS + ASR + MSR
  - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
  - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
  - Blokada mechanizmu różnicowego EDS
  - System p/poślizgowy MSR
- 10 System radiowy Composition Media
  - Głośniki 8 szt.
  - Radioodtwarzacz CD + MP3
  - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
  - Złącze "USB"
  - Złącze "AUX"
  - Złącze kart SD
  - Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 12 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
  - Światła p/mgielne przednie
  - System doświetlania zakrętów
- 13 Tarcze kół aluminiowe 18" Kingston 7Jx18
  - Tarcze kół aluminiowe 18" "Kingston"
  - Opony 235/55 R18 samouszczelniające
- 14 Tempomat ACC z systemem Front Assist
  - System obserwacji otoczenia "Front Assist"
  - Tempomat adaptacyjny ACC

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach szklany panoramiczny
  - Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
  - Roleta dachowa sterowana elektrycznie
  - Podświetlenie dachu panoramicznego diodami LED
- 2 Pakiet stylistyczny R-Line Exterior i Interieur (dopłata)
  - Kierownica wielofunkcyjna
  - Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
  - Kierownica sportowa
  - Kierownica pokryta skórą
  - Wykończenie drzwi skórą
  - Nakładki metalowe na pedały
  - Wykończenie konsoli centralnej skórą
  - Podsufitka w kolorze czarnym
  - Spoiler tylny R-Line
  - Zderzaki stylizacja R-Line
  - Logo R-Line na osłonie chłodnicy
  - Kierownica z logo R-Line
  - Tapicerka i elementy wykończenia R-Line "San Remo"
  - Opony 255/45 R19 samouszczelniające się
  - Poszerzone progi R-Line
  - Tarcze kół aluminiowe 19" "Sebring"
  - Końcówki układu wydechowego chromowane
- 3 Pakiet Zimowy 1
  - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 System Park Komfort
  - Asystent parkowania równoległego
  - Asystent parkowania prostopadłego
  - System Area View - 4 kamery 360 stopni

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|--------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI    | 255/40 | R20 | 101Y XL POWERGY TL | 5,1          |
| Przednie prawe: | PIRELLI    | 255/40 | R20 | 101Y XL POWERGY TL | 5,2          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI    | 255/40 | R20 | 101Y XL POWERGY TL | 5,7          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI    | 255/40 | R20 | 101Y XL POWERGY TL | 5,6          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 2    | Błotnik tylny       | L     | Zarysowany, wgnieciony         |      |         |
| 3    | Błotnik tylny       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi tyłu nadwozia |       | Wgniecenia                     |      |         |
| 5    | Wnęka drzwi LP      |       | Zarysowania                    |      |         |
| 6    | Wnęka drzwi LT      |       | Zarysowania                    |      |         |
| 7    | Wnęka drzwi PT      |       | Zarysowania                    |      |         |
| 8    | Wnęka drzwi PP      |       | Zarysowania                    |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100-150              |      |
| 2    | Dach                          |       | 100-150              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100-150              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100-150              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100-150              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100-150              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-150              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-150              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100-150              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100-150              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-150              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona         |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zarysowania        |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia      |       | Zarysowania        |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie Cepik

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.



Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*