

Nr zlecenia: 05/15/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 15.10.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WBAJU810209N90622
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW2UK78
Model pojazdu:	X5 Diesel MR`18 E6 G05	Nr Info-Ekspert:	003-05767
Wersja:	xDrive30d Step	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	98449 km		
Data pierwszej rejestracji	21.11.2022		
Data ważności badania technicznego	21.11.2025		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2940 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	40	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent hamowania	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Asystent uwagi	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Autoalarm	43	Reflektory LED
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	44	Relingi dachowe satynowe aluminium
6	Czujnik kolizji	45	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł

7	Czujnik poziomu i klasy oleju	46	Sygnal dzwiekowy dwutonowy
8	Czujnik zuzycia klocek hamulcowych	47	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
9	Drzwi tyłu nadwozia dwuczęściowe, górna część otwierana automatycznie	48	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
10	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	49	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
11	Dywaniki welurowe	50	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
12	Emergency call	51	System Mild-Hybrid
13	Filtr cząstek stałych	52	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
14	Fotele przednie sportowe	53	System ochrony pieszych pasywny
15	Funkcja Follow-Me-Home	54	System rekuperacji
16	Głośniki 6 szt.	55	System Start/Stop
17	Gniazdo 12V 3 szt.	56	System zabezpieczeń bocznych SIP
18	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	57	Szyby atermiczne
19	Immobilizer	58	Szyby elektrycznie regulowane
20	Kierownica wielofunkcyjna	59	Światła stop dynamiczne
21	Klimatyzacja automatyczna 2,5 strefowa	60	Światła tylne LED
22	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	61	Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnymi przeszyciami
23	Końcówki układu wydechowego chromowane	62	Tarcze kół aluminiowe 18" "V-Spoke 618"
24	Krata wlotu powietrza z obramowaniem na wysoki połysk i z poprzeczkami w perłowym chromie	63	Teleservices
25	Kurtyny powietrzne boczne	64	Tempomat z funkcją hamowania
26	Lakier niemetalizowany	65	Trójkąt ostrzegawczy
27	Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne	66	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Listwy progowe z napisem "BMW" podświetlane	67	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	68	Usługi Connected Drive Services
30	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
31	Napęd na cztery koła xDrive	70	Wybór trybów jazdy
32	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	71	Wzmacniacz audio 100W
33	Oświetlenie Ambiente	72	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
34	Oświetlenie powitalne	73	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
35	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	74	Zamek centralny
36	Oznaczenie modelu	75	Zestaw naprawczy opon
37	Podłoga bagażnika podwójna	76	Zestaw narzędzi
38	Podłokietnik centralny przedni	77	Złącze "USB" 2 szt.
39	Podłokietnik siedzeń tylnych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Professional
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej
 - Złącze USB 2 szt.
 - Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
 - Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 12,3" wyświetlacza pokładowego
 - Profil kierowcy
 - Obsługa dotykowa
 - BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia

- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Kierownica sportowa pokryta skórą

Kierownica sportowa

Kierownica pokryta skórą
- 5 Pakiet Connected Professional

Serwis Real Time Traffic Information

Usługi Concierge Services

Przygotowanie do Apple CarPlay

Usługi zdalne
- 6 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową

Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie

Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne

Lusterko zewnętrzne pasażera asferyczne
- 7 System Active Guard Plus

System Speed Limit Info

System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego

System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata)

Głośniki 16 szt.

Audio System Harmon Kardon Surround Sound

Wzmacniacz audio 464W 9-kanałowy
- 2 Fotele przednie podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 4 Szyby tylne przyciemniane
- 5 Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 736" opony mieszane rozmiary, opony Runflat (dopłata)

Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat

Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 736" opony mieszane rozmiary

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI	275/45	R20	110V XL SCORPION WINTER TL	5,0
Przednie prawe:	PIRELLI	275/45	R20	110V XL SCORPION WINTER TL	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI	275/45	R20	110V XL SCORPION WINTER TL	5,0
Tylne prawe:	PIRELLI	275/45	R20	110V XL SCORPION WINTER TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

05.06.2025 Powstanie szkody istotnej - Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego,

z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Dariusz Korzeniec
Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazony w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-130	

4	Drzwi przednie	L	100-130	
5	Drzwi tylne	L	100-130	
6	Błotnik tylny	L	100-130	
7	Błotnik przedni	P	100-130	
8	Drzwi przednie	P	100-130	
9	Drzwi tylne	P	100-130	
10	Błotnik tylny	P	100-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu