

Nr zlecenia: 50/19/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/19

Zlecniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	NMTBZ3BEX0R097311
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WE4J765
Model pojazdu:	Corolla 1.8 Hybrid MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	037-03194
Wersja:	Comfort e-CVT	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	145833 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/09/22		
Data ważności badania technicznego	2026/09/17		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1835 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	90kW (122KM) / 53kW (72KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Sterowanie systemem audio w kierownicy
2	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	34	Sterowanie telefonem w kierownicy
3	Czujnik zmierzchu	35	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	36	System Apple Carplay/Android Auto
5	Elementy nadwozia dodatkowo chromowane	37	System automatycznego powiadamiania

6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	38	ratunkowego eCall
7	Gniazdo 12V	39	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
8	Hamulec postojowy elektryczny	40	System kontroli trakcji TRC
9	Immobilizer	41	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
10	Kamera cofania	42	System multimedialny Toyota Touch 2
11	Kierownica multifunkcyjna	43	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
12	Kierownica pokryta skórą	44	System stabilizacji toru jazdy VSC
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
14	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	46	System wspomagania hamowania awaryjnego
15	Komputer pokładowy	47	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
16	Kurtyny powietrzne boczne	48	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
17	Listwa okienna chromowana	49	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Szyby przednie regulowane elektrycznie
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
20	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Szyby tylne regulowane elektrycznie
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	53	Światła do jazdy dziennej LED
22	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	54	Światła drogowe automatyczne AHB
23	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	55	Światła p/mgielne przednie LED
24	Podłokietnik przedni	56	Tapicerka tekstylna
25	Podłokietniki siedzeń tylnych	57	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
26	Podsufitka w jasnej tonacji	58	Tempomat adaptacyjny
27	Poduszka powietrzna kierowcy	59	Wspomaganie układu kierowniczego
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	60	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	61	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
30	Poduszki powietrzne boczne przednie	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem	63	Zestaw naprawczy opon
32	Przycisk uruchamiający silnik	64	Złącze "AUX"
			Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
 Siedzenia tylne dzielone
 Siedzenia tylne składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832 ECORUN TL MFS	4,9
Przednie prawe:	FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832 ECORUN TL MFS	3,9
Tylne lewe:	FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832 ECORUN TL MFS	5,6
Tylne prawe:	FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832 ECORUN TL MFS	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)

KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk


Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Wnęka drzwi przednich	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej	Listwa - wgniecenia	
4	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania	Listwa - wgniecenia	
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		124	
2	Dach		105	
3	Błotnik przedni	L	124	
4	Drzwi przednie	L	111	
5	Drzwi tylne	L	109	
6	Błotnik tylny	L	105	
7	Błotnik przedni	P	117	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	111	
10	Błotnik tylny	P	113	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		214-238	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie progu bagażnika		Zarysowania		
2	Fotel przedni kpl.	L	Odkształcenia materiału		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina bagażnika		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Poplamione		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Niesprawny akumulator. Pojazd uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania.

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1szt okazano |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

TOYOTA WE4J765

21.09.2024

ABT

2021-10-05


POZIOM EMISJA SPALIN - EURO 6-AP

(P2)72,00/53,00

2021-10-05

POUŻYCIE: Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od wydania dowodu rejestracyjnego, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 79



Fot. nr 80

Przebieg wykonany		Przebieg wykonany	
Przebieg: 15200 km	Przebieg: 30844 km	Przebieg: 116008 km	Przebieg: 120280 km
Data: 30.03.2022 R.	Data: 29.09.2022 R.	Data: 22.07.2024 R.	Data: 06.12.2024 R.
TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO Sp. z o.o. SPK 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (4)	TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO Sp. z o.o. SPK 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (4)	TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO SPOLKA AKCYJNA (DAWNEJ BOKOWSKI AUTO SP. K.) 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (4)	TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO SPOLKA AKCYJNA (DAWNEJ BOKOWSKI AUTO SP. K.) 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (4)
Przebieg wykonany	Przebieg wykonany	Przebieg wykonany	Przebieg wykonany
Przebieg: 45 754 km	Przebieg: 63 200 km	Przebieg: 135 427 km	Przebieg:
Data: 30.12.2022 R.	Data: 05.06.2023 R.	Data: 2.05.2025 R.	Data:
TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO Sp. z o.o. SPK 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (4)	TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO SPOLKA KOMANDYTOWA 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (4)	TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO SPOLKA AKCYJNA 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (1)	
Przebieg wykonany	Przebieg wykonany	Przebieg wykonany	Przebieg wykonany
Przebieg: 74 608 km	Przebieg: 89 006 km	Przebieg:	Przebieg:
Data: 18.08.2023 R.	Data: 20.02.2024 R.	Data:	Data:
TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO SPOLKA KOMANDYTOWA 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (6)	TOYOTA BOKOWSCY BOKOWSCY AUTO SPOLKA AKCYJNA (DAWNEJ BOKOWSKI AUTO SP. K.) 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2 tel. 61 84 94 500 NIP 779-21-31-022, REGON 639794040 BDO 000127363 www.bokowscy.pl (4)		

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Fot. nr 81



Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu