

Nr zlecenia: 42/30/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/30

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny
eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0DXXGAKDHP43152
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	SK466LF
Model pojazdu:	Fiesta 1.2 MR`13 E5	Nr Info-Ekspert:	011-07492
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	190708 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/05/16		
Data ważności badania technicznego	2026/04/22		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1530 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1242 ccm / 60kW (82KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach w kolorze nadwozia	27	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
2	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Filtr p/pyłkowy	29	Poduszki powietrzne boczne
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	30	Półka nad przestrzenią bagażową
5	Fotele przednie komfortowe	31	Reflektory wyłączane z opóźnieniem po opuszczeniu pojazdu
6	Gniazdo 12V	32	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
7	Immobilizer	33	Stabilizator przedni

8	Kierownica pokryta skórą	34	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
9	Kieszenie w oparciach foteli przednich	35	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
10	Klamki wewnętrzne - wykończenie chromowane	36	System Easy Fuel - bezkorkowy wlew paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa
11	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	37	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	38	System stabilizacji toru jazdy ESC
13	Kołpaki kół	39	System wspomagania ruszania pod górę
14	Krata wlotu powietrza dolna czarna	40	Szyba tylna ogrzewana
15	Krata wlotu powietrza górna czarna z chromowanym obramowaniem	41	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	42	Tapicerka tekstylna Match Point z szarymi przeszyciami
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	43	Tarcze kół stalowe 15"
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	44	Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegów
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
20	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	46	Wykładzina przestrzeni bagażowej
21	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	47	Zaglówki foteli przednich
22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	48	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
23	Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Oświetlenie wnętrza z tyłu	50	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Podsufitka tekstylna w jasnej tonacji	51	Zestaw naprawczy opon
26	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Konsola centralna z 2 uchwytami na kubki i ze schowkiem
Konsola centralna
Schowek w konsoli centralnej
Uchwyt na kubki podwójny
- 3 Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej
Światła do jazdy dziennej
Reflektory halogenowe
- 4 Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
Spryskiwacz szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe 14" stalowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FALKEN 195/50 R15 82H EUROWINTER HS 01 TL	6,1
Przednie prawe:	FALKEN 195/50 R15 82H EUROWINTER HS 01 TL	6,1
Tylne lewe:	FALKEN 195/50 R15 82H EUROWINTER HS 01 TL	6,5
Tylne prawe:	FALKEN 195/50 R15 82H EUROWINTER HS 01 TL	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Kamil Parzonka

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia			Mata wygłuszająca - ubytki materiału	
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji		
6	Drzwi tyłu nadwozia			Ramię wycieraczki - brak obudowy mechanizmu	

Wnęka drzwi tylna L - zarysowania

Wnęka drzwi przednia L - zarysowania

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-140	
2	Dach		130-140	
3	Błotnik przedni	L	120-140	
4	Próg	L	80-110	
5	Drzwi przednie	L	120-140	
6	Drzwi tylne	L	110-140	
7	Błotnik tylny	L	110-140	
8	Błotnik przedni	P	110-130	
9	Próg	P	70-90	
10	Drzwi przednie	P	120-140	
11	Drzwi tylne	P	120-140	
12	Błotnik tylny	P	110-130	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Poszycie tunelu środkowego - Zarysowania, niepoprawne spasowanie elementów

Wycieraczka przednia L - ubytki materiału

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Aktywny komunikat o nierozpoznanych czujnikach ciśnienia opon.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

Kołpaki - zarysowania, zuszczenia lakieru

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

Twój autoryzowany dealer

Telefon do Centrum Kontakt z Klientami Forda odbierze jeden ze specjalnie przeszkolonych doradców, których jedynym zadaniem od chwili podniesienia słuchawki jest pomaganie Państwu w rozwiązywaniu problemów.

KONIEC ŻYCIA SAMOCHODU

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjmujemy bezpłatnie wszystkie samochody osobowe oraz lekkie samochody dostawcze firmy Ford o masie do 3,5 tony, bez obciążenia, niezależnie od daty pierwszej rejestracji, w celu poddania recyklingowi i złomowania.

Aby zostać bezpłatnie przyjęte, pojazdy muszą być odpłatnie w rozumieniu odpowiednich przepisów, być kompletne oraz wolne od zanieczyszczeń i zostać przekazane do wyznaczonego przez Forda autoryzowanego zakładu przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez ostatniego zarejestrowanego właściciela pojazdu.

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji najbliższej i certyfikowanej stacji demontażu posiadającej umowę z firmą Ford uzyskać można w Centrum Obsługi Klienta Ford Polska.

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właściwy dla tego pojazdu jest podany w niniejszej Książce Serwisowej.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENIA: SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ADRES KLIENIA: UL. PUŁASKIEGO 9, 40-273 KATOWICE

TYP POJAZDU: FIESTA

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: WFDDXXGAKDHP43152

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 18.05.2017

Dealer Sprzedawca poświadczając, że powyższe dane są prawdziwe, że pojazd został rzetelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedprzedażnego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu lub w niniejszej Książce Serwisowej.

Podpis Autoryzowanego Dealera: AKS

Data: 18.05.2017

Podpis klienta: [Signature]

Data: 18-05-2017

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę. Niniejszym poświadczam, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji. Rozumiem, że gwarancja uzupełnia i nie wpływa na moje prawa wynikające z umowy kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą.

Fot. nr 66

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 10.05.2017

Przebieg: 10 KM

Wersja: Auto Standardowe

Cena: 100 000 zł

Przebieg Dealera

AUTO-BOSS
Biuro i serwis samochodowy
Główny adres:
Główny adres:
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Wyzwolenia 210
NIP 547-273-89-90-0

Dealer Code
PG 095

Przebieg: 0 km

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 07.11.2019

Przebieg: 24 / 239870 / 190 km

Numer taboru: 60936 km

Przebieg: 0 km

Cena: 100 000 zł

Przebieg Dealera

GERMAT
Dom Samochodowy GERMAT Sp. z o.o.
54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 138
PG 095, NIP 894-00-05-440

Przebieg Dealera

GERMAT
Dom Samochodowy GERMAT Sp. z o.o.
54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 138
PG 095, NIP 894-00-05-440

Przebieg: 0 km

Data: 15.01.2021.

Przebieg: 82898

Numer taboru: 24 / 259302 / 110 km

Przebieg: 0 km

Cena: 100 000 zł

Przebieg Dealera

GERMAT
Dom Samochodowy GERMAT Sp. z o.o.
54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 138
PG 095, NIP 894-00-05-440

97988 km / 01.2022.

Przebieg Dealera

GERMAT
Dom Samochodowy GERMAT Sp. z o.o.
54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 138
PG 095, NIP 894-00-05-440

Przebieg: 0 km

Data:

Przebieg:

Numer taboru:

Przebieg:

Cena:

Przebieg Dealera

26

27


Fot. nr 67





Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu