

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07592/10/25-15201	Data raportu	10-10-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	01-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/72267/25/09/24	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFACF1CJ1NJG75647
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.0 Hybrid Dolcevita
Numer rejestracyjny	WD0431R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/51 kW
Stan licznika	6 857 km
Data 1. rej./rok prod.	28-09-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-09-2025
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Badge Hybrid, Chromowania zewnętrzne, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dach szklany panoramiczny nieotwierany, z roletą przeciwsłoneczną, Felgi aluminiowe 15", 14-ramienne, z ogumieniem 185/55, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Funkcja Android Auto, Apple CarPlay, Gniazdo 12V, Głośniki 2 z tyłu, Immobilizer, Kierownica soft-touch ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect, Kierownica z regulacją wysokości, Kieszon w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym, Korek wlewu paliwa bez kluczyka, Lakier pastelowy Vintage, Czerwony Passione, Lusterka boczne lakierowane, Ogranicznik prędkości, Ogrzewanie tylnej szyby, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie boczne, Radio Uconnect DAB z 7-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portem USB oraz Bluetooth, System Stop & Start, System elektroniczny stabilizacji toru jazdy ESC, Szyby atermiczne, Szyby elektrycznie sterowane, przód, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy elektryczne Dualdrive z funkcją City,Eco, Wycieraczka szyby tylnej, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzak tylny z lakierowaną wstawką, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Dywaniki podłogowe (przednie), Pakiet Komfort, Pakiet Komfortowy, Wnętrze Ivory, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	165/70 R14 81T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	165/70 R14 81T	7,0 mm
tylna	prawe	TIPTYRE, FLSNOW MAXX	185/60 R14 82Q	4,0 mm
	lewe	TIPTYRE, SNOW MAXX	185/60 R14 82Q	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy prawy	150 - 2000
2	Próg prawy	150 - 2000
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	pow. 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Emblemat zderzaka przód	inne	WY	0.6
2	Światnik tylny CZ (fragment) L	zarysowanie, inne	NA	
3	Kołpak koła tył L	brak	NA	
4	Kołpak koła tył R	brak	NA	
5	Deska rozdzielcza cz.boczna R	nieoryginalna naklejka	NA	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
7	Nakładka błotnika L	inne		
8	Nakładka błotnika R	inne		
9	Pokrywa przednia	wgniecenie		
10	Słupki przed.(A) część zewn. L	inne		
11	Dach, tył	inne		
12	Listwa ozdobna drzwi przednich L	inne		
13	Listwa ozdobna drzwi przednich R	inne		
14	Nakładka trójkątna przód zew. L	inne		
15	Nakładka trójkątna przód zew. R	inne		
16	Pokrywa tylna	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Tunel środkowy



Fot. 20
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica z lewej strony



Fot. 22
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu tył



Fot. 26

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 28

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


POTWIERDZENIE WYKONANIA OKRESOWYCH PRZEGŁĄDÓW TECHNICZNYCH

Wykaz czynności Okresowych Przeglądów Technicznych oraz terminy (przebieg km), w których należy je wykonać podane są w Skróconej Instrukcji na wyposażeniu pojazdu (oraz w kompletnej Instrukcji Obsługi pojazdu dostępnej online). Należy podać rodzaj wykonywanej interwencji (przeгляд czy wymiana oleju silnikowego, jeśli przewidziane są odrębnie) i uzupełnić wszystkie pola.

Tolerancja terminu wykonania przeglądu wynosi ± 1 miesiąc. Tolerancja przebiegu wynosi ± 1000 km.

MODEL _____

PRZEGŁĄD _____ ☐

WYMIANA OLEJU _____ ☐

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA _____

STAN LICZNIKA W km _____

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) _____

NR NADWOZIA _____

DATA _____

PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU _____

MODEL _____

PRZEGŁĄD _____ ☐

WYMIANA OLEJU _____ ☐

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA _____

STAN LICZNIKA W km _____

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) _____

NR NADWOZIA _____

DATA _____

PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU _____

30

Fot. 29

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Emblemat - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Kołpak przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Listwa błotnika przedniego P - Inne 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Inne 2



Fot. 40

Kółko tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 42

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 46

Kołpak tylny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek przedni L - Inne 1



Fot. 50

Słupek przedni L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 52

Kółko przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 54

Fotel prz. lew. - Inne 1