

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08213/11/25-15201	Data raportu	06-11-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	05-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/85320/25/11/04	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0SXXWPGSKS28038
Marka, model	FORD Transit Connect 1.5 Eco...
Typ, wersja	Transit Connect 230 L2 Trend
Numer rejestracyjny	DW8YG12
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	170 721 km
Data 1. rej./rok prod.	31-01-2020/2019
Data nast. bad. techn.	27-01-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z EBD, Drzwi boczne przesuwne, prawe, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Immobilizer PATS, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda blaszana bez okna z klapą, Radio 1 DIN, Bluetooth, MP3, AUX, USB, sterowanie z kierownicy, System Auto Start Stop, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Wykładzina podłogowa przedziału ładunkowego, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, Pakiet kluczyków 2 (2 piloty zdalnego sterowania i brak zwykłego kluczyka), Poduszka powietrzna pasażera, Przetwornica napięcia 230V, Relingi dachowe, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Światła mijania automatyczne, pakiet, Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 R16 96H	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 R16 96H	5,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 R16 96H	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 R16 96H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
12	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Czujnik odstępu tylny, boczny wew. L	pęknięcie	WY	0.6
2	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie	NA	
3	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
4	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie		
5	Błotnik tylny L	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy


A close-up view of the driver's side interior of a Ford Focus. The black leather steering wheel features the Ford logo in the center and silver accents on the spokes. The dashboard behind the wheel displays a digital instrument cluster with a speedometer, tachometer, and various warning lights. The center console has a gear shift knob and handbrake. The overall design is modern and functional.

Kierownica (na wprost)



Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył




Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1