

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-480/2025_FG8507N

Numer szkody / sprawy SM-480/2025_FG8507N
Nr kalkulacji 8871

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0151129

Numer rejestracyjny: FG8507N
Numer nadwozia: KNAC381AFN5035345
Marka: KIA
Model: EV6 21-25
Typ: EV6 77.4kWh Plus
Data pierwszej rejestracji: 30.03.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8753
Data wyceny: 21.10.2025
Wycena na dzień: 21.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8871**
 Data wyceny **21.10.2025**
 Wycena na dzień **21.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-480/2025_FG8507N

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0151129

Numer rejestracyjny / numer VIN FG8507N / KNAC381AFN5035345
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 30.03.2022 / 43
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 106 892 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 66 200 / 40 692
 Lakier zielony metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka KIA
 Model EV6 21-25
 Typ EV6 77.4kWh Plus
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.05.2021 - 30.06.2025
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 168 / 229
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów - /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany z kierownicy
- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Asystent skrótu w lewo oraz aktywnego sterowania kierownicą w celu uniknięcia kolizji
- Asystent utrzymania pasa ruchu
- Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu
- Blind Spot Collision Avoidance Assist - unikanie kolizji podczas zmiany toru jazdy
- Czujnik deszczu
- Czujnik obecności pasażera, tył
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
- Czujnik zmiernych
- E-call - system powiadamiania ratunkowego
- Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół
- Elementy wnętrza wykonane z materiału, elementy wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem 255/45
- Forward Collision Avoidance Assist Crossing - system autonomicznego ham. z funk.wykr.poj. na skrzyżowan
- Fotele przednie elektryczne z regulacją lędźwiową, pamięcią foteli i lusterek
- Fotele przednie wentylowane
- Fotele przednie z funkcją lounge
- Fotele przednie, podgrzewane
- Fotele tylne, ogrzewane
- Funkcja składania tylnej kanapy z bagażnika
- Funkcja wyborów trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow
- Funkcja wyboru trybu pracy hamulców
- Gniazda ładowania prądem zmiennym Typu 2 oraz prądem stałym CCS
- Gniazda USB
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold
- Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie
- Immobilizer
- Kabel do ładowania baterii z gniazdka domowego - 230V
- Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach
- Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie
- Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego ham. z f. wyk. pieszych, rowerzy.poja
- Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
- Kia Intelligent Speed Assist - system rozp. znaków ograniczeń prędkości i dostosowywania prędkości
- Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku
- Kia Navi System - system nawigacji z ekranem dotykowym 12.3, AndroidAuto, AppleCarPlay, kamera
- Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
- Kia UVO Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie
- Kierownica 2-ramienna skórzana
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyby przedniej
- Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje
- Lakier metalik Urban Yellow
- Lampy przednie LED
- Lampy tylne wykonane w technologii LED
- Listwy progowe w kolorze czarnym
- Listwy wykończeniowe szyb w kolorze czarnym, wysoki połysk
- Lusterka boczne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- MCB- automatyczny hamulec pokolizyjny
- Możliwość ciągnięcia przyczepy
- Możliwość ładowania szybką ładowarką o mocy 350kW
- Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód
- Poduszka cantralna fotela kierowcy
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
- Radio MP3, RDS, 6 głośników, Bluetooth, DAB
- Rear Cross Traffic Alert - zestaw czujników ostrzegających o zbliżającym się pojeździe
- Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist - system automatycznie hamujący podczas cofania
- Roleta przestrzeni bagażowej
- System multi charging obsługujący napięcia 400 i 800V
- Szyba przednia akustyczna
- Szyba przednia oraz szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka ze skóry wegańskiej, podłokietnik w kolorze czarnym wykończony Geonic 3D
- Technologia V2X umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych V2L i pojazdów V2V mocą do 3.6kW
- Tempomat Smart Cruise Control - tempomat adaptacyjny z funkcją start and stop

- Tylna kanapa składana, dzielona 60:40
- Tylnie drzwi z elektrycznym zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
- Tylny podłokietnik
- Tylny spojler dachowy wing type ze światłem stop LED i lampką z funkcją welcome light
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
- Zaczepy do mocowania siatki w bagażniku
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie performance
- Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12,3 cala
- Zintegrowane osie napędowe (IDA)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Lakier metalik	PLN	
• Pakiet Komfort	PLN	
☐ Fotele przednie wentylowane		
☐ Fotele tylne, ogrzewane		
☐ Panel sterowania dotykowy		

SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-2%)	PLN	
• Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN	
SUMA	PLN	

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 255/45R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 255/45R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 255/45R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 255/45R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru zielonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny lewy [130 – 220 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































