

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-514/2025_ST8039V

Numer szkody / sprawy SM-514/2025_ST8039V
Nr kalkulacji 8929

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0126238

Numer rejestracyjny: ST8039V
Numer nadwozia: WVWZZZ3HZJE512393
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Arteon 17-20
Typ: Arteon 2.0 TDI SCR Elegance DSG
Data pierwszej rejestracji: 04.01.2018
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 8811
Data wyceny: 13.11.2025
Wycena na dzień: 13.11.2025
Wersja bazy danych: 2025.11
Wartość:

Numer wyceny **8929**
 Data wyceny **13.11.2025**
 Wycena na dzień **13.11.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-514/2025_ST8039V

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0126238

Numer rejestracyjny / numer VIN ST8039V / WVWZZZ3HZJE512393
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.01.2018 / 94
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 177 182 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 198 600 / -21 418
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLKSWAGEN
 Model Arteon 17-20
 Typ Arteon 2.0 TDI SCR Elegance DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2017 - 31.07.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.11)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- Car-Net: Security&Service Basic i Plus
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
- Dywaniki - wykładzina
- Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach
- ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy
- Felgi aluminiowe 18 Muscat z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe
- Fotele przednie - podgrzewane
- Fotele Top Comfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy
- Gniazdo 12V w bagażniku, gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna w skórze z łopatkami do zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa
- Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
- Lakier uni
- Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu
- Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami
- Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
- Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach
- Line Light Black
- Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy
- Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
- Nakładki na pedały, aluminiowe
- Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Oświetlenie podłóża podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Radio Composition Media
- CD/MP3/SD/USB/AUX/Bluetooth z dotykowym ekranem zbliżeniowy, 8 głośników
- System Light Assist - automatyczne światła drogowe
- System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
- System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Tapicerka łączona Alcantara/Vienna
- Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji
- Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikami i otworem do przewożenia długich przedmiotów)
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wspomaganie kierownicy, progresywne
- Wybór profilu jazdy
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zderzak z chromowanymi elementami, lusterka zewnętrzne chromowane i klamki lakierowane w kol. nadwoz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Felgi aluminiowe 18 Almer, ciemnoszare z ogumieniem samouszczelniającym 245/45 (G) PLN
- Kierownica wielofunkcyjna w skórze, ogrzewana z funkcją zmiany biegów PLN
- Lakier metalik PLN
- Pakiet Premium PLN
 - Active Lighting System - Reflektory LED High z Dynamic Light Assist
 - System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez
 - System nawigacji Discover Media ekranem (8)
- Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN**

Oś 1, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 245/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 245/45R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 245/45R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 245/45R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Praca silnika nierównomierna, głośna.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika

Po kilku minutach pracy w zakresie prędkości obrotowej biegu jałowego: „Silnik przegrzany, zatrzymaj samochód!”.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Sprawdź płyn chłodzący”.

Temperatura cieczy chłodzącej powyżej 120oC.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,

- błotnik przedni prawy – zarysowany,

- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, brak zaślepki zamka zewnętrznego,

- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniecione, porysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej
- błotnik tylny lewy – wgnieciony, porysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- zderzak przedni – zarysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











VOLKSWAGEN AG

e1*2007/46*1725

WVWZZZ3HZJE512393

2180 kg

4180 kg

1- 1140 kg

2- 1090 kg

Typ 3H

1
DFHA 5405
4810895

0.50

WVWZZZ3HZJE512393

















































































