

Nr zlecenia: 49/14/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 14.11.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzecznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [T] XI-2025 |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód terenowy</b>                  | VIN:              | <b>WVWZZZ3CZGE219596</b> |
| Marka:                                              | <b>VOLKSWAGEN</b>                         | Nr rejestracyjny: | <b>PZ200KT</b>           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Passat Alltrack 2.0 TSI MR`16 E6</b>   | Nr Info-Ekspert:  | <b>040-08327</b>         |
| Wersja:                                             | <b>4MOTION DSG</b>                        | Rok produkcji:    | <b>2016</b>              |
| Wskaźnik drogowości                                 | 117850 km                                 |                   |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 30.05.2016                                |                   |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 15.05.2026                                |                   |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe  |                   |                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 2270 kg*                                  |                   |                          |
| Oznaczenie silnika                                  | 3G54NY                                    |                   |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |                   |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1984 ccm / 162kW (220KM)                  |                   |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                   |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                   |                          |
| Rodzaj napędu                                       | 4x4                                       |                   |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |      |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 37   | Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem           |
| 2                       | Blokada mechanizmu różnicowego XDS        | 38   | Podłokietnik siedzeń tylnych                          |
| 3                       | Czujnik deszczu                           | 39   | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 4                       | Czujnik zmierzchu                         | 40   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 5                       | Dywaniki tekstylne                        | 41   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |

|    |                                                                        |    |                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 6  | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                                   | 42 | Relingi dachowe chromowane                                  |
| 7  | Fotel kierowcy ergoComfort                                             | 43 | Schówek chłodzony                                           |
| 8  | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną             | 44 | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy                             |
| 9  | Fotel kierowcy z regulacją oparcia elektryczną                         | 45 | System automatycznego hamowania po kolizji                  |
| 10 | Fotel pasażera komfortowy                                              | 46 | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go      |
| 11 | Gniazdo 12V w bagażniku                                                | 47 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP               |
| 12 | Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold                      | 48 | System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City     |
| 13 | Immobilizer                                                            | 49 | System ochrony pasażerów "PreCrash Basic & Front"           |
| 14 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                   | 50 | System p/poślizgowy MSR                                     |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa                       | 51 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                 |
| 16 | Kolumna kierownicy regulowana                                          | 52 | System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania |
| 17 | Koło zapasowe z tarczą aluminiową 17"                                  | 53 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy                    |
| 18 | Komputer pokładowy MFA Premium                                         | 54 | System Start/Stop                                           |
| 19 | Krata wlotu powietrza z listwami chromowanymi                          | 55 | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach              |
| 20 | Kurtyny zewnętrzne boczne                                              | 56 | System wspomagania nagłego hamowania                        |
| 21 | Listwa zderzaka przedniego chromowana                                  | 57 | System wyboru profilu jazdy                                 |
| 22 | Listwy progowe aluminiowe z napisem Alltrack                           | 58 | Szyba przednia z izolacją akustyczną                        |
| 23 | Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia                        | 59 | Szyby atermiczne                                            |
| 24 | Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane                          | 60 | Światła do jazdy dziennej                                   |
| 25 | Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane LED                | 61 | Światła tylne LED                                           |
| 26 | Lusterka zewnętrzne w kolorze srebrnym                                 | 62 | Światła włączane automatycznie                              |
| 27 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED                             | 63 | Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home                  |
| 28 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                           | 64 | Tapicerka tekstylna 7 Summits ze wstawkami z Alcantary      |
| 29 | Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie                  | 65 | Tarcze kół aluminiowe 17" "Ancona"                          |
| 30 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 66 | Tempomat                                                    |
| 31 | Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40                             | 67 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne                    |
| 32 | Opony samouszczelniające się                                           | 68 | Wykończenie wnętrza listwy Tracks                           |
| 33 | Oslona zderzaka przedniego srebrna                                     | 69 | Zamek centralny zdalnie sterowany                           |
| 34 | Oslona zderzaka tylnego srebrna                                        | 70 | Zawieszenie aktywne DCC                                     |
| 35 | Oświetlenie wnętrza LED                                                | 71 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                 |
| 36 | Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym                          | 72 | Zegar analogowy                                             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System "Composition Colour"  
Głośniki 8 szt.  
Złącze "AUX"  
Złącze kart SD  
Radioodtwarzacz CD/MP3  
Wyświetlacz 5" dotykowy
- Fotele przednie z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System "Park Pilot"  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył  
Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia

- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
  - Światła p/mgielne przednie
  - System doświetlania zakrętów

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Business (dopłata)
  - Światła do jazdy dziennej LED
  - System rozpoznawania znaków drogowych
  - Światła drogowe automatycznie włączane automatycznie Dynamic Light Assist
  - System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
  - Reflektory LED Top
- 3 Tarcze kół aluminiowe 18" "Kalamata" (dopłata)

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 245/45 R18 96W SPORT CONTACT 5 TL SEAL F | 5,0          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 245/45 R18 96W SPORT CONTACT 5 TL SEAL F | 5,0          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 245/45 R18 96W SPORT CONTACT 5 TL SEAL F | 6,0          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 245/45 R18 96W SPORT CONTACT 5 TL SEAL F | 6,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Wgniecenia                  |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 100                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 130                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 130                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 140                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania                  |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowania                  |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego -podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46







Fot. nr 49




Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu