

Nr zlecenia: 23/17/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF3GJKFWC95224860
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KOS7C30
Model pojazdu:	Partner II 1.4 MR`02 E3	Nr Info-Ekspert:	029-01745
Wersja:	Presence 75	Rok produkcji:	2006
Wskazanie drogomierza	139492 km		
Data pierwszej rejestracji	2006/09/22		
Data ważności badania technicznego	2026/10/08		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1780 kg		
Oznaczenie silnika	TU3JP (KFW)		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1360 ccm / 55kW (75KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
- 2 Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone
- 3 Immobilizer
- 4 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 5 Poduszka powietrzna pasażera
- 6 Szyby tylne ogrzewane
- 7 Szyby tylne uchylne
- 8 Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 175/70 R14 84T SNOWTRAC 5	4,9
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 175/70 R14 84T SNOWTRAC 5	4,9
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 175/70 R14 84T SNOWTRAC 5	5,5
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 175/70 R14 84T SNOWTRAC 5	6,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Pojazd wyposażony w bagażnik dachowy.

W pojeździe znajduje się dodatkowy komplet opon.

Vredestein T-Trac 2 175/70 R14 84T.

Oględziny wykonywał: Rafał Sypułek

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgniecenia		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
3	Pokrywa przednia		Ogniska korozji		
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia, odpryski, zarysowania		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu, ogniska korozji		
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu, ogniska		

korozji				
8	Łotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, złączenia lakieru	

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, ogniska korozji, wgniecenia itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		112-133	
2	Dach		108-108	
3	Łotnik przedni	L	114-123	
4	Drzwi przednie	L	117-124	
5	Poszycie boku	L	113-127	
6	Łotnik tylny	L	113-127	
7	Łotnik przedni	P	133-135	
8	Drzwi przednie	P	107-120	
9	Drzwi tylne	P	109-124	
10	Łotnik tylny	P	219-574	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		108-118	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Rozdarcie materiału		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Odstaje		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		

Poszycie przestrzeni bagażowej - zarysowania, wgniecenia, ubytki materiału

Wykładzina dolna deski rozdzielczej - rozerwana

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

Kółpaki - zarysowania, ubytki materiału

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | Główna praca silnika |
| 2 | Praca układu kierowniczego | Wyczuwalne opory przy skręcaniu kierownicą |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | Słyszalne stuki zawieszenia |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107





Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Potwierdzenie do polisy / Umowy / Certyfikatu
Document of Confirmation
of the policy / Agreement / Certificate
Nr / No 22089/5586030
ORYGINAL

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

Potwierdzenie zawarcia / Certificate of concluding
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / Motor Third Part Liability

Suma gwarancyjna szkód na osobie
Guaranteed sum limit – casualty 29 876 400 zł

Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu /
Guaranteed sum limit – property 6 021 600 zł

Składka / Premium
Assistance / Assistance
Wariant / Insurance option

zgodnie z umową: 1900/22006/249/2007/506

Okres ubezpieczenia / Duration of insurance

od /from: 2025-05-20, godz 00:00 do / to: 2026-05-19, godz 23:59

Dane pojazdu / Data of vehicle

KOS7C30
Nr rejestracyjny / Registration number

VF3GJKFWC95224860
Numer nadwozia/VIN / Body/Chassis Number

PEUGEOT, PARTNER
Marka, model, typ pojazdu / Make, model, type of vehicle

Właściciel / posiadacz / Name of owner / user

SYNTHOS DWORY 7 SP. Z O. O.

Adres właściciela/posiadacza / Adress

UL. CHEMIKÓW 1, OŚWIECIM, 32-600 OŚWIECIM

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna
Insurance Group
Oddział w Radomiu, 26-600 Radom,
ul. Ferdynanda Focha 14

Radom, dnia: 2025-05-07

Dagmara Pietrzyk
Inspektor

jednostka wystawiająca / the issuing unit

podpis osoby upoważnionej / signature of an authorized person

Fot. nr 113

ZASWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU
TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
JAN SIERANEC 32-600 OŚWIECIM
2025-10-08 ul. Chemiczków 24
(3) (data i miejsce badania)

NR 06261/KOS/012/P/2025 W

Marka	Typ	Model Pojazdu	(5) Kategoria pojazdu	(2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
PEUGEOT	G*KFW*	PARTNER	M1	KOS 7C30 PL
Rodzaj pojazdu		Rodzaj badania czynności		(1) Nr identyfikacyjny pojazdu(VIN) numer nadwozia/podwozia/ramy
SAMOCHÓD OSOBOWY		OKRESOWE BADANIE		VF3GJKFWC95224860

(7) WYNIK BADANIA
POJAZDU

		Pozytywny/Positive Negatywny/Negative
Data pierwszej rejestracji za granicą	XXXX-XX-XX	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA JAN SIERANEC 32-600 OŚWIECIM ul. Chemiczków 24 KOS 08UP JAN WRABIK KOS 080908 (Osoba odpowiedzialna za ocenę stanu technicznego pojazdu, użytkownika pojazdu, sprawności diagnostyki i numer uprawnień diagnosty)
Data pierwszej rejestracji w kraj	2596-09-22	
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	139484 km	
(6) Następný termin badania do	2026-10-08	

(8) Zaznaczone usterki i ich kategorie

(9) Uwagi

* Pojazd odpowiadający dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:

JAN WRABIK KOS 080908
(Osoba odpowiedzialna za ocenę stanu technicznego pojazdu,
użytkownika pojazdu, sprawności diagnostyki
i numer uprawnień diagnosty)

Fot. nr 114

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu