



WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ

W202509090744 z dnia 07.09.2025r.

Marka	VOLKSWAGEN
Model	Caddy 2.0 TDI MR 15 E6 2.3i
Nr rejestracyjny	WX2344C
Rodzaj szkody	OC

Wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym wg stanu na dzień szkody (Wr) (brutto)

51 700 PLN

Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wg stanu na dzień ustalania wysokości szkody (Wpu) (brutto)

24 000 PLN

Wysokość szkody w pojeździe (Wr – Wpu) (brutto)

27 700 PLN

Prosimy pamiętać

- Szkoda została uznana za całkowitą, ponieważ koszt naprawy pojazdu jest wyższy od wartości pojazdu przed szkodą.
- Podana powyżej wysokość szkody nie stanowi uznania odpowiedzialności i nie jest oświadczeniem o przyznaniu odszkodowania.
- Odszkodowanie wypłacane jest po ustaleniu odpowiedzialności za zgłoszoną szkodę w całości lub części.
- Brak możliwości uznania kosztów naprawy pojazdu jako wysokości szkody nie oznacza, że z technicznego punktu widzenia pojazd uległ uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym jego dalszą eksploatację.

Dziękujemy za zaufanie

+48 502 308 308**, www.warta.pl

Warta



**Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

WYCENA Nr: W202509090744

z dnia: 2025/09/30

Wykonawca wyceny : PIOTR ZARĘBSKI

Nr polisy:

z dnia: 2025/04/03

Dotyczy szkody komunikacyjnej: W202509090744-01

z dnia: 2025/09/07

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU	Dane: [D] IX-2025
------------------------------	-------------------

Marka: VOLKSWAGEN	Rok produkcji: 2019
Model: Caddy 2.0 TDI MR`15 E6 2.3t	Nr rejestracyjny: WX2344C
Wersja: Trendline	VIN: WV2ZZZ2KZLX021627
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t	

Nr INFO-EKSPERT	040-07920
Data pierwszej rejestracji	2019/11/28
Miejsce oględzin	02-854
Wskazanie drogomierza	137613 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/11/28-25/09/07)	69 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita / Ładowność	2089 kg / 816 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2682 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 75kW (102KM)
Doladowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Długość / Szerokość / Wysokość	4408 mm / 1793 mm / 1823 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.10-2020.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne lewe przesuwne	14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	15	System Front Assist
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Hamulec antykolkizyjny	17	System Start/Stop
5	Immobilizer	18	System wspomagania ruszania pod górę
6	Kolumna kierownicy regulowana	19	Szyby atermiczne
7	Kurtyny powietrzne boczne	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	21	Światła do jazdy dziennej
9	Poduszka powietrzna kierowcy	22	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
10	Poduszka powietrzna pasażera	23	Wykładzina podłogowa dywanowa
11	Poduszki powietrzne boczne	24	Wyłożenie ścian bocznych komfortowe
12	Pokrywa przestrzeni ładunkowej zwijana	25	Wyświetlacz wielofunkcyjny MFA
13	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie	26	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Audio System "Composition Audio" Głośniki 2 szt. Złącze "AUX" Złącze kart SD Radioodtwarzacz CD/MP3	2	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone + szyba ogrzewana + wycieraczka Szyba tylna ogrzewana Wycieraczka szyby tylnej Drzwi tyłu nadwozia podnoszone
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	4	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą (pakiet) Dzwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Dzwignia hamulca ręcznego pokryta skórą Kierownica pokryta skórą	347
2	Klimatyzacja	3 129
3	Lakier metalizowany	1 103
4	Światła p/miejelne przednie	208

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T ROADHAWK	5,0	52
Przednie prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T ROADHAWK	5,0	52
Tylnie lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T ROADHAWK	4,5	59
Tylnie prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T ROADHAWK	4,5	59

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (76 mies.)	48 216 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	4 787 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, zniżanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 799 PLN
---------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodania korekta wartości.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 64 PLN
----------------------	----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 3 000 PLN
W tym:	
Wzrostyjsze uszkodzenia	
1. Pokrywa tylna - wgniecioną, korozja	[%] Wart. [PLN]
2. Ściana boczna TP - zarysowana powłoka lakierowa	-5,5 -3 000
3. Dzwignie przesuwne TL - zarysowana powłoka lakierowa	

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 7 września 2025 roku wynosi:

51 700 PLN

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych)
w tym VAT (23,0%) 9667,48 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 7 września 2025 roku wynosi:
24000 PLN

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
w tym VAT (23,0%) 4487,80 PLN

Przy ustalaniu wartości pojazdu w stanie uszkodzonym uwzględniono uszkodzenia następujących zasadniczych elementów pojazdu i zespołów: Pokrywa przednia, Błotnik przedni (L), Błotnik przedni (P), Wzmocnienie boczne z podłużnicą (L), Wzmocnienie boczne z podłużnicą (P), Pas przedni kpl., Zderzak przedni kpl., Reflektor kpl. (L), Reflektor kpl. (P), Światła p/mgielne przednie (L), Światła p/mgielne przednie (P), Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami), Kondensator klimatyzacji (skraplacz), Przewody i zawór klimatyzacji, Wentylator chłodnicy kpl., Chłodnica wody.

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Korekty zastosowane przez wyceniającego wynikają z Instrukcji Stowarzyszenia Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 1/2024 z dnia 25.04.2024 r. wraz z uaktualnieniami i aneksami do niniejszej Instrukcji.

Powołana Instrukcja jest ogólnie akceptowanym na polskim rynku źródłem wiedzy o metodologii ustalania wartości pojazdów.

Zasady stosowania korekt są uregulowane wymienioną powyżej Instrukcją, a wartości procentowe korekt wprowadzane są na podstawie ustaleń, wiedzy i doświadczenia rzeczoznawcy sporządzającego wycenę.

Wykonawca wyceny : PIOTR ZAREBSKI

Nr polisy:

z dnia: 2025/04/03

Dotyczy szkody komunikacyjnej: W202509090744-01

z dnia: 2025/09/07

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2019

Model: Caddy 2.0 TDI MR`15 E6 2.3t

Wersja: Trendline

Nr rejestracyjny: WX2344C

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: WV2ZZZ2KZLX021627

Nr INFO-EKSPEKT	040-07920
Data pierwszej rejestracji	2019/11/28
Miejsce oględzin	02-854
Wskazanie drogomierza	137613 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/11/28-25/09/07)	69 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita / Ładowność	2089 kg / 816 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2682 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 75kW (102KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Długość / Szerokość / Wysokość	4408 mm / 1793 mm / 1823 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.10-2020.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne lewe przesuwne	14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	15	System Front Assist
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Hamulec antykołowy	17	System Start/Stop
5	Immobilizer	18	System wspomagania ruszania pod górę
6	Kolumna kierownicy regulowana	19	Szyby atermiczne
7	Kurtyny powietrzne boczne	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Lusterka zewnętrzne w kołozie nadwozia	21	Światła do jazdy dziennej
9	Poduszka powietrzna kierowcy	22	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
10	Poduszka powietrzna pasażera	23	Wykładzina podłogowa dywanowa
11	Poduszki powietrzne boczne	24	Wyłożenie ścian bocznych komfortowe
12	Pokrywa przestrzeni ładunkowej zwijana	25	Wyświetlacz wielofunkcyjny MFA
13	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Audio System "Composition Audio"		
	Głośniki 2 szt.		
	Złacze "AUX"		
	Złacze kart SD		
	Radioodtwarzacz CD/MP3		
2	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone + szyba ogrzewana + wycieraczka		
	Szyba tylna ogrzewana		
	Wycieraczka szyby tylnej		
	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
4	Tempomat z ogranicznikiem prędkości		
	Ogranicznik prędkości		
	Tempomat		



WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ W202509090744 z dnia 07.09.2025r.

Marka VOLKSWAGEN
Model Caddy 2.0 TDI MR 15 E6 2.3t
Nr rejestracyjny WX2344C
Rodzaj szkody OC

Wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym wg stanu na dzień szkody (Wr) (brutto) 51 700 PLN

Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wg stanu na dzień ustalania wysokości szkody (Wpu) (brutto) 24 000 PLN

Wysokość szkody w pojeździe (Wr – Wpu) (brutto) 27 700 PLN

Prosimy pamiętać

- Szkoda została uznana za całkowitą, ponieważ koszt naprawy pojazdu jest wyższy od wartości pojazdu przed szkodą.
- Podana powyżej wysokość szkody nie stanowi uznania odpowiedzialności i nie jest oświadczeniem o przyznaniu odszkodowania.
- Odszkodowanie wypłacane jest po ustaleniu odpowiedzialności za zgłoszoną szkodę w całości lub części.
- Brak możliwości uznania kosztów naprawy pojazdu jako wysokości szkody nie oznacza, że z technicznego punktu widzenia pojazd uległ uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym jego dalszą eksploatację.

Dziękujemy za zaufanie

+48 502 308 308**, www.warta.pl

warta.

**koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

3.240.2 W

14057 STANISŁAW LUBIŃSKI
12028 PIOTR ZARĘBSKI

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia		Wartość [PLN]
1	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą (pakiet) Dzwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Dzwignia hamulca ręcznego pokryta skórą Kierownica pokryta skórą	347
2	Klimatyzacja	3 129
3	Lakier metalizowany	1 103
4	Światła p/mgienne przednie	208

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	* FIRESTONE 195/65 R15 91T ROADHAWK	5,0	52
Przednie prawe:	* FIRESTONE 195/65 R15 91T ROADHAWK	5,0	52
Tylne lewe:	* FIRESTONE 195/65 R15 91T ROADHAWK	4,5	59
Tylne prawe:	* FIRESTONE 195/65 R15 91T ROADHAWK	4,5	59

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (76 mies.)	48 216 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	4 787 PLN

Wypośężenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 799 PLN
---------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 64 PLN
----------------------	----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 3 000 PLN
---------------	-------------

W tym:

Wcześniejsze uszkodzenia

[%] Wart. [PLN]
-5,5 -3 000

1. Pokrywa tylna - wgniecioną, koroja

2. Ściana boczna TP - zarysowana powłoka lakierowa

3. Drzwi przesuwne TL - zarysowana powłoka lakierowa

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 7 września 2025 roku wynosi:

51700 PLN

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych)
w tym VAT (23,0%) 9667,48 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 7 września 2025 roku wynosi:

24000 PLN

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 4487,80 PLN

Przy ustalaniu wartości pojazdu w stanie uszkodzonym uwzględniono uszkodzenia następujących zasadniczych elementów pojazdu i zespołów: Pokrywa przednia, Błotnik przedni (L), Błotnik przedni (P), Wzmocnienie boczne z podłużnicą (L), Wzmocnienie boczne z podłużnicą (P), Pas przedni kpl., Zderzak przedni kpl., Reflektor kpl. (L), Reflektor kpl. (P), Światła p/mgienne przednie (L), Światła p/mgienne przednie (P), Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami), Kondensator klimatyzacji (skraplacz), Przewody i zawór klimatyzacji, Wentylator chłodnicy kpl., Chłodnica wody.

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Korekty zastosowane przez wyceniającego wynikają z Instrukcji Stowarzyszenia Techniki

Samochodowej i Ruchu Drogowego 1/2024 z dnia 25.04.2024 r. wraz z uaktualnieniami i aneksami do niniejszej Instrukcji.

Powołana Instrukcja jest ogólnie akceptowanym na polskim rynku źródłem wiedzy o metodologii ustalania wartości pojazdów.

Zasady stosowania korekt są uregulowane wymienioną powyżej Instrukcją, a wartości procentowe korekt wprowadzane są na podstawie ustaleń, wiedzy i doświadczenia rzeczoznawcy sporządzającego wycenę.