

Nr zlecenia: 78/14/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 14.11.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	J T N B 2 3 H K 9 0 3 0 7 9 2 9 8
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	GA051GH
Model pojazdu:	Camry Hybrid MR`18 E6d	Nr Info-Ekspert:	037-03144
Wersja:	Executive	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	49685 km		
Data pierwszej rejestracji	22.09.2020		
Data ważności badania technicznego	09.09.2026		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2100 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2487 ccm / 131kW (178KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	160kW (218KM) / 88kW (120KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	31	System "Follow-me home"
2	Czujnik zmiernych	32	System "inteligentny klucz"
3	Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania ICS	33	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach

4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	34	System monitorowania martwego pola BSM
5	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	35	System nawigacji Toyota Touch 2 with Go
6	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	36	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
7	Gniazdo 12V	37	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
8	Hamulec postojowy automatyczny	38	System Pre-Collision
9	Immobilizer	39	System rozpoznawania znaków drogowych
10	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	40	System wspomagający pokonywanie wzniesień
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	41	System wyboru profilu jazdy
12	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	42	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy	43	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
14	Kurtyny powietrzne przednie	44	Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane	45	Światła do jazdy dziennej LED
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	46	Światła drogowe automatycznie włączane
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	47	Światła p/mgielne LED
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	48	Światło dodatkowe STOP LED
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Tapicerka ze skóry
20	Ładowarka bezprzewodowa	50	Tarcze kół aluminiowe 18" opony 235/45
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	51	Tempomat aktywny ACC
22	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje	52	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Poduszka powietrzna kierowcy	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	54	Wykończenie bocznych drzwiowych i podłokietnika przedniego skórą
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	55	Wyświetlacz kolorowy TFT 7"
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Pokrywa bagażnika otwierana zdalnie	57	Zderzak tylny z dyfuzorem
28	Reflektory przednie adaptacyjne (skrętne) Pure LED	58	Złącze "AUX"
29	Spryskiwacze reflektorów	59	Złącze "USB"
30	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 4 Pakiet Cargo
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
Mata na podłogę bagażnika
- 5 Pakiet Light
Pakiet dodatkowego oświetlenia
- 6 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 7 System multimedialny Toyota Touch 2 "8"
Głośniki 6 szt.
Kamera cofania
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Tuner radiowy cyfrowy DAB

- Wyświetlacz multimedialny 8"
- 8 Systemy VSC + TRC
- System kontroli trakcji TRC
- System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES	235/45	R18	98W	XL SEASONPROOF TL	5,7
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES	235/45	R18	98W	XL SEASONPROOF TL	4,0
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES	235/45	R18	98W	XL SEASONPROOF TL	5,6
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES	235/45	R18	98W	XL SEASONPROOF TL	5,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

UWAGI RZECZOSZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik: Brak uwag


Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Jerzy Dudek

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-145	
2	Dach		120-145	
3	Błotnik przedni	L	120-145	
4	Drzwi przednie	L	120-145	
5	Drzwi tylne	L	120-145	
6	Błotnik tylny	L	120-145	
7	Błotnik przedni	P	120-145	
8	Drzwi przednie	P	120-145	
9	Drzwi tylne	P	120-145	
10	Błotnik tylny	P	120-145	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-145	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | Dowód rejestracyjny | TAK |
|---|---------------------|-----|

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność.

eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:55

Fot. nr 10



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:33

Fot. nr 11



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:33

Fot. nr 12



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:33

Fot. nr 13



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:33

Fot. nr 14



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:33

Fot. nr 15



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:34

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:37

Fot. nr 37



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:37

Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:38

Fot. nr 43



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:39

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:40

Fot. nr 49



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:41

Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:42

Fot. nr 53



Gdynia, Powiat Gdynia | 2025.11.20 16:43

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



2025.11.20 16:44

Fot. nr 63



2025.11.20 16:45

Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu