

Nr zlecenia: 21/17/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0KXXGCBKCC00346
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	KOS29060
Model pojazdu:	Focus 1.6 TDCi MR`11 E5	Nr Info-Ekspert:	011-06683
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2012
Wskazanie drogomierza	248119 km		
Data pierwszej rejestracji	2012/06/21		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1900 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 85kW (116KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	Radioodtwarzacz CD + MP3
2	Głośniki 6 szt.	14	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
3	Gniazdo 12V	15	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Kierownica pokryta skórą	16	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Klimatyzacja	17	System informacyjny "Ford Eco Mode"
6	Komputer pokładowy	18	System kontroli trakcji
7	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	19	System wspomagania nagłego hamowania
8	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	21	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Poduszka powietrzna kierowcy	22	Zestaw naprawczy opon

11	Poduszka powietrzna pasażera	23	Złącze "USB"
12	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 2 Pakiet Easy Driver 4
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Szyba przednia ogrzewana
Światła p/mgielne przednie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
System przeciwwkolizyjny Active City Stop (ACS)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	VREDESTEIN 205/55 R16 91H QUATRAC 2 (ALL SEASON)	5,3
Przednie prawe:	VREDESTEIN 205/55 R16 91H QUATRAC 2 (ALL SEASON)	5,3
Tylne lewe:	VREDESTEIN 205/55 R16 91H QUATRAC 2 (ALL SEASON)	5,8
Tylne prawe:	VREDESTEIN 205/55 R16 91H QUATRAC 2 (ALL SEASON)	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

W pojeździe znajduje się dodatkowy komplet opon.

Oględziny wykonywał: Rafał Sypulek

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Dach		Wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji	Antena - ubytki materiału	
10	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji		
11	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski	Uchwyt - rozdarcie materiału	

Wnęka drzwi tylnych P - Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej


Wnęka drzwi tylnych L - Zarysowania

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, ogniska korozji, wgniecenia itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		132-159	
2	Dach		144-151	
3	Błotnik przedni	L	125-130	
4	Drzwi przednie	L	168-179	
5	Drzwi tylne	L	233-248	
6	Błotnik tylny	L	147-858	
7	Błotnik przedni	P	116-133	
8	Drzwi przednie	P	125-128	
9	Drzwi tylne	P	130-141	
10	Błotnik tylny	P	112-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		162-165	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Reflektor	L	Zaparowany		

3	Reflektor	P	Zaparowany		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Zderzak tylny		Zarysowany	Brak zaślepki ucha holowniczego	
7	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowane		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		

Półka bagażnika - uszkodzona

Poszycie tunelu środkowego - Zarysowane

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	L	Przecięty bok opony		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | Słyszalne stuki zawieszenia |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Nieprawidłowa praca sprzęgła, utrudniona zmiana biegów |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | Niska skuteczność |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113




Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125

RODZAJ POJAZDU
SAMOCHOÓD OSOBOWY

ORZĄDZANIE

ROK
WYDANIA
2012

ODPUSTACZALNA
ŁADOWNOŚĆ

NAPĘDZICY DOP.
WZROK OB
9,60 kN

NR KARTY
POJAZDU
AAB6230067

SERIA DR/ BAI **2100083**

DRPOL1213BAI2100083WFOKXXGCBKCC0034676
KOS290603070472049<<<<021800220031035

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI
ul. WYSPIANSKIEGO 10
32-602 OŚWIĘCIM

ORGAN WYDANY
A KOS 29060

D.1 FORD
D.2 DYS
-T1DA1K
-SDAAMC
D.3 FOCUS

E WF0KXXGCBKCC00346

B 21.06.2012 | 25.06.2012 | H ---

SERIA DR/ BAI **2100083**


F.1 1900 kg	F.2 1900 kg	F.3 3100 kg
G 1269 kg	J M1	
K e13*2007/46*1138*05		
L 2	O.1 1200 kg	O.2 670 kg
P.1 1560,00 cm ³	P.2 85,00 kW	
P.3 D	Q ---	
S.1 5	S.2 ---	

SERIA DR/ BAI **2100083**

Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128

Compensa T.U.S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Potwierdzenie do polisy / Umowy / Certyfikatu
Document of Confirmation
of the policy / Agreement / Certificate
Nr / No 22089/5586079
ORYGINAŁ

COMPENSA 
VIENNA INSURANCE GROUP

Potwierdzenie zawarcia / Certificate of concluding
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / Motor Third Part Liability
Suma gwarancyjna szkód na osobie 29 876 400 zł
Guaranteed sum limit – casualty
Sklądka / Premium zgodnie z umową: 1900/22006/249/2007/506
Assistance / Assistance KOMFORT kontakt +48 22 501 61 00
Wariant / Insurance option

Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu / 6 021 600 zł
Guaranteed sum limit – property

Okres ubezpieczenia / Duration of insurance
od / from: 2025-06-21, godz 00.00 do / to: 2026-06-20, godz 23.59

Dane pojazdu / Data of vehicle
KOS29060 Nr rejestracyjny / Registration number
WF0KXXGCBKCC00346 Numer nadwozia/VIN / Body/Chassis Number
FORD, FOCUS Marka, model, typ pojazdu / Make, model, type of vehicle

Właściciel / posiadacz / Name of owner / user
SYNTHOS SA
Adres właściciela/posiadacza / Address
UL. CHEMIKÓW 1, OŚWIECIM, 32-600 OŚWIECIM

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
Oddział w Radomiu, 26-600 Radom,
ul. Ferdynanda Focha 14

Radom, dnia: 2025-05-30

Dagmara Pietrzyk

Inspektor

jednostka wystawiająca / the issuing unit podpis osoby upoważnionej / signature of an authorized person

Fot. nr 129

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU
TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
JAN SIERANC 32-600 OŚWIECIM
2025-10-08 ul. Chemiczków 24
(3)(data i miejsce badania)

NR 06258/KOS/012/P/2025

Marka	Typ	Model pojazdu	(5)Kategoria pojazdu	(2)Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
FORD	DYB	FOCUS	M1	KOS 29060 PL
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania czynności		(1) Nr identyfikacyjny pojazdu(VIN) numer nadwozia/podwozia/ramy	
SAMOCHÓD OSOBOWY	OKRESOWE BADANIE		WF0KXXGCBKCC00346	

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU

Data pierwszej rejestracji za granicą	XXXX-XX-XX	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA JAN SIERANC 32-600 OŚWIECIM ul. Chemiczków 24 KOS/012/P  JAN WABIK, KOS/D0058 (9)dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty
Data pierwszej rejestracji w kraju	2012-06-21	
(4)Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	248116 km	
(8)Następny termin badania do	2026-10-08	

Pozytywny/Positive
Negatywny/Negative


(6)Stwierdzone usterki i ich kategorie

(10)Uwagi

* Pojazd odpowiada/nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:

JAN WABIK, KOS/D0058
(czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty)

Fot. nr 130



Fot. nr 131

Wszystko o Twoim pojeździe	
Pojazd: Focus	Numer rejestracyjny:
VIN: WF0KXXGCBKCC00346	Data pierwszej rejestracji:
Typ silnika: 1.6 L Benz	Skrzynia biegów: 6M
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego: VI	Maksymalny przebieg między przeglądami: 20.000 km
Numer kluczyka pojazdu:	Kod audio:
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

Fot. nr 132

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn hamulcowy **PRZEBIEG**
08.12.2021
23847

Pieczęć Dealera
MOTO
WARSZATA
Iskretka, Kawczak
32-600 Gdansk, ul. Zwycięstwa 2A
Telefon: 33 844 02 98
NIP 549-19-54-058 REGON 070927143

Płyn hamulcowy
Data:
Przebieg:
Numer faktury:
Podpis:

Płyn hamulcowy
Data:
Przebieg:
Numer faktury:
Podpis:

Pasek rozrządu
Data:
Przebieg:
Numer faktury:
Podpis:

Fot. nr 133

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu