

Nr zlecenia: 25/20/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 21.11.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	V S S Z Z Z K M 9 P R 0 6 6 1 5 0
Marka:	CUPRA	Nr rejestracyjny:	PY35614
Model pojazdu:	Formentor 1.5 TSI MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	360-00007
Wersja:	DSG	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	45304 km		
Data pierwszej rejestracji	12.04.2023		
Data ważności badania technicznego	12.04.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	1980 kg		
Oznaczenie silnika	TSI		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Poduszka powietrzna centralna
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	35	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Asystent pasa ruchu Lane Assist	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

4	Cyfrowa Tablica przyrządów z kolorowym wyświetlaczem 10,25" TFT	37	odłączenia
5	Czarna podsufitka	38	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Drzwi bagażnika otwierane zdalnie z pilota centralnego zamka	39	Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
7	Dywaniki welurowe przód/tył	40	Schowki pod przednimi fotelami
8	Elementy ochronne nadkoli i progi w kolorze ciemnego aluminium	41	Składana i dzielona kanapa tylna
9	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego	42	Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni
10	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości	43	Spojlery boczne w kolorze lśniącej czerni
11	Fotele przednie sportowe-tapicerka materiałowa ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze miedzi	44	System automatycznego hamowania po kolizji
12	Full link	45	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu KESSY
13	Funkcja łatwego składania siedzeń tylnych	46	System Bluetooth
14	Gniazdo 12V w przedniej części kabiny	47	System Cupra Connected dla Media system
15	Hamulec postojowy elektromechaniczny	48	System Cupra Drive Profile (4 profile jazdy)
16	Immobilizer	49	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego: EDL z XDS
17	Kierownica sportowa wielofunkcyjna pokryta skórą i ogrzewana	50	System kontroli ciśnienia w oponach
18	Kieszenie w oparciach foteli przednich	51	System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
19	Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa z filtrem AirCare i czujnikiem jakości powietrza	52	System kontroli trakcji ESC
20	Kurtyny powietrzne boczne	53	System kontroli trakcji TCS
21	Lakier niemetalizowany w kolorze białym Candy White	54	System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
22	Lusterka zewnętrzne obniżane automatycznie przy biegu wstecznym	55	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	56	System wspomagania nagłego hamowania HBA
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze ciemnego aluminium	57	Szyby przyciemniane
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	58	Szyby regulowane elektrycznie
26	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	59	Tarcze kół aluminiowe 18" Cupra Performance Silver z elem. w kolorze srebrnym
27	Nakładki na progi przednie z podświetlaniem	60	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium	61	Tylny spojler Cupra w kolorze nadwozia
29	Ogranicznik prędkości inteligentny	62	Uchwyt na napoje z przodu
30	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	63	Wnętrze Cupra z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi
31	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	64	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
32	Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną oraz schowkiem	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Podłokietnik tylny	66	Zderzaki Cupra

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Asystent parkowania z czujnikami parkowania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Asystent parkowania
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Media System+
 - Głośniki 6 szt.

- System rozpoznawania mowy i sterowania głosem rozbudowany
- Złącze USB typu C 2szt
- Złącze USB typu C do ładowania z tyłu kabiny 2szt
- Radio MP3/WMA
- Ekran dotykowy kolorowy 10"
- 4 Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza
 - Oświetlenie przestrzeni na nogi LED
 - Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
 - Podświetlenie LED schowka na desce rozdzielczej
 - Oświetlenie drzwi LED
 - Oświetlenie bagażnika LED
 - Lampki LED do czytania dla przednich foteli i tylnych foteli
- 5 Pakiet Full LED
 - Światła do jazdy dziennej LED
 - Światła przednie LED
 - System doświetlania zakrętów
 - Funkcja Follow-Me-Home
 - Światła autostradowe LED
 - Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
 - Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
 - Światła p/mgienne przednie LED
- 6 Pakiet praktyczny
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Czujnik zmierzchu
 - Czujnik deszczu
- 7 Pakiet wspomagania jazdy M dla samochodów z Media System+
 - Asystent świateł drogowych
 - Tempomat aktywny ACC
- 8 Pakiet Zimowy
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Navi System+ (dopłata)
 - Głośniki 7 szt.
 - Złącze "USB" dla I rzędu siedzeń 2 szt.
 - Złącze "USB" dla II rzędu siedzeń 2 szt.
 - System rozpoznawania mowy i sterowania głosem rozbudowany
 - Nawigacja satelitarna z mapami z możliwością aktualizacji
 - Funkcja dynamicznej nawigacji 3D
 - Radio MP3/WMA
 - Ekran dotykowy kolorowy 10"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	FALKEN	245/45 R18	100W	XL EUROALL SEASON AS 220 PRO TL	4,0	
Przednie prawe:	FALKEN	245/45 R18	100W	XL EUROALL SEASON AS 220 PRO TL	4,0	
Tylne lewe:	FALKEN	245/45 R18	100W	XL EUROALL SEASON AS 220 PRO TL	6,0	
Tylne prawe:	FALKEN	245/45 R18	100W	XL EUROALL SEASON AS 220 PRO TL	6,0	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik: Brak uwag
Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	

6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	100-120	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		deformacje w części dolnej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu