

Nr zlecenia: 87/14/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/14

Zlecniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WVGZZZA1ZMV116560
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WI909LA
Model pojazdu:	T-Roc 2.0 TSI MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	040-09688
Wersja:	R 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	156197 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/04/28		
Data ważności badania technicznego	2026/04/28		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2090 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 221kW (300KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Reflektory przednie LED
2	Asystent hamowania	35	Reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu
3	Asystent podjazdu i zjazdu	36	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
4	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	37	Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
5	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	38	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall

6	Czujnik deszczu	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Dywaniki przód/tył	40	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	41	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
9	Fotele przednie sportowe R	42	System p/poślizgowy MSR
10	Głośniki 6 szt. Sound Plus	43	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Gniazdo 12V	44	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	45	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
13	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	46	System Start/Stop
14	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	47	System wyboru profilu jazdy
15	Immobilizer	48	System wykrywania pieszych
16	Instalacja telefoniczna Bluetooth	49	Szuflada pod fotelem pasażera
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	50	Szyba przednia atermiczna
18	Kurtyny powietrzne boczne	51	Światła do jazdy dziennej LED w wersji R
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze srebrnym matowym	52	Światła tylne LED przyciemnione
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Światła włączane automatycznie
21	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	54	Światła z funkcją Coming Home
22	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	55	Tapicerka Alcantara
23	Nakładki na pedały aluminiowe	56	Tarcze kół aluminiowe 18" Spielberg
24	Opony 215/50 R18	57	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
25	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	58	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
26	Oświetlenie Ambiente	59	Zaciski hamulcowe z logo R
27	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Panel na desce rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej w kolorze czarnym Piano Black	61	Zawieszenie sportowe
29	Podłokietnik centralny przedni	62	Zawieszenie sportowe obniżone
30	Podsufitka w kolorze czarnym	63	Zderzaki stylizacja R-Line
31	Poduszka powietrzna kierowcy	64	Zestaw naprawczy opon
32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	65	Złącze iPod/USB
33	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 2 Kierownica wielofunkcyjna sportowa R, pokryta skórą, Tiptronic
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica "Tiptronic"
 - Kierownica pokryta skórą
 - Kierownica sportowa R
- 3 Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
 - Komputer pokładowy
 - Wyświetlacz Active Info Display
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane z podłokietnikiem
 - Podłokietnik siedzeń tylnych
 - Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane
- 6 Pakiet siedzenia komfortowe
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Oparcie fotela pasażera z przodu składane
- 7 Reflektory LED
 - Reflektory przednie LED

- Światła do jazdy dziennej LED
Reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu
- 8 System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 9 System radiowy Ready 2 Discover z usługą Streaming & Internet
Głośniki 6 szt.
Instalacja telefonu GSM (Bluetooth)
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Złącze "USB-C"
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 11 Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
System Front Assist
Tempomat aktywny do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Tapicerka ze skóry "Vienna" (dopłata)
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy podgrzewany
Tapicerka ze skóry "Vienna"
Fotel pasażera podgrzewany
Logo R-Line na zagłówkach

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FALKEN 215/50 R18 92W AZENIS FK 453 CC TL	5,4
Przednie prawe:	FALKEN 215/50 R18 92W AZENIS FK 453 CC TL	4,8
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 215/50 R18 92V PREMIUM CONTACT 7	7,8
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 215/50 R18 92V PREMIUM CONTACT 7	6,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Jerzy Dudek
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		138-140	
2	Błotnik przedni	L	110-120	
3	Drzwi przednie	L	125-139	
4	Drzwi tylne	L	111-135	
5	Błotnik tylny	L	103-121	
6	Błotnik przedni	P	116-132	
7	Drzwi przednie	P	113-151	
8	Drzwi tylne	P	106-143	
9	Błotnik tylny	P	100-122	

10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia	124-133
----	-------------------------------	---------

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:09

Fot. nr 7



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:11

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:08

Fot. nr 13



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:07

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:08

Fot. nr 17



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:08

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:06

Fot. nr 27



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:06

Fot. nr 28



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:07

Fot. nr 29



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:08

Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:09

Fot. nr 37



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:09

Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:10

Fot. nr 41



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:10

Fot. nr 42



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:10

Fot. nr 43




Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:10

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:10

Fot. nr 53



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 11:10

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 63

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu