

Nr zlecenia: 39/17/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/17

Zlecniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	V S S Z Z Z 5 F Z J R 1 0 5 9 9 6
Marka:	SEAT	Nr rejestracyjny:	G8CUPRA
Model pojazdu:	Leon 2.0 TSI MR`17 E6 5F	Nr Info-Ekspert:	033-01590
Wersja:	Cupra R DSG	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	125576 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/06/12		
Data ważności badania technicznego	2026/07/21		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1910 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 221kW (300KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Siedzenia tylne składane
2	Audio System Beats	25	Spoiler tylny
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	26	Spoilery boczne
4	Body Kit Cupra R	27	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Elementy lakierowane w kolorze miedzi	28	System bezkluczykowej obsługi samochodu -

6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	29	Kessy System Cupra Drive Profile
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	30	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	31	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	32	System Sport HMI
10	Fotele przednie kubelkowe CUPRA z tapicerką z Alcantary z przeszyciem w kolorze miedzi	33	System stabilizacji toru jazdy ESC
11	Hamulce Brembo wyczynowe	34	System wspomagania nagłego hamowania EBA
12	Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą	35	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	36	Szyby przyciemniane
14	Komputer pokładowy	37	Światła do jazdy dziennej LED
15	Końcówki rury wydechowej chromowane	38	Tapicerka Alcantara/skóra ekologiczna
16	Kurtyny powietrzne boczne	39	Tarcze kół aluminiowe 19" "Cupra R" czarno-miedziane
17	Lakier metalizowany "Midnight Black"	40	Tempomat aktywny ACC
18	Podłokietnik centralny przedni	41	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
19	Podsufitka w kolorze czarnym	42	Wykończenie zewnętrzne elementami z włókna węglowego
20	Poduszka powietrzna kierowcy	43	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	44	Zawieszenie "CUPRA"
22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	45	Zawieszenie aktywne DCC
23	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania przód/tył + kamera cofania
Kamera cofania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Navi System Plus
Głośniki 8 szt.
System nawigacji
Odtwarzacz DVD
Dysk twardy 10GB
Wyświetlacz 8" dotykowy
System rozpoznawania głosu
System Mirror Link
System WiFi
Wyświetlacz 3,5" kolorowy
Funkcja odczytywania/pisania SMS-ów
Funkcja dynamicznej nawigacji 3D, przeglądania zdjęć i video
- 5 Pakiet Full LED
Światła p/mgienne przednie
Światła do jazdy dziennej LED
Światła tylne LED
System doświetlania zakrętów
Reflektory przednie LED z funkcją światła autostradowych

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL	235/35	R19	91W	XL WIN.CONTACT TS 870P TL FR	6,4
Przednie prawe:	*CONTINENTAL	235/35	R19	91W	XL WIN.CONTACT TS 870P TL FR	6,6
Tylne lewe:	*CONTINENTAL	235/35	R19	91W	XL WIN.CONTACT TS 870P TL FR	7,2
Tylne prawe:	*CONTINENTAL	235/35	R19	91W	XL WIN.CONTACT TS 870P TL FR	6,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Według informacji uzyskanych od osoby okazującej w pojeździe została podniesiona moc silnika.
Wykres z hamowni załączony w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Jerzy Dudek
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		105-125	
2	Dach		125-131	
3	Błotnik przedni	L	99-113	
4	Drzwi przednie	L	110-116	
5	Drzwi tylne	L	119-126	
6	Błotnik tylny	L	127-150	
7	Błotnik przedni	P	109-113	
8	Drzwi przednie	P	114-128	
9	Drzwi tylne	P	123-126	
10	Błotnik tylny	P	131-144	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		125-131	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznik podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznika było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznik nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Linowiec, Powiat starogardzki 2025.11.20 10:45

Fot. nr 5




Linowiec, Powiat starogardzki 2025.11.20 10:45

Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:52

Fot. nr 9



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:51

Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:48

Fot. nr 19



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:49

Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:50

Fot. nr 25



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:50

Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:50

Fot. nr 29



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:50

Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:51

Fot. nr 35



Linowiec, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:51

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Linowiec, Powiat starogardzki - 2025.11.20 10:47

Fot. nr 41



Linowiec, Powiat starogardzki - 2025.11.20 10:46

Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Wolny Dwór, Powiat starogardzki | 2025.11.20 10:52

Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu