

Nr zlecenia: 07/07/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/07

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Przeźmierowo  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                 | Dane: [O] XI-2025 |                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>         | VIN:              | <b>WVWZZZAWZKU042272</b> |
| Marka:                                              | <b>VOLKSWAGEN</b>               | Nr rejestracyjny: | <b>WND77408</b>          |
| Model pojazdu:                                      | <b>Polo VI 1.6 TDI MR`18 E6</b> | Nr Info-Ekspert:  | <b>040-08991</b>         |
| Wersja:                                             | <b>Trendline SCR</b>            | Rok produkcji:    | <b>2019</b>              |
| Wskazanie drogomierza                               | 250718 km                       |                   |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2019/03/07                      |                   |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/03/05                      |                   |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy            |                   |                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1720 kg*                        |                   |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym          |                   |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1598 ccm / 59kW (80KM)          |                   |                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza    |                   |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                |                   |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                        |                   |                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                   |                   |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | szary                           |                   |                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |             |                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>         | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                  |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 17          | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP      |
| 2                       | Audio system "Composition Colour"         | 18          | System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania |
| 3                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 19          | System Hill Hold                                   |

|    |                                                   |    |                                                |
|----|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 4  | Instalacja do montażu telefonu                    | 20 | System Start/Stop                              |
| 5  | Kierownica 3-ramienna                             | 21 | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach |
| 6  | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia              | 22 | System wykrywania pieszych                     |
| 7  | Klimatyzacja manualna Climatic                    | 23 | Szyby atermiczne                               |
| 8  | Komputer pokładowy MFA Plus                       | 24 | Szyby przednie regulowane elektrycznie         |
| 9  | Kurtyny powietrzne boczne                         | 25 | Szyby tylne regulowane elektrycznie            |
| 10 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia            | 26 | Światła do jazdy dziennej LED                  |
| 11 | Panel na desce rozdzielczej "deep black pearl"    | 27 | Światła z funkcją Coming Home                  |
| 12 | Podłoga bagażnika dwupoziomowa                    | 28 | Tapicerka siedzeń "Basket"                     |
| 13 | Poduszka powietrzna kierowcy                      | 29 | Tarcze kół stalowe 15"                         |
| 14 | Poduszka powietrzna pasażera                      | 30 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne       |
| 15 | Poduszki powietrzne boczne przednie               | 31 | Zamek centralny zdalnie sterowany              |
| 16 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane | 32 | Zderzaki w kolorze nadwozia                    |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | UNIROYAL 185/65 R15 88T WINTER EXPERT TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | UNIROYAL 185/65 R15 88T WINTER EXPERT TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | KLEBER 185/65 R15 88T KRISALP HP TL      | 4,0          |
| Tylne prawe:    | KLEBER 185/65 R15 88T KRISALP HP TL      | 4,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOWNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**


Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Patryk Kraszewski

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl: Brak uwag

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 2    | Próg             | P     | Wgnieciony głęboko                                     |      |         |
| 3    | Dach             |       | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110-130              |      |
| 2    | Dach                          |       | 110-130              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110-130              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110-130              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110-130              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110-130              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110-130              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-130              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110-130              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu               | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie zderzaka przedniego |       | Zarysowane         |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego    | P     | Zarysowana         |      |         |
| 3    | Poszycie zderzaka tylnego    |       | Zarysowane         |      |         |
| 4    | Szyba przednia               |       | Zarysowania        |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Rozerwany          |      |         |
| 2    | Kanapa tylna       |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

|    |                                            |          |
|----|--------------------------------------------|----------|
| 1  | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG |
| 3  | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 4  | Stateczność ruchu pojazdu                  | BEZ UWAG |
| 5  | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 6  | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 7  | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 8  | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 9  | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |
| 10 | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG |
| 11 | Wskaźnik temperatury silnika               | BEZ UWAG |
| 12 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2






Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37




Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49




Fot. nr 50






Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53




Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*