

Nr zlecenia: 24/17/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0PXXGCDP8R40863
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	KOS04473
Model pojazdu:	Focus 1.6 MR`08 E4	Nr Info-Ekspert:	011-05150
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2008
Wskazanie drogomierza	178182 km		
Data pierwszej rejestracji	2008/11/06		
Data ważności badania technicznego	2026/10/07		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1730 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1596 ccm / 74kW (101KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Immobilizer	8	System kontroli trakcji TCS
2	Komputer pokładowy	9	Szyba tylna ogrzewana
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	11	Tarcze kół stalowe 16"
5	Poduszka powietrzna kierowcy	12	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Poduszka powietrzna pasażera	13	Zamek centralny zdalnie sterowany
7	Spoiler		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania		

- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 System kontroli trakcji ESP + wspomaganie nagłego hamowania
- System wspomagania nagłego hamowania
- System kontroli trakcji TRC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Klimatyzacja
- 2 Koło zapasowe dojazdowe
- 3 Radio Ford 6000 CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN	195/65	R15	91H	SPORTRAC 5	4,8
Przednie prawe:	*VREDESTEIN	195/65	R15	91H	SPORTRAC 5	4,6
Tylne lewe:	*VREDESTEIN	195/65	R15	91H	ULTRAC	4,6
Tylne prawe:	*VREDESTEIN	195/65	R15	91H	ULTRAC	5,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

W pojeździe znajduje się dodatkowy komplet opon.

Oględziny wykonywał: Rafał Sypułek

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Słupki przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Łotnik tylny	L	Starcia powłoki lakierowej, ogniska korozji		
9	Łotnik tylny	P	Ogniska korozji		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Wgnieciono głęboko, ogniska korozji		

Wnęka drzwi tylnych P - Wniecenia, zarysowania


Wnęka drzwi tylnych L - Zarysowania

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, ogniska korozji, wgniecenia itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		149-279	
2	Dach		117-135	
3	Błotnik przedni	L	114-115	
4	Drzwi przednie	L	112-125	
5	Drzwi tylne	L	105-123	
6	Błotnik tylny	L	155-178	

7	Błotnik przedni	P	105-123	
8	Drzwi przednie	P	110-114	
9	Drzwi tylne	P	107-121	
10	Błotnik tylny	P	262-501	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		119-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Reflektor	L	Zaparowany		
2	Reflektor	P	Zaparowany		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Lampa zespolona tylna	L	Zaparowana		
6	Lampa zespolona tylna	P	Zaparowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
2	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Półka bagażnika - pęknięta, zdeformowana

Licznik - zarysowania

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Kołpak tylny P - brak

Kołpak przedni P - pęknięty



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | Wyczuwalen opory, nieprawidłowa praca układu wspomagania |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | Słyszalne stuki zawieszenia |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Nieprawidłowa praca sprzęgła, utrudniona zmiana biegów |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | Niska skuteczność |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach

parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128




Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148

Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Potwierdzenie do polisy / Umowy / Certyfikatu
Document of Confirmation
of the policy / Agreement / Certificate
Nr / No 22089/6014995
ORYGINAŁ

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

Potwierdzenie zawarcia / Certificate of concluding
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / Motor Third Part Liability
Suma gwarancyjna szkód na osobie / Guaranteed sum limit – casualty 29 876 400 zł
Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu / Guaranteed sum limit – property 6 021 600 zł
Składka / Premium zgodnie z umową: 1900/22006/249/2007/506
Assistance / Assistance
Warant / Insurance option

Okres ubezpieczenia / Duration of insurance
od / from 2025-11-06, godz 00:00 do / to 2026-11-05, godz 23:59

Dane pojazdu / Data of vehicle
KOS04473 WF0PXXGCDP8R40863 FORD, FOCUS
Nr rejestracyjny / Registration number Numer nadwozia/VIN / Body/Chassis Number Marka, model, typ pojazdu / Make, model, type of vehicle

Właściciel / posiadacz / Name of owner / user
SYNTHOS SA

Adres właściciela/posiadacza / Address
UL. CHEMIKÓW 1, OŚWIECIM, 32-600 OŚWIECIM

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
Oddział w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Ferdynanda Focha 14

Radom, dnia: 2025-10-16
Dagmara Pietrzyk
Specjalista

jednostka wystawiająca / the issuing unit podpis osoby upoważnionej / signature of an authorized person

Fot. nr 149

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd Focus	Numer rejestracyjny
Numer identyfikacyjny pojazdu WF0PXXGCDP8R40863	Data rozpoczęcia gwarancji 07. 11. 2008 v.
Typ silnika 1.6 16V	Skrzynia biegów M5
Kod lakieru	Kod tapicerki
Miesiąc przeglądu rocznego XI	Maksymalny przebieg między przeglądami 20.000 km
Numer umowy w programie FordProtect	Data ważności programu FordProtect

Fot. nr 150

ZASWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHNESS CERTIFICATE

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
JAN SIERAN 32-680 OŚWIECIM
2025-10-07 ul. Chemików 24
(3) data i miejsce badania

NR 06247/KOS/012/P/2025 W

Marka	Typ	Model Pojazdu	(5) Kategoria pojazdu	(2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
FORD	DA3	FOCUS	M1	KOS 04473 PL

Rodzaj pojazdu Rodzaj badania czynności (1) Nr identyfikacyjny pojazdu/VIN
numer nadwozia/podwozia/karoserii

SAMOCHOÓD OSOBOWY OKRESOWE BADANIE WF0PXXGCDP6R40863

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU

	Podany/Positive	Niepodany/Negative
Data pierwszej rejestracji za granicą	XXXX-XX-XX	
Data pierwszej rejestracji w kraju	2008-11-06	
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	178177 km	
(8) Następnym termin badania do	2026-10-07	

Uprawniony diagnosta Jan Wabik

WIKTOR NAWIEŚNIAK, KOS010054
(podane identyfikacyjne klucze kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnień diagnosty)

(6) Szwendzone ustarki i ich kategorie

(16) Uwagi

* Pojazd odpowiada/nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla

SKP KOS0120P
ABTE
KOS010054

Uprawniony diagnosta Jan Wabik

WIKTOR NAWIEŚNIAK, KOS010054
(czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnień diagnosty)

Fot. nr 151

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Termin pierwszego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej

Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☒ Nie ☐

F.H.U. AUTO - BOSS
Auto-Boss
DZIAŁ OBSŁUGI SERWISOWEJ
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Stefana Batorego 13/2
Siedziba: ul. Warszawska 299
NIP 547-024-31-74
PG067

Przebieg 19167 Data 06.02.2025

Numer faktury

Pieczęć Dealera potwierdza ważność gwarancji na perforację korozyjną od powyższej daty do kolejnego przeglądu.

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej

Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☒ Nie ☐

F.H.U. AUTO - BOSS
Auto-Boss
DZIAŁ OBSŁUGI SERWISOWEJ
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Stefana Batorego 13/2
Siedziba: ul. Warszawska 299
NIP 547-024-31-74
PG067

Przebieg 38555 Data 02.03.2026

Numer faktury

Pieczęć Dealera potwierdza ważność gwarancji na perforację korozyjną od powyższej daty do kolejnego przeglądu.

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej

Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☒ Nie ☐

F.H.U. AUTO - BOSS
Auto-Boss
DZIAŁ OBSŁUGI SERWISOWEJ
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Stefana Batorego 13/2
Siedziba: ul. Warszawska 299
NIP 547-024-31-74
PG067

Przebieg 61452 Data 05.01.2026

Numer faktury

Pieczęć Dealera potwierdza ważność gwarancji na perforację korozyjną od powyższej daty do kolejnego przeglądu.

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej

Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☒ Nie ☐

F.H.U. AUTO - BOSS
Auto-Boss
DZIAŁ OBSŁUGI SERWISOWEJ
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Stefana Batorego 13/2
Siedziba: ul. Warszawska 299
NIP 547-024-31-74
PG067

Przebieg 61452 Data 05.01.2026

Numer faktury

Pieczęć Dealera potwierdza ważność gwarancji na perforację korozyjną od powyższej daty do kolejnego przeglądu.

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej

Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☒ Nie ☐

F.H.U. AUTO - BOSS
Auto-Boss
DZIAŁ OBSŁUGI SERWISOWEJ
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Stefana Batorego 13/2
Siedziba: ul. Warszawska 299
NIP 547-024-31-74
PG067

Przebieg 61452 Data 05.01.2026

Numer faktury

Pieczęć Dealera potwierdza ważność gwarancji na perforację korozyjną od powyższej daty do kolejnego przeglądu.

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej

Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☒ Nie ☐



F.H.U. AUTO - BOSS
Auto-Boss
DZIAŁ OBSŁUGI SERWISOWEJ
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Stefana Batorego 13/2
Siedziba: ul. Warszawska 299
NIP 547-024-31-74
PG067

Przebieg 61452 Data 05.01.2026

Numer faktury

Pieczęć Dealera potwierdza ważność gwarancji na perforację korozyjną od powyższej daty do kolejnego przeglądu.

Fot. nr 152



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu