

Nr zlecenia: 09/19/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/19

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	S B 1 Z 9 3 B E 7 0 E 0 7 1 9 3 7
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WL2420P
Model pojazdu:	Corolla 1.8 Hybrid MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	037-03163
Wersja:	Comfort e-CVT	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	246456 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/05/15		
Data ważności badania technicznego	2026/04/22		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1835 kg*		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	90kW (122KM) / 53kW (72KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Reflektory przednie LED
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	40	Reling dachowy
3	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	41	Roleta do bagażnika
4	Bluetooth	42	Spoiler tylny
5	Czujnik zmierzchu	43	Sterowanie systemem audio w kierownicy
6	Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black	44	Sterowanie telefonem w kierownicy
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	45	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	46	System "Follow-me home"
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	47	System Apple Carplay/Android Auto

10	Gniazdo 12V	48	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
11	Gniazdo 12V w bagażniku	49	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
12	Hamulec postojowy elektryczny	50	System kontroli trakcji TRC
13	Immobilizer	51	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
14	Kamera cofania	52	System multimedialny Toyota Touch 2
15	Kierownica multifunkcyjna	53	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
16	Kierownica pokryta skórą	54	System stabilizacji toru jazdy VSC
17	Klamki zewnętrzne lakierowane	55	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	56	System wspomagania nagłego hamowania
19	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	57	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
20	Komputer pokładowy	58	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
21	Kurtyny powietrzne boczne	59	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	60	Szyby przednie regulowane elektrycznie
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	61	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	62	Szyby tylne regulowane elektrycznie
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	63	Światła do jazdy dziennej LED
26	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	64	Światła drogowe automatyczne AHB
27	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	65	Światła p/mgienne przednie LED
28	Oświetlenie dodatkowe wnętrza LED	66	Światła tylne LED
29	Podłokietnik przedni	67	Tapicerka tekstylna
30	Podłokietnik siedzeń tylnych	68	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
31	Podsufitka tekstylna w ciemnej tonacji	69	Tempomat adaptacyjny
32	Poduszka powietrzna kierowcy	70	Wspomaganie układu kierowniczego
33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	71	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	72	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
35	Poduszki powietrzne boczne przednie	73	Zamek centralny zdalnie sterowany
36	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem	74	Zestaw naprawczy opon
37	Przycisk uruchamiający silnik	75	Złącze "AUX"
38	Przyciski sterowania na kierownicy	76	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN 205/55R16 91H SNOW	8,3
Przednie prawe:	*KORMORAN 205/55R16 91H SNOW	8,2
Tylne lewe:	*KORMORAN 205/55R16 91H SNOW	5,1
Tylne prawe:	*KORMORAN 205/55R16 91H SNOW	6,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Sebastian Staszak


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Próg	P	Wgnieciony		
3	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, mokry możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblauchowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-130	
2	Dach		110-130	
3	Błotnik przedni	L	130-150	
4	Drzwi przednie	L	130-150	
5	Drzwi tylne	L	130-150	
6	Błotnik tylny	L	130-150	
7	Błotnik przedni	P	130-150	
8	Drzwi przednie	P	130-150	
9	Drzwi tylne	P	130-150	
10	Błotnik tylny	P	130-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TWORZYWO	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Fotel tylny		Poplamiony		
4	Kanapa tylna		Poplamiona		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
7	Podłokietnik środkowy przedni		Poplamiony, zarysowania		
8	Nakładka przestrzeni bagażowej		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86




Fot. nr 87




Fot. nr 88





Fot. nr 91



Fot. nr 92

[illegible]

Fot. nr 93

Przebieg wykonany
Przebieg: 120632.6
Data: 6/11/2022
TOYOTA
AUTORYZOWANY DEALER NR 81
Prestige Auto Sp. z o.o.
02-219 Warszawa, ul. Krakowska 204
Tel. (22) 492 00 00, (22) 492 00 20
Fax: (22) 492 00 02
5W30 76M0

Przebieg wykonany 16
Przebieg: 120207
Data: 17.02.2023
TOYOTA BIELANY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
01-684 Warszawa, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676
5W30

Przebieg wykonany
Przebieg: 156874 km
Data: 09.07.2023
TOYOTA BIELANY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
01-684 Warszawa, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676
5W30 TOYOTA

Przebieg wykonany
Przebieg: 150572 km
Data: 12.10.2023
TOYOTA BIELANY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
01-684 Warszawa, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676
5W30

Przebieg wykonany
Przebieg: 166149
Data: 1.03.2024
TOYOTA BIELANY
Spółka z o.o.
01-684 WARSZAWA, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676
5W30 TEMO

Przebieg wykonany 016
Przebieg: 181528
Data: 12.06.2024
TOYOTA BIELANY
Spółka z o.o.
01-684 WARSZAWA, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676
5W30 TEMO

Przebieg wykonany 11
Przebieg: 193552
Data: 14.04.2024
TOYOTA BIELANY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
01-684 Warszawa, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676
5W30

Przebieg wykonany 016
Przebieg: 226022
Data: 12.05.2025
TOYOTA BIELANY
Spółka z o.o.
01-684 WARSZAWA, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676
5W30

Przebieg wykonany
Przebieg: 261436
Data: 11.10.2025
CAR-CITY Sp. z o.o.
Al. Jermolowicza 152
02-326 Warszawa
NIP: 522-00-35-681
tel. 505 500 255, e-mail: car-city.pl

Przebieg wykonany
Przebieg:
Data:
TOYOTA BIELANY
Spółka z o.o.
01-684 WARSZAWA, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676

Przebieg wykonany
Przebieg:
Data:
TOYOTA BIELANY
Spółka z o.o.
01-684 WARSZAWA, ul. Kłaudyny 1
tel. 22 832 33 33
REGON 013013691, NIP 118-13-06-676

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

32

33

Fot. nr 94



Fot. nr 95

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu