

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85506/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139966	AUDI, Q7 19-24, Q7 45 TDI mHEV Quattro S Line				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2967	231/170	automatyczna	61 986	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DJ7489C	WAUZZZ4M8PD023976		25-05-2023/2023	25-05-2026	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm, Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi music interface, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji, Audi virtual cockpit, Bez układu zmywania reflektorów, Boczne poduszki przód + kurtyny powietrzne, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESP, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektryczna nagrzewnica powietrza, Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) ramiona w kształcie gwiazdy z ogumieniem 255/55, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Górna część deski rozdzielczej ze szwem kontrastowym, Hamulce tarczowe z przodu (18"), Hamulce tarczowe z tyłu (17"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu, Kamera cofania, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód S-line, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne z funkcją pamięci, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko boczne po stronie pasażera automatycznie opuszczane podczas cofania, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie wnętrza, Podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, Reflektory podstawowe, Relingi dachowe - srebrne, Spoiler dachowy S line, Sygnalizacja zapięcia pasów, System Start/Stop, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyba przednia termoizolacyjna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka łączona skóra naturalna/ekologiczna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne kanapa, dzielona i składana, Tylne oparcie składane i dzielone, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną, Zagłówki z przodu, Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport, Zderzaki S line w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zestaw wskaźników, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED.

Wypożyczenie dealerskie

2-gi rząd siedzeń z regulacją wzdłużną, Felgi aluminiowe 20 (10-ramienne) kształt gwiazdy, szare częściowo polerowane z ogumieniem 255/40, Fotele z przodu z funkcją wentylacji, Hak holowniczy elektrycznie wysuwany, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, Lakier metalik, Pakiet Comfort → [Elektryczne wspomaganie domykania drzwi, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Fotele przednie podgrzewane, Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym, Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy], Pakiet Czerń → [Listwy ozdobne wokół szyb, czarne, Relingi dachowe - czarne, Singleframe (obramowanie chłodnicy) z czarnymi akcentami, Elementy ozdobne na zderzakach w kolorze czarnym], Pakiet Technology → [Audi phone box, System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników), Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Wzmocnienie odbioru LTE, Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim], Podsufitka tkaninowa, czarna, Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwyty na napoje, Przystosowanie do montażu fotelika ISOFIX - na fotelu pasażera, Rezygnacja z oznaczenia modelu i mocy/technologii, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód, Układ kierowniczy (dynamiczny) wszystkich kół z tylną osią skrętną, Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV	285/45 R20 112Y	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV	285/45 R20 112Y	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV	285/45 R20 112Y	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV	285/45 R20 112Y	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	4M0831051G	rysa/odprysk	
2	Osłona lusterka zewnętrznego L	4M0857527GRU	rysa/odprysk	
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	4M0807511GRU	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny L	4M0809837	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34