

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85512/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejówek

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139967	AUDI, Q7 19-24, Q7 50 TDI mHEV Quattro S Line				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2967	286/210	automatyczna	67 239	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)	Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier	
KK82703	WAUZZZ4M1PD020935	04-05-2023/2023	04-05-2026	czarny/2-warstwowy metalizowany	

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm, Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi music interface, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji, Audi virtual cockpit, Bez układu zmywania reflektorów, Boczne poduszki przód + kurtyny powietrzne, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESP, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektryczna nagrzewnica powietrza, Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) ramiona w kształcie gwiazdy z ogumieniem 255/55, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Górna część deski rozdzielczej ze szwem kontrastowym, Hamulce tarczowe z przodu (18"), Hamulce tarczowe z tyłu (17"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu, Kamera cofania, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód S-line, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne z funkcją pamięci, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko boczne po stronie pasażera automatycznie opuszczane podczas cofania, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie wnętrza, Podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, Reflektory podstawowe, Relingi dachowe - srebrne, Spoiler dachowy S line, Sygnalizacja zapięcia pasów, System Start/Stop, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyba przednia termoizolacyjna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka łączona skóra naturalna/ekologiczna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne kanapa, dzielona i składana, Tylne oparcie składane i dzielone, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną, Zagłówki z przodu, Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport, Zderzaki S line w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zestaw wskaźników, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

2-gi rząd siedzeń z regulacją wzdłużną, Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka, Felgi aluminiowe 21 (5-ramienne) Audi Sport, tytanowe z połyskiem z ogumieniem 285/40, Fotele z przodu z funkcją wentylacji, Hak holowniczy elektrycznie wysuwany, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, Lakier metalik, Pakiet Comfort → [Elektryczne wspomaganie domykania drzwi, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Fotele przednie podgrzewane, Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym, Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy], Pakiet Czerń wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym → [Listwy ozdobne wokół szyb, czarne, Relingi dachowe - czarne, Singleframe (obramowanie chłodnicy) z czarnymi akcentami, Pierścienie Audi w kolorze czarnym, Elementy ozdobne na zderzakach w kolorze czarnym, Pierścienie Audi w kolorze czarnym], Pakiet Technology → [Audi phone box, System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników), Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Wzmocnienie odbioru LTE, Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim], Panel obsługi - dotykowy optyka szklana i rozszerzona optyka aluminium, Podsufitka tkaninowa, czarna, Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytami na napoje, Rezygnacja z oznaczenia technologii.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	285/40 R21 109V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	285/40 R21 109V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	285/40 R21 109V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	285/40 R21 109V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, góra	4M0807511GRU	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny L	4M0809837	rysa/odprysk	
3	Felga przednia R		rysa/odprysk	
4	Felga tylna R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32