

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/86425/25/11/07
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzecznik:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0132100	TOYOTA, Proace Verso 16-24, Proace Verso 2.0 D4-D Long Family ...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1997	177/130	automatyczna	32 865	5/8
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
OP6972T	YARVEEHZ7GZ270280		20-11-2023/2023	20-11-2026	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 21-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

4 głośniki, 4 tweetery, ABS, Antena dachowa, Apple CarPlay i Android Auto, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dach multifunkcyjny, Drzwi po prawej i lewej stronie przesuwne sterowane manualnie, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 17 z kołpakami i ogumieniem 225/55, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdo 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Kłapa tylna unoszona (pojedyncza) z wycieraczką i ogrzewaniem szyby, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Klimatyzacja dodatkowa w tylnej części kabiny, Klimatyzacja w tylnej części, Kluczyki (x2), Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampka dachowa w kabinie pasażerskiej, Lampka po lewej stronie bagażnika, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Lusterko z dodatkowym lusterkiem do obserwowania dzieci, Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe w 2 i 3 rzędzie, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej pokryta materiałem, Przystosowanie do montażu haka holowniczego, Półka za 3 rzędem siedzeń - zabezpieczająca bagaż, Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 4 głośniki, Rolety przeciwsłoneczne, Schowek po stronie pasażera zamykany, podświetlany, Schowek zamykany i blokowany w centralnej części deski rozdzielczej mieszczący format A4, Schowki w drzwiach przednich, Stoliki samolotowe w oparciach przednich foteli, System Stop&Start, System multimedialny Toyota PRO-Touch (ekran 7 cali), Szyba przednia akustyczna, Szyba przednia atermiczna, Szyby przednie regulowane elektrycznie z funkcją automatycznego domykania, Szyby w 2 i 3 rzędzie przyciemniane (przepuszczalność światła: 30%), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wyświetlacz monochromatyczny między zegarami, Zamek centralny, Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia nielakierowany centralnie, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Comfort Family → [System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, Lusterka boczne składane elektrycznie, Reflektory przednie ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED, Klamki w kolorze nadwozia z chromowanym akcentem, System multimedialny Toyota PRO-Touch + NAVI (nawigacja, ekran 7 cali, Bluetooth, USB), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + czujnik martwego pola + spryskiwacze reflektorów, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/55].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/55 R17 101V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/55 R17 101V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/55 R17 101V	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/55 R17 101V	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceńodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie mokre- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	
2	Instrukcja obsługi		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Próg L		rysa/odprysk	
2	Próg R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4




Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30