

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85503/25/11/05
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Santander CFM Plac
 Santander Leasing - Pion CFM
 Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0150289	BMW, X2 [F39] 17-23, X2 sDrive18i M Sport aut				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1499	136/100	automatyczna	22 830	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
PY63002	WBAYH110905X99096		17-10-2023/2023	17-10-2026	czarny /2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 13-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
 Trakt Brzeski 152
 05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard, Asystent uwagi, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Czujniki parkowania z tyłu, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki podłogowe welurowe w kolorze antracytowym z obrobieniem w kontrastującym kolorze, Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 715 M, z ogumieniem 225/45, Filtr cząstek stałych, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją szerokości siedziska i oparcia fotela kierowcy, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo USB Typ-A w konsoli centralnej, Gniazdo USB Typ-C podwójne, w konsoli środkowej tylnej, Hamulec multikolizyjny, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana / zamykana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z rozszerzonym zakresem funkcji, Kluczyk samochodowy z logo M oraz wstawką w kolorze czarnym o wysokim połysku, Kolumna kierownicy regulowana, Komputer pokładowy, Końcówka układu wydechowego, z lewej strony, pojedyncza, okrągła, Lakier niemetalizowany, Listwy nadkoli i ozdoby drzwi w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne M aluminium Hexagon z matowym wykończeniem Estroil Blue, podświetlane, Listwy progowe przednie z oznaczeniem M, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Mikrofiltr, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach, Nakładki progów bocznych z niezależnym wzorem w kolorze nadwozia ze wstawkami w kolorze Dark Shadow, Obrobienia M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka mocujące w bagażniku, Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerki w czarnym kolorze, Osłony zderzaków z niezależnym wzorem w kolorze nadwozia i wstawkami Dark Shadow, Oznaczenia modelu, Oznaczenie zewnętrzne M na bokach, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet oświetlenia LED (ambientowe; logo X2; oświetlenie: lusterek, klamek, nóg, drzwi oraz z podsufitki), Pakiet schowków (siatki w oparciach foteli, podłokietnik z tyłu, bagażnik: schowek, gniazdo 12V, siatka), Performance Control, Personal Profile (personalizacja ważnych funkcji obsługi), Podnóżek kierowcy M ze stali nierdzewnej i pedały M, Podręcznik użytkownika zintegrowany, Podsufitka M Anthracite, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z

przodu, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni, Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Przycisk Start/Stop, Przypomnienie o zapięciu pasów, wszystkie siedzenia, Reflektory LED o rozszerzonym zakresie, zawierają spryskiwacze reflektorów, Regulacja strumienia światła reflektorów, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Speed Limit Information - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości, System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System ostrzegający przed pieszymi i kontroli zbliżania się z funkcją hamowania w mieście, System rozrywki z wyświetlaczem 6.5", radio AM:FM, bluetooth, USB, audio z 6 głośnikami o mocy 100W, Szyby elektryczne, Szyby termiczne, Tapicerka Micro Hexagon-Sensatec, materiałowo-skórzana, Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Układ kierowniczy sportowy M, Wskaźnik punktu zmiany biegów, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zawieszenie sportowe M, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej LED, Światła hamowania dynamiczne, Światła tylne oraz światło hamowania LED.

Wypożyczenie dealerskie

Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dostęp komfortowy, Fotele przednie ogrzewane, Kamera cofania, Lakier metalizowany, System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO WINTER 2	225/45 R19 96V	7,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO WINTER 2	225/45 R19 96V	7,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO WINTER 2	225/45 R19 96V	7,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO WINTER 2	225/45 R19 96V	7,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	36108008616	rysa/odprysk, ubytki materiału	

2	Tarcza koła aluminiowa tył R	36108008616	rysa/odprysk, ubytki materiału	
---	------------------------------	-------------	--------------------------------	--

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Felga tylna L		rysa/odprysk	
2	Felga przednia L		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3




Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17




Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20




Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25




Fot. 26



Fot. 27




Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34