

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85509/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139966	AUDI, Q7 19-24, Q7 45 TDI mHEV Quattro S Line				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2967	231/170	automatyczna	35 342	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WZ965GF	WAUZZZ4M5PD024499		18-05-2023/2023	18-05-2026	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm, Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi music interface, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji, Audi virtual cockpit, Bez układu zmywania reflektorów, Boczne poduszki przód + kurtyny powietrzne, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESP, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektryczna nagrzewnica powietrza, Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) ramiona w kształcie gwiazdy z ogumieniem 255/55, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Górna część deski rozdzielczej ze szwem kontrastowym, Hamulce tarczowe z przodu (18"), Hamulce tarczowe z tyłu (17"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu, Kamera cofania, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód S-line, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne z funkcją pamięci, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko boczne po stronie pasażera automatycznie opuszczane podczas cofania, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie wnętrza, Podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, Reflektory podstawowe, Relingi dachowe - srebrne, Spoiler dachowy S line, Sygnalizacja zapięcia pasów, System Start/Stop, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyba przednia termoizolacyjna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka łączona skóra naturalna/ekologiczna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne kanapa, dzielona i składana, Tylne oparcie składane i dzielone, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną, Zagłówki z przodu, Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport, Zderzaki S line w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zestaw wskaźników, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED.

Wypożyczenie dealerskie

Felgi aluminiowe 20 (10-ramienne) Audi Sport z ogumieniem 285/45, Gniazdo USB do ładowania w konsoli z tyłu, Hak holowniczy elektrycznie wysuwany, Lakier metalik, Nakładki na pedały i podpórka pod lewą nogę ze stali szlachetnej, Pakiet Comfort → [Elektryczne wspomaganie domykania drzwi, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Fotele przednie podgrzewane, Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym, Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy], Pakiet stylizacyjny wnętrza S Line Interieur → [Dywaniki podłogowe - przód i tył, Podsufitka tkaninowa, czarna, Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej, Fotele przednie sportowe, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, Aplikacje dekoracyjne matowe aluminium szczotkowane, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód S-line], Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytyami na napoje, Przystosowanie do montażu fotelika ISOFIX - na fotelu pasażera, Tapicerka częściowo skórzana - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV	285/45 R20 112Y	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV	285/45 R20 112Y	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV	285/45 R20 112Y	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV	285/45 R20 112Y	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej;

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Uszkodzenia niekalkulowane**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	4M0833052E	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny R	4M0809838	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28