

Nr zlecenia: 20/18/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B J B 6 N J 3 K Z 1 7 4 5 9 6
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PO3LX80
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04067
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	257552 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/08/30		
Data ważności badania technicznego	2026/09/17		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1561 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 55kW (75KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Roleta do bagażnika automatyczna
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	21	Schówek na okulary
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	22	Schowki pod przednimi fotelami
4	Bluetooth	23	Siedzenia tylne dzielone i składane
5	Czujnik zmierzchu	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Gniazdo 12V	26	System p/poślizgowy MSR
8	Gniazdo 12V w bagażniku	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu

9	Immobilizer	28	ASR
10	Kieszenie w oparciach foteli przednich	29	System pokolizyjny ACS
11	Klimatyzacja	29	System Start/Stop
12	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	30	System wspomagania nagłego hamowania
13	Komputer pokładowy	31	System wspomagania ruszania pod górę
14	Konsola centralna	32	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Kurtyny powietrzne boczne	33	Szyby przyciemniane
16	Ogranicznik prędkości	34	Światła do jazdy dziennej LED
17	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Światło dodatkowe STOP
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	36	Tarcze kół stalowe 6Jx15
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	37	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
		38	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Instalacja gazowa LPG
- Koło zapasowe
- Pakiet Comfort
Światła p/mgielne przednie
Tarcze kół aluminiowe 15" CHAMADE
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Czujniki parkowania - tył
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FULDA 185/60 R15 84H ECOCONTROL HP TL	5,0
Przednie prawe:	FULDA 185/60 R15 84H ECOCONTROL HP TL	5,0
Tylne lewe:	*NEXEN 185/60 R15 84T Nblue HD Plus	7,0
Tylne prawe:	*NEXEN 185/60 R15 84T Nblue HD Plus	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Paliwo alternatywne: gaz płynny (propan butan)

Oględziny wykonywał: Marcin Słomiński

Wycenę wykonał: Rafał Choromański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski lakieru		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Dach		Wgniecenia		
4	Łotnik tylny	L	Wgnieciony		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110	
2	Dach		120-140	
3	Łotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi przednie	L	90-100	
5	Drzwi tylne	L	90-100	
6	Łotnik tylny	L	130-150	
7	Łotnik przedni	P	80-100	
8	Drzwi przednie	P	90-100	

9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	120-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
4	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, zabrudzenia		
5	Wykładzina podłogi		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte, pęknięte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokumentacja przekazania samochodu

Data przekazania samochodu: 30 10 2019

Partner handlowy ŠKODA

ŠKODA Porsche Inter Auto Polska
Sp. z o.o. PORSCHE
OBORNICA POZNAŃ

Serwis **PL** A06 00027

Pieczętka i podpis sprzedającego

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz że otrzymałem(am) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję? Tak ☐ Nie ☒

Ograniczenie przedłużonej gwarancji ŠKODA™

lat: _____ lub km: _____
lub mil: _____

* Z uwagi na wymogi ogólnie wiążących przepisów prawa krajowego zamiast daty przekazania samochodu może być podana data pierwszej rejestracji, liczonej od tego, co nastąpi wcześniej.

Fot. nr 52



Fot. nr 53

Nr gwarancji 587034

DANE POJAZDU

Marka pojazdu SKODA
 Model FABIA
 Pojemność silnika 899,00
 Ilość cylindrów 3
 Rok produkcji 2019
 Stan licznika 34 km
 Nr nadwozia (VIN) TMBJB6N73KZ174596
 Nr rejestracyjny pojazdu PO 3 LX 80

DANE INSTALACJI LPG

Kod rejestrujący (Registration Code) 110K/234299811/19
 Typ instalacji BRC Sp. 32
 Reduktor BRC typ GENIUS MB Numer 19CL11013
 Numery seryjne wtryskiwaczy BRC
 1 05377
 2 05384
 3 05381
 4
 5
 6
 7
 8
 Centrala sterująca typ BRC Sp. 32 Numer 10773
 Wielozawór typ BRC Sp. 32 Numer 19CL25945
 Zbiornik typ STAKO 744 Numer 174201422
 Inne 500 / 1000
"RODAN" P.H.U.
 60-681 Poznań, ul. K. Tymienieckiego 65
 tel. 061-656-27-52
 REGON 631236524, NIP 972-026-04-55
 Pieczęć zakładu montażowego
 Data montażu 27.09.2019

Fot. nr 54

BRC **KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ** **CZAKRAM®**

0 km (bezpłatny) Numer gwarancji: 587034

Data przeglądu: 27.09.2019 Stan licznika: 34 km

Pracowni: **RODAN P.H.U.**
60-541 Poznań, ul. K. Tymienieckiego 65
tel. 61-656-21-52
REGON 143126524, NIP 972-026-04-55

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanek	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☐	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
Wymiana świec	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☒
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana świec zapłonowych	tak ☐	nie ☒	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 55

BRC **KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ** **CZAKRAM®**

po 15 000 km (płatny) Numer gwarancji: 587034

Data przeglądu: 02.09.2020 Stan licznika: 45 200

Pracowni: **GOMAR MOTOCYKLIZACJA** Robert Górn
98-100 Łęka, Polna 16
tel. 43-875 27 30, 603 918 716
NIP 8311474307, REGON 101273820
Nr BG 000224495

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☐	nie ☒	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra luzu lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanek	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
Wymiana świec	tak ☐	nie ☒	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☒
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana świec zapłonowych	tak ☐	nie ☒	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☒
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 56

BRC **KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ** **CZAKRAM**

po 30 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 587034

Data przeglądu: 15.12.2020

Stan licznika: 29 360

Przebieg zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd:
 GOMAR MOTORYZACJA Ruda Śląska
 98-100 Lask, ul. Polna 1
 tel. 43 675 27 34, 602 10 10 10
 NIP 8311474307 REGON 141027300
 Nr BDO: 000224495

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrycznego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra tleny lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☐	nie ☒
Analiza składu mieszaniny	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☐	nie ☒
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie dostępu lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana świecy	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana ceramki zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 57

BRC **KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ** **CZAKRAM**

po 45 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 587034

Data przeglądu: 10.05.2021

Stan licznika: 44 580 km

Przebieg zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd:
 GOMAR MOTORYZACJA Ruda Śląska
 98-100 Lask, ul. Polna 1
 tel. 43 675 27 34, 602 10 10 10
 NIP 8311474307 REGON 141027300
 Nr BDO: 000224495

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrycznego	tak ☐	nie ☒	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra tleny lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszaniny	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie dostępu lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana świecy	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana ceramki zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 58

BRC **KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ** **CZAKRAM**

po 60 000 km (płatny)

Motor gwintowy: 587034

Pracownia z siedzibą w woj. łódzkim, ul. Polna 16
98-100 Łask, tel. 43 675 27 31, 603 918 718
NIP 8311474-07 REG-10173620
Nr BDO: 000224495

Data przeglądu: 12.08.2021

Stan licznika: SA 340

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrycznego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Unieszkodliwienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana łożysk	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana świec zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na życzenie Użytkownika

Fot. nr 59

BRC **KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ** **CZAKRAM**

po 75 000 km (płatny)

Motor gwintowy: 587034

Pracownia z siedzibą w woj. łódzkim, ul. Polna 16
98-100 Łask, tel. 43 675 27 31, 603 918 718
NIP 8311474-07 REG-10173620
Nr BDO: 000224495

Data przeglądu: 13.12.2021

Stan licznika: 73600km

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrycznego	tak ☐	nie ☒	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Unieszkodliwienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana łożysk	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana świec zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na życzenie Użytkownika

Fot. nr 60

BRC **KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ** **CZAKRAM®**

po 90 000 km (płatny)

Numer gwintacji: 587034

Polecę zakładać i podpisać osoby wykonujące przegląd:

Data przeglądu: 26.05.2022

Stan licznika: 921601km

GOMAR MOTORYZACJA Robert Lyżwa
98-100 Łasak, ul. Polna 16
tel. 43 676 27 34, 603 818 716
NIP 8311474307 REG 14173820
Nr BDO: 000224925

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektronowego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszaniny	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie drążenia lubryfikacji	tak ☒	nie ☐	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☒	nie ☐
Wymiana membrany i reduktora wraz z zawodem bezpieczeństwa w reduktorze	tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana świecy	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana świecz zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 61

BRC **KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ** **CZAKRAM®**

po 105 000 km (płatny)

Numer gwintacji: 587034

Polecę zakładać i podpisać osoby wykonujące przegląd:

Data przeglądu: 13.03.2022

Stan licznika: 107400

GOMAR MOTORYZACJA Robert Lyżwa
98-100 Łasak, ul. Polna 16
tel. 43 676 27 34, 603 818 716
NIP 8311474307 REG 14173820
Nr BDO: 000224925

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektronowego	tak ☐	nie ☒	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☐	nie ☒
Analiza składu mieszaniny	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☐	nie ☒
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie drążenia lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana świecy	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana świecz zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 62

Fot. nr 63Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

Karta Twojego auta

DATA	10.06.2025r
OLEJ	MAXXP
KLASA	5w-30
PRZEBIEG	255159
IŁOŚĆ	3,2L
FILTR OLEJU	61613
FILTR POWIETRZA	LX3306
FILTR PALIWA	X
FILTR KABINOWY	K1313

Zapraszamy za 10 000 km

UWAGI



Bosch Car Service LIMANÓWKA
Wałbrzych, ul. Topolowa 3A
Tel.: 699 909 360, 604 506 803
www.limanowka.bosch-service.pl

BOSCH Service
Car Service
Wszystko czego potrzebujesz tego auto


Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

[illegible]

Fot. nr 111

[illegible]

Fot. nr 112