

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                     |                  |                               |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Numer raportu | 08261/11/25-15201                                   | Data raportu     | 12-11-2025                    |
| Rzeczoznawcy  | Rafał Stróżyk (NEW)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 07-11-2025                    |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/79366/25/10/15                         | Miejsce oględzin | Wyścigowa 58A, 53-012 Wrocław |

### Dane pojazdu

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | W0VZT8EP8N1004226                 |
| Marka, model                | OPEL Insignia B Sports Tourer...  |
| Typ, wersja                 | Insignia 2.0 CDTI Elegance S&S    |
| Numer rejestracyjny         | GD2C945                           |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1995 ccm/128 kW            |
| Stan licznika               | 173 958 km                        |
| Data 1. rej./rok prod.      | 25-02-2022/2022                   |
| Data nast. bad. techn.      |                                   |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                           |
| Lakier                      | szary/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | manualna                          |



### Wyposażenie pojazdu

7 głośników premium, ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena radiowa w tylnej szybie, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 225/55, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie sportowe, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Immobilizer, Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Pilot z kluczykiem do auta, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciski sterowania na kierownicy, Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - srebrne, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej za 2. rzędem siedzeń, zwijana, System Multimedia z kolorowym wys. dotykowym 7", Bluetooth, USB, AUX, AppleCarPlay, AndroidAuto, System Start & Stop, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne, Tapicerka materiałowa, Billy 2, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wylłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami, Zagłówki tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Zestaw wyciszający wnętrze - laminowane szyby boczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED, Lakier metaliczny, Pakiet Foteli 4, Pakiet Innowacyjny, Pakiet Ultimate

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar         | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| przednia | prawe | PIRELLI, PZERO | 245/45 R18 100V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | PIRELLI, PZERO | 245/45 R18 100V | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | PIRELLI, PZERO | 245/45 R18 100V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | PIRELLI, PZERO | 245/45 R18 100V | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TYMCZASOWY), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 7    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 8    | Dach                                    | do 150                                     |
| 9    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy | 150 - 200                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 1    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | wgniecenie     |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**


Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



**Fot. 31**

Książka serwisowa – dane



**Fot. 32**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dow. rej. tym. Str. 1




**Fot. 34**

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
silnik



**Fot. 36**  
cd



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**  
cd



**Fot. 38**  
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 40**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2