



Wycena numer: WF0NXXGCHNKJ27457

z dnia: 2024/12/02

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2R438

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0NXXGCHNKJ27457



Nr INFO-EKSPERT

011-10549

Data pierwszej rejestracji

2019/10/08

Data ważności badania technicznego

2025/09/30

Data oględzin

2024/11/29

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ

łódzkie

Wskazanie drogomierza

147434 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/10/08-24/12/02)

62 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1898 kg

Rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1499 ccm / 88kW (120KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WF0NXXGCHNKJ27457

z dnia: 2024/12/02

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2R438

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0NXXGCHNKJ27457

Nr INFO-EKSPERT	011-10549
Data pierwszej rejestracji	2019/10/08
Data ważności badania technicznego	2025/09/30
Data oględzin	2024/11/29
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
	łódzkie
Wskazanie drogomierza	147434 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/10/08-24/12/02)	62 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.01-2020.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	28	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent pasa ruchu Lane Assist	29	Poduszka powietrzna pasażera
3	Autoalarm obwodowy i pojemnościowy	30	Poduszki powietrzne boczne
4	Czujniki parkowania - przód/tył	31	Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
5	Dywaniki welurowe przednie	32	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
6	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	33	Spoiler tylny dachowy
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	34	System Auto Start/Stop
8	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	35	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Fotele przednie sportowe	36	System Ford Easy Fuel
10	Hamulec postojowy automatyczny	37	System Ford MyKey
11	Immobilizer	38	System kontroli trakcji ESC
12	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	39	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	40	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
14	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	41	System wyboru profilu jazdy
15	Koło zapasowe dojazdowe	42	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Komputer pokładowy	43	Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Konsola sufitowa	44	Światła do jazdy dziennej
18	Kurtyny powietrzne boczne	45	Światła p/mgielne tylne
19	Lakier metalizowany Diffused Silver	46	Tapicerka materiałowa
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	47	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne

21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	48	Tempomat
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
23	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	50	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
24	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	51	Wykładzina bagażnika
25	Ogranicznik prędkości inteligentny	52	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
26	Pakiet Winter 2	53	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Podłoga bagażnika podwójna	54	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92V PRIMACY 4 TL	4,7	56
Przednie prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92V PRIMACY 4 TL	4,6	58
Tylne lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92V PRIMACY 4 TL	5,3	48
Tylne prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92V PRIMACY 4 TL	4,9	54

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 4436151 / BAP
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : 26.06.2024 / 137345km

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- akumulator rozruchowy - brak możliwości realizacji funkcji start/stop ; zużycie eksploatacyjne
- wygłuszenie pokrywy silnika - znaczny ubytek materiału

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów. Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów

hamulcowych.

Układy elektryczne, systemy diagnozy

Stan techniczny układów elektronicznych pojazdu /o ile były zamontowane fabrycznie w przedmiotowym pojeździe/ w tym m.in.: poduszki powietrzne, ABS, ASR, ESP, napinacze pirotechnicznych itp., itd. zweryfikowano tylko i wyłącznie na podstawie stanu wskazań fabrycznie zamontowanych w pojeździe wskaźników kontrolnych zamieszczonych na desce rozdzielczej samochodu. Oznacza to, że badania tych podzespołów, ich fizycznej obecności w pojeździe oraz ustalenia sprawności technicznej dokonano tylko i wyłącznie na podstawie informacji o ich stanie, uzyskanej z systemów kontrolnych pojazdu, takich jak: lampki kontrolne, wyświetlacz centralny, komputer pokładowy. Nie badano czy dany podzespół, ABS, ASR, ESP, poduszki bezpieczeństwa, napinacze pasów itp. itd. fizycznie jest zamontowany w pojeździe, czy tylko jego obecność jest elektrycznie symulowana tak, aby defekt nie był wyświetlany przez system pojazdu. Dla pełnej weryfikacji powyższego koniecznym byłoby podłączenie pojazdu do komputerowego testera elektronicznego w ASO pojazdu oraz częściowy demontaż części i podzespołów, pozwalający stwierdzić fizyczną obecność danego podzespołu lub części wyposażenia w pojeździe. Nie dysponując takimi możliwościami w warunkach parkingowych, przyjęto, że brak wyświetlania błędów, usterek i braków kompletacji pojazdu, stanowi o tym, że pojazd jest sprawny i kompletny w tym zakresie.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie zweryfikowano sprawności

Alarm : nie zweryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- bez uwag

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- pokrywa silnika - wielopunktowe mikroubytki powłoki lakierowanej

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów

- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: WF0NXXGCHNKJ27457

z dnia: 2024/12/02

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2R438

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



















































[illegible]

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

28

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

29

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

28

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

29

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedsprzedażny i historia obsługi

Data: 16.05.2024
Przebieg: 88960
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu: 105000 / 05.2025

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Data: 23.08.2023
Przebieg: 104729
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu: 08.2023 / 120000

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Data: 19.06.2023
Przebieg: 120044
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu: 135000 / 06.2025

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Przegląd przedsprzedażny i historia obsługi

Data: 26.06.2024
Przebieg: 137345
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu: 06.2025 / 150000

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Data:
Przebieg:
Numer faktury:
Podpis:
Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Data:
Przebieg:
Numer faktury:
Podpis:
Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data: 12.08.2020
Przebieg: 80841
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 08.2021

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Data: 2.12.2021
Przebieg: 95233
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 02.2022

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Data: 15.01.2021
Przebieg: 59454
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 01.2022

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data: 09.11.2021
Przebieg: 75682
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 11.2022

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Data: 16.5.2022
Przebieg: 89360
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 16.5.2023

Pieczęć Dealera
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 26
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-196-86-42, Regon: 100486726
BDO: 000070139

Data: 23.08.2022
Przebieg: 104729
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 23.08.2023

Pieczęć Dealera

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: WF0NXXGCHNKJ27457

z dnia: 2024/12/02

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019


Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2R438

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
Jednostka miary : μm