



Wycena numer: **WAUZZZF20NN037180_2**

z dnia: 2025/09/29

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2022

Model: A7 Sportback Quattro 50 TDi MR`18 E6 4G

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL5EX48

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WAUZZZF20NN037180



Nr INFO-EKSPERT

002-03369

Data pierwszej rejestracji

2022/03/24

Data ważności badania technicznego

2027/03/17

Data oględzin

2025/09/24

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
łódzkie

Wskazanie drogomierza

197956 km

Okres eksploatacji pojazdu (22/03/24-25/09/29)

42 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

CZARNY 2-warstwowy typu mika

Dop. masa całkowita

2330 kg

Rodzaj nadwozia

coupe 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)

Pojemność / Moc silnika

2967 ccm / 210kW (286KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

6 / widlasty / 24

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WAUZZZF20NN037180_2

z dnia: 2025/09/29

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2022

Model: A7 Sportback Quattro 50 TDi MR`18 E6 4G

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL5EX48

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WAUZZZF20NN037180

Nr INFO-EKSPERT	002-03369
Data pierwszej rejestracji	2022/03/24
Data ważności badania technicznego	2027/03/17
Data oględzin	2025/09/24
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_łódzkie
Wskazanie drogomierza	197956 km
Okres eksploatacji pojazdu (22/03/24-25/09/29)	42 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy typu mika
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 210kW (286KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2022.01-2022.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
2	Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem refleksyjnym	43	Pakiet sportowy S Line
3	Aplikacje dekoracyjne wnętrza górnego - drewno orzech ciemny brąz Naturell	44	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni
4	Asystent świateł drogowych	45	Podłokietnik przedni komfortowy
5	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	46	Podsufitka tekstylna
6	Audi virtual cockpit Plus	47	Poduszka powietrzna kierowcy
7	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	48	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
8	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	49	Poduszki powietrzne boczne
9	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	50	Reflektory przednie w technice LED
10	Dach szklany panoramiczny	51	Rezygnacja z pakietu dla palących
11	Dogrzewacz	52	Spoiler dachowy S line
12	Fotele konturowe z pamięcią ustawień	53	System "Audi pre sense basic"
13	Fotele przednie podgrzewane	54	System "Audi pre sense front"
14	Fotele przednie regulowane elektrycznie	55	System Audi Drive Select
15	Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego	56	System Audi Music Interface
16	Funkcja wentylacji dla foteli przednich	57	System Audi parking plus z wizualizacją otoczenia
17	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	58	System automatycznej recyrkulacji powietrza
18	Głośniki 8 szt.	59	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

19	Immobilizer	60	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus
20	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	61	System Start/Stop z systemem rekuperacji
21	Kanapa tylna 2-miejscowa ze składanym i dzielonym oparciem (homologacja 4-osobowa)	62	Szyba przednia laminowana
22	Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą	63	Szyby termoizolacyjne
23	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	64	Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
24	Kolumna kierownicy regulowana	65	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła
25	Koło zapasowe dojazdowe	66	Światła do jazdy dziennej LED
26	Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem	67	Światła tylne LED
27	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	68	Tapicerka ze skóry "Milano"
28	Lakier metalizowany "Czarny Mythos"	69	Tarcze kół aluminiowe 20" 5-ramienne
29	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	70	Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
30	Listwy progowe aluminiowe	71	Układ zmywania reflektorów
31	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	72	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
32	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	73	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
33	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	74	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
34	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	75	Zagłówki foteli przednich
35	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	76	Zamek centralny zdalnie sterowany
36	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	77	Zawieszenie dynamiczne
37	Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową	78	Zbiornik AdBlue 12l
38	Mechanizm różnicowy samoblokujący	79	Zderzaki wzmocnione
39	MMI RADIO plus	80	Zestaw naprawczy opon
40	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	81	Zestaw narzędzi
41	Oslony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera	82	Złącze Bluetooth

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 255/40 R20 101Y XL POTENZA S 001 TL	5,0	50
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 255/40 R20 101Y XL POTENZA S 001 TL	5,6	50
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 255/40 R20 101Y XL POTENZA S 001 TL	6,3	50
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 255/40 R20 101Y XL POTENZA S 001 TL	5,7	50

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 1120931 / BAS
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano danych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym/EE uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła PL ,TP, TL ze stopu lekkiego - odkształcenie na krawędzi zewnętrznej ,ubytek

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Układy elektryczne, systemy diagnozy

Stan techniczny układów elektronicznych pojazdu /o ile były zamontowane fabrycznie w przedmiotowym pojeździe/ w tym m.in.: poduszki powietrzne, ABS, ASR, ESP, napinacze pirotechnicznych itp., itd. zweryfikowano tylko i wyłącznie na podstawie stanu wskazań fabrycznie zamontowanych w pojeździe wskaźników kontrolnych zamieszczonych na desce rozdzielczej samochodu. Oznacza to, że badania tych podzespołów, ich fizycznej obecności w pojeździe oraz ustalenia sprawności technicznej dokonano tylko i wyłącznie na podstawie informacji o ich stanie, uzyskanej z systemów kontrolnych pojazdu, takich jak: lampki kontrolne, wyświetlacz centralny, komputer pokładowy. Nie badano czy dany podzespół, ABS, ASR, ESP, poduszki bezpieczeństwa, napinacze pasów itp. itd. fizycznie jest zamontowany w pojeździe, czy tylko jego obecność jest elektrycznie symulowana tak, aby defekt nie był wyświetlany przez system pojazdu. Dla pełnej weryfikacji powyższego koniecznym byłoby podłączenie pojazdu do komputerowego testera elektronicznego w ASO pojazdu oraz częściowy demontaż części i podzespołów, pozwalający stwierdzić fizyczną obecność danego podzespołu lub części wyposażenia w pojeździe. Nie dysponując takimi możliwościami w warunkach parkingowych, przyjęto, że brak wyświetlania błędów, usterek i braków kompletacji pojazdu, stanowi o tym, że pojazd jest sprawny i kompletny w tym zakresie.

Układy komfortu jazdy

Najniższa temperatura powietrza nawiewu powietrza przy załączonej klimatyzacji (obieg zamknięty , wentylator w poz. max) wg wskazań pomiaru wartość w st C : 7,4

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- bez uwag

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- zderzak P - otarty po stronie bocznej prawej
- reflektor P&L - mikroubytki materiału klosza
- ramka ozdobna ("chrom") drzwi PP - znacznie porysowana
- zderzak T - porysowany/otrąty w Świetle otworu bagażnika
- szyba czołowa - punktowy ubytek z liniowym pęknięciem w części środkowej dolnej

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- drzwi PL - porysowane
- drzwi PP - miejscowo otarte
- drzwi TL - miejscowo wgniecione

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.
- Ślady biologiczne (sierść) zwierzęcia we wnętrzu pojazdu

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia

stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

Rzeczoznawca/biegły dokonując niniejsze opracowanie nie odpowiada za :

- Ukryte przed nim celowo lub niezamierzenie wady materiałowe ,montażu lub inne wady i uszkodzenia pojazdu.
- Treść opracowania ,która oparta została na informacjach ,co do których został wprowadzony w błąd przez Zleceniodawcę (użytkownika lub właściciela pojazdu)
- Analizę stanu prawnego przedmiotu wyceny (tytuł własności oraz prawa rzeczowe nie były przedmiotem analizy)
- Wady oszacowania powstałe z przyjęcia stanu przedmiotu wg. informacji i oświadczeń przekazywanych rzeczoznawcy przez zleceniodawcę (użytkownika ,właściciela).
- Zakres oraz metodologia badania stanu technicznego pojazdu nie wykluczają wystąpienia wad ukrytych w pojeździe podczas jego dalszej eksploatacji
- Opracowanie sporządzono w danym dniu na "dany" dzień. Ustalenia zawarte w opracowaniu są aktualne jedynie do końca miesiąca kalendarzowego w którym wykonano opracowanie

Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu jest niezależną opinią rzeczoznawcy/biegłego posiadającego wymagane prawem uprawnienia . Oszacowanie wartości dokonano w oparciu o obowiązującą Instrukcję Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: WAUZZZF20NN037180_2

z dnia: 2025/09/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2022

Model: A7 Sportback Quattro 50 TDi MR`18 E6 4G

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL5EX48

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy




















































































































































Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: AUDI


Rok produkcji: 2022

Model: A7 Sportback Quattro 50 TDi MR`18 E6 4G

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: EL5EX48

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;