



Wycena numer: WF0PXXGCHPKK71333

z dnia: 2024/11/29

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M814

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71333



Nr INFO-EKSPERT

011-10514

Data pierwszej rejestracji

2019/04/11

Data ważności badania technicznego

2025/04/15

Data oględzin

2024/11/29

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_

łódzkie

Wskazanie drogomierza

151514 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/04/11-24/11/29)

68 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1890 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

999 ccm / 92kW (125KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

3 / rzędowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WF0PXXGCHPKK71333

z dnia: 2024/11/29

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M814

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71333

Nr INFO-EKSPERT	011-10514
Data pierwszej rejestracji	2019/04/11
Data ważności badania technicznego	2025/04/15
Data oględzin	2024/11/29
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
	łódzkie
Wskazanie drogomierza	151514 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/04/11-24/11/29)	68 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 92kW (125KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.01-2020.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	30	Poduszka powietrzna pasażera
2	Asystent pasa ruchu Lane Assist	31	Poduszki powietrzne boczne
3	Autoalarm obwodowy i pojemnościowy	32	Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
4	+Czujniki parkowania - przód ; akcesoryjne	33	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
5	+Czujniki parkowania - tył ; akcesoryjne	34	Roleta do bagażnika
6	Dywaniki welurowe przednie	35	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
7	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	36	Spoiler tylny dachowy
8	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	37	System Auto Start/Stop
9	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	38	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Fotele przednie sportowe	39	System Ford Easy Fuel
11	Gniazdo 12V w bagażniku	40	System Ford MyKey
12	Hamulec postojowy automatyczny	41	System kontroli trakcji ESC
13	Immobilizer	42	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
14	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	43	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	44	System wyboru profilu jazdy
16	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Koło zapasowe dojazdowe	46	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Komputer pokładowy	47	Światła do jazdy dziennej
19	Konsola sufitowa	48	Światła p/mgielne tylne
20	Kurtyny powietrzne boczne	49	Tapicerka materiałowa

21	Lakier metalizowany Diffused Silver	50	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	51	Tempomat
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	52	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	54	Wykładzina bagażnika
26	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	55	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
27	Ogranicznik prędkości inteligentny	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Pakiet Winter 2	57	Zestaw naprawy opon
29	Poduszka powietrzna kierowcy		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92V ECO CONTACT 6 TL	3,9	68
Przednie prawe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92V ECO CONTACT 6 TL	3,6	72
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92V ECO CONTACT 6 TL	3,5	73
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92V ECO CONTACT 6 TL	3,3	76

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 1600336 / BAP
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie iskrowym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- akumulator rozruchowy - brak możliwości realizacji funkcji start/stop ; zużycie eksploatacyjne
- wytłumienie pokrywy silnika - znaczne ubytki materiału

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów. Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła TL - miejscowy ubytek materiału na ramieniu promieniowym

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono, że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Układy elektryczne, systemy diagnozy

Stan techniczny układów elektronicznych pojazdu /o ile były zamontowane fabrycznie w przedmiotowym pojeździe/ w tym m.in.: poduszki powietrzne, ABS, ASR, ESP, napinacze pirotechnicznych itp., itd. zweryfikowano tylko i wyłącznie na podstawie stanu wskazań fabrycznie zamontowanych w pojeździe wskaźników kontrolnych zamieszczonych na desce rozdzielczej samochodu. Oznacza to, że badania tych podzespołów, ich fizycznej obecności w pojeździe oraz ustalenia sprawności technicznej dokonano tylko i wyłącznie na podstawie informacji o ich stanie, uzyskanej z systemów kontrolnych pojazdu, takich jak: lampki kontrolne, wyświetlacz centralny, komputer pokładowy. Nie badano czy dany podzespół, ABS, ASR, ESP, poduszki bezpieczeństwa, napinacze pasów itp. itd. fizycznie jest zamontowany w pojeździe, czy tylko jego obecność jest elektrycznie symulowana tak, aby defekt nie był wyświetlany przez system pojazdu. Dla pełnej weryfikacji powyższego koniecznym byłoby podłączenie pojazdu do komputerowego testera elektronicznego w ASO pojazdu oraz częściowy demontaż części i podzespołów, pozwalający stwierdzić fizyczną obecność danego podzespołu lub części wyposażenia w pojeździe. Nie dysponując takimi możliwościami w warunkach parkingowych, przyjęto, że brak wyświetlania błędów, usterek i braków kompletacji pojazdu, stanowi o tym, że pojazd jest sprawny i kompletny w tym zakresie.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie zweryfikowano sprawności

Alarm : nie zweryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- zderzak P - odkształcony/spoiler , popekana powłoka lakierowana
- listwy przyszybowe zew - błędnie zamontowane

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- pokrywa silnika - wielopunktowe ubytki powłoki lakierowanej w części przedniej

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- uszczelka wew drzwi TL - oberwana

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

- Wnętrze zabrudzone biologicznie - Śierść czworonoga

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: WF0PXXGCHPKK71333

z dnia: 2024/11/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M814

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





































































Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 2.08.2019

Przebieg: 8 km

Wskazanie błędów technicznych, stwierdzone: ☐

Oznaczenie błędów technicznych wykonywane: ☐

Podpis:

Pieczęć Dealera

WIKAR

ul. Brzezińska 108, 93-103 Łódź, St. Serwisowa

tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 55

NIP: 725-103-88-43, REGON: 143269908

BDO: 000070139

Przegląd przedprzedażny

Data: 16.11.2023

Przebieg: 10972

Wskazanie błędów technicznych, stwierdzone: ☒

Oznaczenie błędów technicznych wykonywane: ☒

Podpis:

Pieczęć Dealera

Auto Brzezińska Sp. z o.o.

Stacja Serwisowa

93-103 Łódź, ul. Brzezińska 26

tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 55

NIP: 725-103-88-43, REGON: 143269908

BDO: 000070139

Przegląd przedprzedażny

Data: 16.11.2024

Przebieg: 15092

Wskazanie błędów technicznych, stwierdzone: ☒

Oznaczenie błędów technicznych wykonywane: ☒

Podpis:

Pieczęć Dealera

Auto Brzezińska Sp. z o.o.

Stacja Serwisowa

93-103 Łódź, ul. Brzezińska 26

tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 55

NIP: 725-103-88-43, REGON: 143269908

BDO: 000070139

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn chłodzący

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd:
Ford Focus

Numer rejestracyjny:
WF0PXXGCHPKK71333

Numer identyfikacyjny pojazdu:
WF0PXXGCHPKK71333

Data pierwszej rejestracji:
2017

Typ silnika:
1.0 EcoBoost 125 kW

Skrzynia biegów:
M6

Kod lakieru:
S2AR4

Kod tapicerki:
M6

Miesiąc przeglądu rocznego:
MT9

Maksymalny przebieg między przeglądami:
20 tys

Numer umowy w programie Ford Protect:

Data ważności programu Ford Protect:

Indeks

C

Całodobowa pomoc drogowa.....13

Co robić, gdy potrzebna jest pomoc.....13

Certyfikat gwarancyjny.....10

Czego nie obejmują gwarancje.....10

Inne wyłączenia.....11

D

Definicje i wyłączenia.....16

Definicje.....16

Wyłączenia.....16

E

Elektroniczny Rejestr Przeglądów

Okresowych.....21

Elementy eksploatacyjne.....8

Płyn eksploatacyjny.....8

Ewidencja planowych czynności obsługowych.....28

F

Ford Assistance.....13

Ford Assistance w kraju.....14

Kontynuacja podróży.....14

Odbiór pojazdu.....14

Pojazd zastępczy.....14

Zakwaterowanie w hotelu.....14

Ford Assistance za granicą.....14

Ograniczenia na autostradach w Europie.....14

Pomoc drogowa i holowanie.....14

G

Gwarancja na naprawione lub wymienione części.....8

Gwarancja na powłokę lakierniczą.....7

Gwarancja perforacyjna.....7

Gwarancja podczas podróży.....11

Gwarancja podstawowa.....7

Czy dotyczy to akcesoriów?.....7

Gwarancje a rekolimia.....11

I

Informacje o niniejszej publikacji.....3

K

Koniec życia samochodu.....19

Kontakt z Autoryzowanym Dealerem

Ford.....4

Kontakt z firmą Ford.....4

Kontakt z Klientami.....4

Centrum Kontaktu z Klientami.....4

Ford Assistance.....4

Strona internetowa.....4

Kraje, których to dotyczy.....3

O

Odbiór pojazdu.....19

Odpowiedzialność właściciela.....9

Ograniczenia Ford Assistance.....15

Koszty odbioru.....16

Naprawy tymczasowe.....16

Niekorzystne warunki pogodowe.....16

Ograniczenia dla pomocy drogowej.....15

Pojazd zastępczy.....15

Powrót do kraju (tylko za granicą).....16

Przyczepa.....16

Stawki specjalne.....15

Okresy między przeglądami, kontrolami nadwozia i powłoki lakierniczej.....22

Opcje gwarancji.....5

P

Plan Obsługi Pojazdu.....21

Pozostałe.....33

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi.....26

R

Rejestr akcji serwisowych.....33

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej.....31

