

## Wycena wartości

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b>       | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 92/25/11/2025/CarArena STANDARD             |
| <b>Wykonawca wyceny:</b>         | Przemysław Kalużny                          |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>         | Pług odśnieżny Sprinter-Logistyka PJ30      |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | 24                                          |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 01-12-2025                                  |
| <b>Wartość rynkowa (zakup):</b>  |                                             |



## Treść wyceny

W dniu 28-11-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 92/25/11/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Rybicki. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest pług odśnieżny Sprinter-Logistyka PJ30

## Dane identyfikacyjne i techniczne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b>           | Pług odśnieżny     |
| <b>Producent:</b>         | Sprinter-Logistyka |
| <b>Model:</b>             | PJ30               |
| <b>Rok budowy:</b>        | 2021               |
| <b>Nr fabryczny:</b>      | 24                 |
| <b>Szerokość robocza:</b> | 3200mm             |
| <b>Wysokość lemiesza:</b> | 1200mm             |
| <b>Masa własna:</b>       | 750 kg             |

## Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się na placu magazynowy, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin stwierdzono jedynie typowe ślady użytkowania wynikające z dotychczasowej eksploatacji, takie jak drobne zarysowania i zabrudzenia. Przedmiot w ciągłym użytkowaniu.. Szczegółowy stan techniczny maszyny został udokumentowany w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Ze względu na brak własnego napędu nie przeprowadzono próby działania urządzenia, istnieje ryzyko wykrycia wad podczas pracy w warunkach roboczych.

Tabliczka znamionowa zawiera oznaczenie CE, które potwierdza, że maszyna spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz dyrektyw unijnych i może być wprowadzona do obrotu oraz użytkowania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

## Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:



## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja  
zdjęciowa.





















