

ARKUSZ WYCENY Nr 9

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
03-1278	Głębosz Silo Wolf TM7S/5	398/01/97	1997	1850	Prod. Silo – Wolf 5 łap

2. Opis stanu technicznego:



Brak: 1 kpl., skrobaki.

Zużyte: redlice, częściowo słupice, zleżałe opony.

Uszkodzone: poddany regeneracji wspornik stojaka, stojak, pęknięcia sprężyn, odkształcony stojak.

Maszyna w wysokim stopniu zużyta eksploatacyjnie. Poddana naprawie bieżącej i konserwacji. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymagałaby wykonania naprawy o szerszym zakresie połączonej z wymianą elementów roboczych i części piór. Nietypowy dla rynku. Mała atrakcyjność rynkowa.

Wartość aktualna ustalona - 6500 zł.

Słownie: - sześć tysięcy pięćset zł.