

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	88/25/11/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Piaskarko-solarka Schmidt GALEOX B60-36
Nr fabryczny:	S3B13215
Data sporządzenia wyceny:	01-12-2025



Treść wyceny

W dniu 28-11-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 88/25/11/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Marcin Szura. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest piaskarko-solarka Schmidt GALEOX B60-36. Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Schmidt
Produkt:	Piaskarko-solarka (zabudowa do pojazdu ciężarowego)
Model:	GALEOX B60-36
Rok budowy:	2021
Nr fabryczny:	S3B13215
Udźwig nóg:	5000kg
Pojemność zasobnika:	6 m3
Masa własna:	1492kg

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin stwierdzono typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji wynikające z charakteru wykorzystywania. Opończa w stanie dobrym, zbiorniki również. Brak istotnych uszkodzeń mogących mieć wpływ na sprawność techniczną. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ze względu na sposób przechowywania oraz brak możliwości uruchomienia urządzenia, nie było możliwe przeprowadzenie dokładnej weryfikacji jego stanu technicznego. Istnieje ryzyko występowania dodatkowych wad i braków, które mogą ujawnić się w toku dalszych oględzin lub prób eksploatacji.

Tabliczka znamionowa jest czytelna, zawiera oznaczenie CE, które potwierdza, że maszyna spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz dyrektyw unijnych i może być wprowadzona do obrotu oraz użytkowania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















