

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
03-1361	Prasa do słomy KRONE KBP 120-80	1997	397956	7200	1200 Prod. KRONE

2. Opis stanu technicznego:



Maszyna ze zmiennym systemem napełniania, w wysokim stopniu wyeksploatowana. Bieżniki opon zużyte, oznaki zleżenia. Miejscowe zużycie korozyjne podzespołów w miejscach utraty powłok lakierniczych. Brak oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia, poza wynikającym z eksploatacji. Układ hydrauliki, zespoły sterowania i kontroli wymagają naprawy. Luzy łożyskowań i połączeń przegubowych. Dla odzyskania sprawności eksploatacyjnej i technicznej wymaga wykonania naprawy o zakresie NG. Wysokie koszty naprawy. Energochłonna. W tej wersji już nie produkowana. Część podzespołów z podmiany do innych.

Aktualna wartość ustalona : - 73900 zł. (wartość „brutto”)

Słownie: - siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 68

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031377	Kosiarka do poboczy ENERGY 600	X001	2007	b.d.	bijakowa

2. Opis stanu technicznego:



Maszyna wyeksploatowana z w wyniku wieloletniej intensywnej eksploatacji. Regenerowane ramiona wysiękownika z powodu złamania zahaczeniem o przeszkodę. Luzy przegubów ramienia, wymagają regeneracji. Wypracowany układ hydrauliki uruchamiania oraz napędu wału bijakowego. Zużyte bijaki. Wycieki oleju, ograniczenia przenoszenia mocy, wypracowany silnik. Regeneracji wymaga układ chłodzenia oleju.

Kosiarka z wypracowanymi bijakami oraz ich mocowaniem na poprzeczkach. Wymagają wymiany. Wysokie zużycie korozyjne podzespołów.

Maszyna kwalifikuje się do dalszego użytkowania pod warunkiem wykonania naprawy o zakresie NG.

Aktualna wartość ustalona : 9310,-

Słownie: - dziewięć tysięcy trzysta dziesięć zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 69

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
0313678	Mulczy ORKAN 3 segmentowy	GFM700-069	2007	b.d.	bijakowy

2. Opis stanu technicznego:



Maszyna wyeksploatowana z w wyniku wieloletniej intensywnej eksploatacji. Luzy przegubów ram, wymagają regeneracji. Wypracowany układ hydrauliki oraz napędy wałów. Zużyte bijaki. Wycieki oleju, ograniczenia przenoszenia mocy. Uszkodzenia wałów kop[iowania. Btrak WOW, zdemont. drugi.

Wysokie zużycie korozyjne podzespołów. Maszyna nietypowa. Ograniczona dostępność podzespołów

Maszyna kwalifikuje się do dalszego użytkowania pod warunkiem wykonania naprawy o zakresie NG.

,

Aktualna wartość ustalona : **14300,-**

Słownie: **- czternaście tysięcy trzysta zł.**


,

ARKUSZ WYCENY Nr 70

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
030176	Kosiarka do trawników ORSI	brak	2004	b.d.	bijakowa

2. Opis stanu technicznego:



Brak: osłona
 Uszkodzone: osłona wału, osłona przekładni.
 Zużyte: noże, pasy, węże, luzy przegubów
 Maszyna w wysokim stopniu wypracowana. Dla przywrócenia pełnej sprawności wymaga wykonania naprawy i konserwacji.

Aktualna wartość ustalona : **5100,-**

Słownie: **- pięć tysięcy sto zł.**

ARKUSZ WYCENY Nr 71

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa maszyny	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
030661	Ładowacz chwytakowy Cyklop T214	950216	1995	1690	500 kg

2. Opis stanu technicznego:



Brak: poduszki, drzwi, pokrywy, czerpaka wężłowego.

Zużyte: odkształcenia i pęknięcia chwytaka, zleżałe węże, wycieki olju z hydrauliki, wypracowana pompa, zużyte opony - jedna rozerwana, obręcz koła zniszczona, wypracowane przeguby ramienia.

Uszkodzone: obręcz, regenerowany korpus ramy widel, zmiana kopnstrulkcji ramienia.

Maszyna w wysokim stopniu wyeksploatowana. Wysokie zużycie korozyjne chwytaka, przekorodowany zbiornik.

Dla przywrócenia sprawności technicznej i użytkowej wymaga wykonania naprawy o zakresie NG.

,
Aktualna wartość ustalona : - 3000 zł.

Słownie: trzy tysiące,- zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 72

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
[031973]	Kombajn do zbioru ziemniaków HL 750	Nieczyt.	b.d.	b.d.	GRIMME

2. Opis stanu technicznego:



Maszyna o tej wersji nie produkowana, konstrukcja przestarzała. W wysokim stopniu zużyte komplety wszystkich przenośników gurtowych – zleżale, górka palcowa, listwy uszczelniające, węże hydrauliki. Nieszczelności układów hydrauliki. Nie w pełni sprawne zespoły sterowania i regulacji. Zleżale ogumienie. Wypracowane koła napędów i podtrzymujące. Wypracowane łożyskowania. Nietypowa dla rynku.

Dla odzyskania pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy o pełnym zakresie.

Aktualna wartość ustalona: - 10680 zł.

Słownie: - dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 73

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
[031974]	Sortownik ziemniaków (kosz przyjęciowy) AMA.BLS	Nieczyt.	b.d.	b.d.	Poj. 7,5m3 Dł. 420cm

2. Opis stanu technicznego:



Maszyna o tej wersji nie produkowana. W wysokim stopniu zużyte komplety wszystkich przenośników gurtowych – zleżale, listwy uszczelniające. Niesprawny falownik regulacji podawania, Odkształcone listwy przenośnika. Nie w pełni sprawne zespoły sterowania i regulacji. Wypracowane koła napędów i podtrzymujące. Niesprawna instalacja elektryczna. Wypracowane łożyskowania. Nietypowy dla rynku.

Dla odzyskania pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy o pełnym zakresie.

,
Aktualna wartość ustalona: 6350 zł.


Słownie: - sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 74

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabr.	Rok prod.	Masa	Inne dane
031334	Opryskiwacz samobieżny MAC 5000S/2024.6	S7869	2007	bd	12

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wał przegubowy, filtry oleju, zdekompletowane końcówki.

Uszkodzone: pompa, pęknięcia ramy i ramion w miejscach połączeń zawiasowych.

Zużyte: końcówki, częściowo węże i opony, sito, końcówki do wymiany, instalacja elektryczna. Maszyna w znacznym stopniu wyeksploatowana. Zużycie korozyjne podzespołów. Pompa wymaga wymiany. Dla odzyskania sprawności eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie.

Aktualna wartość ustalona: - 78700 zł.


Słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 75

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031275	Agregat uprawowy Hatzebichler	0412004	2004	bd	<i>Wały strunowe Sprężyny</i>

2. Opis stanu technicznego:





Brak: wyposażenia..

Uszkodzone: odkształcenia części sprężyn.

Zużyte: częściowo: redliczki – , łożyskowania wałów, przeguby zawiasów, częściowo węże hydrauliki, zawiasy i połączenia przegubowe, ogumienie - zleżenie.

Maszyna zużyta eksploatacyjnie, miejscowo skorodowana. Dla odzyskania pełnej sprawności wymaga wykonania naprawy oraz konserwacji.

,

Aktualna wartość ustalona : - 37300 zł.

Słownie: - trzydzieści siedem tysięcy trzysta zł.

,

ARKUSZ WYCENY Nr 76

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031283	Plug obracalny 8 skibowy LEMKEN Euro Diamant	209670	1996	bd	półzawieszany

2. Opis stanu technicznego:



Brak: 2 korpusy, 5 szt. przedpłużków.

Uszkodzone: wykruszenia dziobów lemieszów.

Zużyte: węże hydrauliki, tłocznisko, zawiasa zawieszenia, ogumienie.

Maszyna zdekompletowana, częściowo zużyta, w wysokim stopniu skorodowana. Nietypowa dla rynku. Dla odzyskania pełnej sprawności wymaga wykonania naprawy oraz konserwacji.

Poziom zużycia elementów czynnych korpusów płużnych umożliwia dalszą eksploatację bez konieczności ich wymiany (poza dziobami).

,
Aktualna wartość ustalona : - 16800 zł.

Słownie: - szesnaście tysięcy osiemset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 77

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031285	Agregat ścierniskowy Spatenrolle bez siewnika	nieczyt	2001	bd	

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wyposażenia..

Uszkodzone: odkształcenia części noży.

Zużyte: częściowo: noże wałów , łożyskowania wałów, przeguby zawiasów, częściowo węże hydrauliczne, zawiasy i połączenia przegubowe, ogumienie - zleżenie.

Maszyna zużyta eksploatacyjnie, miejscowo skorodowana. Dla odzyskania pełnej sprawności wymaga wykonania naprawy oraz konserwacji.

,
Aktualna wartość ustalona : - 10400 zł.

Słownie: - dziesięć tysięcy czterysta zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 78

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031292	Agregat ścierniskowy Spatenrolle z siewnikiem Accord	015716	1999	bd	

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wyposażenia..

Uszkodzone: odkształcenia części noży.

Zużyte: częściowo: noże wałów, łożyskowania wałów, przeguby zawiasów, częściowo węże hydrauliki, zawiasy i połączenia przegubowe, ogumienie – zleżenie, węże siewnika, aparaty, w wysokim stopniu tredlice, opończa.

Maszyna zużyta eksploatacyjnie, w wysokim stopniu skorodowana. Dla odzyskania pełnej sprawności wymaga wykonania naprawy oraz konserwacji.

,

Aktualna wartość ustalona : - 15200 zł.

Słownie: - piętnaście tysięcy dwieście zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 79

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031294	Kompaktor LEMKEN 8m (2x4)-K	2001	brak	-	prod. LEMKEN KG (8mb)

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wyposażenia.

Zużyte: w wysokim stopniu struny, łożyskowania wałów., przeguby ramion, węże hydrauliki, ogumienie, miejscowa utrata powłok ochronnych, ogniska korozji.

Wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie.

Aktualna wartość ustalona : - 11500,-

Słownie: - jedenaście tysięcy pięćset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 80

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031304	<i>Wał dogniatający za plugiem (6)</i>	<i>2001</i>	<i>4685</i>	-	<i>prod. LEMKEN KG</i>

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wyposażenia.

Zużyte: w wysokim stopniu koła i struny, łożyskowania wałów., przeguby, węże hydrauliki, miejscowa utrata powłok ochronnych, ogniska korozji.

Wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie.

Aktualna wartość ustalona : - 7100,-

Słownie: - siedem tysięcy sto zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 81

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031289	Kompaktor LEMKEN 8m (2x4)-B	2003	brak	-	prod. LEMKEN KG (8mb)

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wyposażenia.

Zużyte: w wysokim stopniu struny, łożyskowania wałów., przeguby ramion, węże hydrauliki, ogumienie, miejscowa utrata powłok ochronnych, ogniska korozji.

Wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie.

,

Aktualna wartość ustalona : - 12700,-

Słownie: - dwanaście tysięcy siedemset zł.

,

ARKUSZ WYCENY Nr 82

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031306	Głębosz Gaspardo Antiglio 400	2001	270031	-	-

2. Opis stanu technicznego:



Brak: 2 redliczki.

Zużyte: w wysokim stopniu zęby wałów, łożyskowania wałów., przeguby, węże hydrauliki
miejscowa utrata powłok ochronnych, ogniska korozji.

Regenerowana rama.

Wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie.

Aktualna wartość ustalona : - 7180,-

Słownie: - siedem tysięcy sto osiemdziesiąt zł.


ARKUSZ WYCENY Nr 83

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.: 0311297

Marka	Nazwa i typ	Typ	Nr fabr.	Rok prod.
<i>Gregorie Besson</i>	<i>Półzawieszany jednokołowy pług obracalny (7+1)</i>	<i>SP.SF.Y9 .716.160</i>	<i>715902</i>	<i>2004 Francja</i>

2. Opis stanu technicznego:





Brak: przedpłużków kpl. – *stanowią one wyposażenie standardowe.*

Uszkodzone: - istotnych nie stwierdzono.

Pług wyposażony w odkładnice pełne, cylindryczne. Skrzydła odkładnic podparte wspornikami. Korpusy z możliwością mechanicznej regulacji kąta natarcia. Możliwość bezstopniowej regulacji szerokości orki, ze sprzężeniem równoczesnego nastawiania kąta ustawienia koła podporowego. Możliwość regulacji szerokości pierwszej skiby.

Rama – bez oznak nietypowego zużycia.

Stojak – zdekompletowany.

Korpusy – dzkioby lemieszy bez oznak zużycia eksploatacyjnego, lemiesze, odkładnice i przedpłużki – mogą być w dalszym ciągu eksploatowane. Stojaki korpusów bez oznak odkształceń.

Hydraulika – zleżenie weży, tłoczyska z ogniskami korozji Olej wymaga wymiany.

Koło – ogumienie zleżałe, może być w dalszym ciągu eksploatowane. Zawieszenie koła, oś obrotu i układ samonastawiania eksploatacyjnie sprawne.

Bardzo wysokie zużycie korozyjne wszystkich podzespółów.

Pług dla odzyskania pełnej sprawności technicznej wymagałby wykonania naprawy oraz uzupełnienia brakujących podzespółów, oraz gruntownej konserwacji.

Maszyna nietypowa dla rynku.

,

Aktualna wartość ustalona : - 19300 zł.

Słownie: - dziewiętnaście tysięcy trzysta zł.




,

ARKUSZ WYCENY Nr 84

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
1315	Siewnik RAU Klaine 18 rz.	576	2005	b.d.	18 rzędów

2. Opis stanu technicznego:



Brak: -----.

Uszkodzone: istotnych nie stwierdzono.

Zużyte: częściowo: redlice, wałki, łożyskowania, bieżnie kół ugniatających, przekładnie napędów, układ pneumatyki i hydrauliki

Miejscowa utrata powłok lakierniczych oraz zużycie korozyjne.

Maszyna częściowo wypracowana, jednak bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Podzespoły wypracowane w stopniu ze zużyciem ресурсu. Może być eksploatowana po wykonaniu naprawy o zakresie NS.

,

Aktualna wartość ustalona: - 52 750 zł.

Słownie: - pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt zł.

,

ARKUSZ WYCENY Nr 85

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031311	Siewnik do kukurydzy AMAZONE ED902K	ED000033 65	2005	1650	12 rzędów

2. Opis stanu technicznego:





Brak: -----.

Uszkodzone: istotnych nie stwierdzono.

Zużyte: częściowo: redlice, wałki, łożyskowania, zespoły ugniastania, przekładnie napędów, częściowo układ pneumatyki i hydrauliki. Częściowe zleżenie ogumienia oraz opony.

Miejscowa utrata powłok lakierniczych oraz zużycie korozyjne.

Maszyna częściowo wypracowana, jednak bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Podzespoły wypracowane w stopniu ze zużyciem ресурсu. Może być eksploatowana po wykonaniu naprawy o zakresie NS.

Aktualna wartość ustalona: - 101600 zł.

Słownie: - sto jeden tysięcy sześćset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 86

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031638	Siewnik zbożowy AMAZONE CITAN 12000	364	2009	7600	12 mb

2. Opis stanu technicznego:





Brak: -----.

Uszkodzone: istotnych nie stwierdzono.

Zużyte: częściowo: redlice, wałki, łożyskowania, zespoły zagęszczania, przekładnie napędów, częściowo układ pneumatyki i hydrauliki. Częściowe zleżenie ogumienia oraz opończy zbiornika.

Miejscowa utrata powłok lakierniczych oraz zużycie korozyjne.

Maszyna częściowo wypracowana, jednak bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Podzespoły wypracowane w stopniu ze zużyciem ресурсu. Może być eksploatowana po wykonaniu naprawy o zakresie NS.

Aktualna wartość ustalona: - 202000 zł.

Słownie: - dwieście dwa tysiące zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 87

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031340	Przetrzęsacz karuzelowy POTTINGER HIT 8,91T	2004	brak tabl.	1510	8,86 mb

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wał przegubowy.

Uszkodzone: 20 palców ramion i odkształceniami.

Zużyte: częściowo opony, zleżałe węże, łożyskowania, w wysokim stopniu wypracowane.

Maszyna w wysokim stopniu wyeksploatowana. Utrzymywana w sprawności eksploatacyjnej. Miejscowe zużycie korozyjne powierzchni pozbawionych powłok ochronnych. Ograniczona przydatność użytkowa ze względu na parametry.

Aktualna wartość ustalona: - 20000 zł.

Słownie: - dwadzieścia tysięcy zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 88

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031345	Kosiarka rotacyjna KRONE AMT 4000	2000	464465	bd	KRONE

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wał przegubowy.

Uszkodzone: osłony boczna i górna oraz ich rusztowania, wgięcia bębnow, odkształcenia tarcz, osłona.

Zużyte: weże, zawiasy, tarcze, częściowo łożyskowania, przeguby, przekładnie wypracowane, noże i ich osie.

Maszyna w wysokim stopniu wyeksploatowana. Zużycie korozyjne podzespołów. Wycieki. Dla odzyskania sprawności eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie. Nietypowa dla rynku.

Aktualna wartość ustalona: - 25300 zł.

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 89

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031346	Kosiarka rotacyjna KRONE AMT 4000	2000	464470	bd	KRONE

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wał przegubowy.

Uszkodzone: osłony boczna i górna oraz ich rusztowania, wgnięcia bębnow, odkształcenia tarcz, osłona.

Zużyte: węże, zawiasy, tarcze, częściowo łożyskowania, przeguby, przekładnie wypracowane, noże i ich osie.

Maszyna w wysokim stopniu wyeksploatowana. Zużycie korozyjne podzespołów. Wycieki. Dla odzyskania sprawności eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie. Nietypowa dla rynku.

Aktualna wartość ustalona: - 25300 zł.

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 90

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031689	Kosiarka rotacyjna POTTINGER Novocat V10CRW 3846 Novocat 368ALPHA CRW 381	2010	VBP00038460 101179 VBP00003810 101500	2700 +1195	POTTINGER Zestaw P i T

2. Opis stanu technicznego:



m



Brak: wały przegubowe.

Uszkodzone: osłony boczne i górne, wgnięcia krawędzi, odkształcenia tarcz, osłona.

Zużyte: wały, zawiasy, tarcze, częściowo łożyskowania, przeguby, przekładnie w znacznym stopniu wypracowane, noże i ich osie.

Maszyny w wysokim stopniu wyeksploatowane. Zużycie korozyjne podzespołów. Wycieki. Dla odzyskania sprawności eksploatacyjnej wymagają wykonania napraw o średnim zakresie. Nietypowa dla rynku.

Aktualna wartość ustalona: - 97500 zł.

Słownie: *dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 91

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031977	Plug obracalny 12V T 8+1 L100 LEMKEN Diamant	39547	2013	6000	półzawieszany odkładnice ażurowe zabezp. zrywalne (8+1)

2. Opis stanu technicznego:



Brak: kpl..

Uszkodzone: bez oznak istotnych uszkodzeń.

Zużyte: zleżałe węże, uszczelnienia, oponiska korozyjne tłoczysk, zleżałe ogumienie.

Maszyna częściowo zużyta w wyniku przechowywania, miejscowo skorodowana. Bez oznak użytkowania. Dla odzyskania pełnej sprawności wymaga wykonania naprawy o zakresie NB oraz konserwacji. Nietypowa dla rynku.

Aktualna wartość ustalona : - 97000 zł.

Słownie: - dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 92

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabr.	Rok prod.	Masa	Inne dane
032257 032258	Crop Sensor IZARIA	5877414 5877407	2008	bd	CLAAS

2. Opis stanu technicznego:



Urządzenia praktycz nie nie eksploatowane,przechowywane we właściwych ewarunkach. Brak oznak nietypowego zużycia. Utrata uprawnień gwarancyjnych..

,
Aktualna wartość ustalona: - 26100 zł. (1szt)

Słownie: *dwadzieścia sześć tysięcy sto zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 93

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabr.	Rok prod.	Masa	Inne dane
032275	Crop Sensor IZARIA	16011120 5	2008	bd	CLAAS

2. Opis stanu technicznego:



Urządzenia praktycz nie nie eksploatowane,przechowywane we właściwych ewarunkach. Brak oznak nietypowego zużycia. Utrata uprawnień gwarancyjnych..

,
Aktualna wartość ustalona: - 20080 zł.

Słownie: *dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 94

1. Dane techniczne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
0531	Agregat prądotwórczy ZE400/11	6506	1981	1500	(44kW)

2. Opis stanu technicznego:



Widoki maszyny

Brak: akumulatory.

Agregat wycofany z eksploatacji. Konstrukcja przestarzała. Mało ekonomiczny w eksploatacji.

Dla przywrócenia wartości użytkowej wymaga wykonania przeglądu P0 i konserwacji.

Aktualna wartość ustalona : - 8500 zł.

Słownie: - *osiem tysięcy pięćset zł.*

,

ARKUSZ WYCENY Nr 95

2. Dane techniczne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
0532	Agregat prądotwórczy ZE400/11	3607	1981	1500	(44kW)

2. Opis stanu technicznego:



Widoki maszyny

Brak: akumulatory.

Agregat wycofany z eksploatacji. Konstrukcja przestarzała. Mało ekonomiczny w eksploatacji.

Dla przywrócenia wartości użytkowej wymaga wykonania przeglądu P0 i konserwacji.

,

Aktualna wartość ustalona : - 8500 zł.

Słownie: - osiem tysięcy pięćset zł.

,

ARKUSZ WYCENY Nr 96

3. Dane techniczne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
0669	Ładowacz czołowy Trac Lift 360 SL (na OPT069R)	Nieczyt.	Bd.	-	Na OPT 069R

2. Opis stanu technicznego:



Widoki maszyny

Ładowacz częściowo wypracowany, częściowo zużyte węże. Brak oznak nietypowego zużycia. Luzy przegubów, wycieki oleju. W znacznym stopniu zużyty osprzęt. Wymaga naprawy o zakresie NS.

Aktualna wartość ustalona : - 16640 zł.

Słownie: - szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 97

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
21-0545	Schładzalnik mleka Alfa Laval T: CH 2600	1995	96-263091	bd	poj. 2600 l leżący

2. Opis stanu technicznego:



Uszkodzone: wgnięcia i trwałe zanieczyszczenie lamelii wymiennika, zarysowania powierzchni zbiornika.

Zużyte: brak oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia, poza wynikającym z użytkowania.

Schładzalnik wycofany z eksploatacji. W wysokim stopniu wyeksploatowany. Zarysowania ścian, zanieczyszczone miejscowo. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej wymaga czynności konserwacyjno naprawczych o szerokim zakresie. Wykonany ze stali dwupłaszczyznowej kl. AISI 304.

Aktualna wartość ustalona: - 14820 zł.

Słownie: - czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 98

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
21-0551	Schładzalnik mleka Alfa Laval T: CH 2600	1995	„4221”	bd	poj. 2600 l leżący

2. Opis stanu technicznego:



Uszkodzone: wgnięcia i trwałe zanieczyszczenie lameli wymiennika, zarysowania powierzchni zbiornika.

Zużyte: brak oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia, poza wynikającym z użytkowania.

Schładzalnik wycofany z eksploatacji. W wysokim stopniu wyeksploatowany. Zarysowania ścian, zanieczyszczone miejscowo. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej wymaga czynności konserwacyjno naprawczych o szerokim zakresie. Wykonany ze stali dwupłaszczowej kl. AISI 304.

Aktualna wartość ustalona: - 14820 zł.

Słownie: - czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 99

1. Dane identyfikacyjne:

Nr 031322

Rodzaj maszyny	Marka/Typ	Nr	Rok produkcji	Masa
Przystawka do zbioru kukurydzy	GERINGHOFF	995886785/F	1998	1500 kg

2. Opis stanu technicznego:



Brak: kpl.

Zużyte: wysokie zużycie przekładni oraz przenośników – w tym łańcuchowych zabierających, noży.

Uszkodzone: obudowy i obdachowania.

Zespoły obrywające – łańcuchy wypracowane i zużyte korozyjne, koła zębowe wypracowane.

Noże zużyte.

Przenośnik – ślimaki wypracowane, odkształcenia.

Ukł. napędowy – wymaga naprawy.

Przystawka w tej wersji nie produkowana, w wysokim stopniu wypracowana, ograniczona dostępność podzespołów, dla odzyskania pełnej sprawności wymaga wykonania naprawy o zakresie odbudowy. Odbudowa na granicy opłacalności.

Aktualna wartość ustalona : - 4650 zł.

Słownie: - cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 100

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031378	Głębosz Silo Wolf TM/S/430/5	372/0696	1997	1850	Prod. Silo – Wolf 5 łap

2. Opis stanu technicznego:





Brak: 1 kpl., skrobaki.

Zużyte: redlice, częściowo słupice, zleżałe opony, korozja podzespołów, tarcze zębowe, łożyskowania nośnic.

Uszkodzone: wspornik stojaka, stojak, pęknięcia bezpieczników.

Maszyna w wysokim stopniu zużyta eksploatacyjnie oraz przebiegiem procesów korozyjnych. Nietrypowa dla rynku. Konstrukcja przestarzała. Mała atrakcyjność rynkowa.

Wartość aktualna ustalona = 1560 zł.

Słownie: - jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 101

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
031648	Wał Vario Pack LEMKEN 4mb	b.d.	brak	-	prod. LEMKEN KG (xzawieszany)

2. Opis stanu technicznego:



Zużyte: w wysokim stopniu struny, łożyskowania wałów, przeguby ramion, luzu stojaka, miejscowa utrata powłok ochronnych, ogniska korozji.

Wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie.

Aktualna wartość ustalona : - 8900,-

Słownie: - osiem tysięcy dziewięćset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 102

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
	Beczkowóz do wody PTW 28	2510	2000	bd	2800 l.

2. Opis stanu technicznego:



Brak: WOM, węży, przewodu, stopy.

Zużyte: ogumienie 70%, instalacja hydrauliki, węże, pompa z napędem hydraulicznym.

Uszkodzone: wspornik, zawór.

Beczkowóz w wysokim stopniu wyeksploatowany. Aktualnie nie produkowany. Ograniczona dostępność podzespołów. Nietypowy dla rynku. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG.

Aktualna wartość ustalona : - 2800 zł.

Słownie: - dwa tysiące osiemset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 103

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
	Kosiarka zawieszana Z 042	2006	18396	360	2 bębnowa

2. Opis stanu technicznego:



Brak: wał przegubowy.

Uszkodzone: osłony boczna i górna oraz ich rusztowania, wgięcia bębnow, odkształcenia tarcz, osłona pasa.

Zużyte: pasy, częściowo łożyskowania, przeguby, przekładnie wypracowane, noże i ich osie.

Maszyna w wysokim stopniu wyeksploatowana. Zużycie korozyjne podzespołów. Wycieki ze skrzyni. Dla odzyskania sprawności eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy o szerokim zakresie.

Aktualna wartość ustalona: - 1000 zł.

Słownie: jeden tysiąc zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 104

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
-	Frezarka do kiszonki	b.d.	brak	900	-

2. Opis stanu technicznego:



Brak: WOM

Zużyte: w wysokim stopniu łożyskowania i przekładnia napędu, zużycie korozyjne.

Urządzenie nietypowe, produkcji rzemieślniczej, bez osłon osłaniających wirniki, bez atestu. Zdekompletowane, brak układu przeniesienia napędu.

Kwalifikuje się do rozbiórki i likwidacji. Konstrukcja nieudana.

,
Aktualna wartość ustalona : - 351,- zł.

Słownie: - *trzysta pięćdziesiąt jeden* ,-

,